

VXKUPHNEKN4160174

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	33.363 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	19.920 km
Typ/Modell	CORSA	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	VXKUPHNEKN4160174	Leistung / Hubraum	74 kW / 1.199 ccm
Erstzulassung	07.04.2022	Polster/Farbe	Stoff / Grau-Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - erneuern
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern
4	Stoßfänger hinten	Rückstrahler rechts - Kratzer - erneuern
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung (06/2025 fehlt -> 1 Jahr 20.000km) - kein Nachweis
6	Tür hinten links	Tür - Kratzer - lackieren
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren
8	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n)

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss
Hammer Landstraße 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 15.06.2026
Protokollnummer: 46009553
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Demir



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91H	unterschiedliche Hersteller	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	195/55 R16 91H	Goodyear	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Nachweis letzter Wartung lag in Form einer Rechnung vor.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss
Hammer Landstraße 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 15.06.2026
Protokollnummer: 46009553
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Demir



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	CORSA	Laufleistung (abgelesen)	33.363 km
Fahrgestellnummer	VXKUPHNEKN4160174	Erstzulassung	07.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum




Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument




Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss
Hammer Landstraße 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 15.06.2026
Protokollnummer: 46009553
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Demir



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - erneuern




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Rückstrahler rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Rückstrahler rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss
Hammer Landstraße 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 15.06.2026
Protokollnummer: 46009553
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Demir



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewicht,
kombiniert): - Wh/km
Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 28 29**

3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-
Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel - g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel **2.14** g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	146	6.5
Mittel	114	5.1
Hoch	99	4.4
Höchstwert	119	5.3
Kombiniert	115	5.1
Gewichtet, kombiniert	-	-
Gas	CO ₂ - Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
WLTP-Werte		
Niedrig	-	-
Mittel	-	-
Hoch	-	-
Höchstwert	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch - Wh/km
Elektrische Reichweite - km
Elektrische Reichweite innerorts - Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC,
weighted) - Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER) - km
Elektrische Reichweite innerorts
(EAER city) - km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer
Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 35: **195/55 R16 81H auf 6.50JX16/**

ET38;

zu Nr. 35: **205/45 R17 81H auf 7.00JX17/**

ET38;

**Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-
Ausstoß führen**

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0093XVWQ

Haendler Code DE2303

B/E

Motor kennzeichnung 10TMAA01

Motorseriennummer 53952

KFZ-Brief wurde erstellt



046CC0124066



www.PS-Team.de

www.1 -

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXKUPHNEKN4160174

Der Unterzeichner Yannik Bourven bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
0.2. Typ: **U**
Variante: **P**
Version: **HNEK-X1B500**
0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **CORSA**
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-HNE MB6D542C-VR3-0**
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **AT-HNS 0402-VR3-0**
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: **2-VR3-EQ**
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: **RL-CMP_MB6_5023-VR3-0**
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: **-**
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: **-**
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **EV-HN_CMPD_5401-VR3-0**
0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l'Europe
78300 POISSY, France
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VXKUPHNEKN4160174
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:
24.02.2022
mit dem in der am **14.01.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.
Paris 14.03.2022
Ort Datum
Manager
Vehicle
Certification
Unterschrift Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
und Räder: **4**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):
1; Achse 1
3.1. Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:
nicht automatisiert
4. Radstand: **2540 mm**
4.1. Achsabstände:
1 - 2: **2540 mm**
5. Länge: **4055 mm**
6. Breite: **1745 mm**
7. Höhe: **1435 mm**
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1165 kg**
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1184 kg**
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **1620 kg**
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
1: **890 kg**
2: **870 kg**
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: **2820 kg**
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers: **- kg**
18.3. Zentralachsanhängers: **1200 kg**
18.4. ungebremsten Anhängers: **580 kg**
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **55 kg**
20. Hersteller der Antriebsmaschine:
PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
HN05
22. Arbeitsverfahren:
Fremdzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektroantrieb: **nein**
23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: **-**
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **3 ; in Reihe**
25. Hubraum: **1199 cm³**
26. Kraftstoff:
Benzin
26.1. Einstoff
27. Höchstleistung
27.1. Höchste Nennleistung: **74.00 kW bei: 5500 min⁻¹** (Verbrennungsmotor)
27.3. Höchste Nennleistung: **- kW (Elektromotor)**
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: **- kW (Elektromotor)**

28. Getriebe (Typ): **handgeschaltet**
28.1. Übersetzungsverhältnisse:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
0.2895 0.4884 0.775 1.0256 1.3143
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
1.6562 - - - -
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2533**
28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
0.0733 0.1237 0.1963 0.2598 0.333
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
0.4196 - - - -
29. Höchstgeschwindigkeit: **194 km/h**
30. Spurweite:
1: **1490 mm**
2: **1490 mm**
35. Reifen/Radkombination:
Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen:
1: 195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38
2: 195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
-
38. Code des Aufbaus:
AB Schräghecklimousine
40. Farbe des Fahrzeugs:
grau
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
4 ; 2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):
-
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
-
46. Standgeräusch: **74.00 dB(A)**
bei der Drehzahl: **3750 min⁻¹**
Fahrgeräusch: **67.00 dB(A)**
47. Abgasnorm: **EURO 6 AP**
47.1. Parameter für die Emissionsprüfung
47.1.1. Prüfmasse: **1251 kg**
47.1.2. Querschnittsfläche **0.642 m²**
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: **- cm³**

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0: **55.4 N**
47.1.3.1. f1: **0.465 N/(km/h)**
47.1.3.2. f2: **0.02913 N/(km/h)²**
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse: **3b**
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc): **-**
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: **-**
48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	508.7	-	-	mg/km
THC	21.9	-	-	mg/km
NMHC	18.3	-	-	mg/km
NOx	14.2	-	-	mg/km
THC+NOx	-	-	-	mg/km
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	0.4	-	-	mg/km
Partikelzahl	1.72	-	-	10¹¹/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	-	-	-	mg/kWh
NOx	-	-	-	mg/kWh
NMHC	-	-	-	mg/kWh
THC	-	-	-	mg/kWh
CH4	-	-	-	mg/kWh
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/kWh
Partikelzahl	-	-	-	10¹¹/km

48.1. Rauch: **- m¹**
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

	NOx [mg/km]	Partikelzahl [10¹¹/km]
Vollständige RDE-Fahrt	60	6
Innerstädtische RDE-Fahrt	60	6

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Innerorts	-	-
Außerorts	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Innerorts	-	-	-
Außerorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-

Abweichungsfaktor: **-**
Differenzierungsfaktor: **-**

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	439881
Hersteller	Opel
Model	Corsa
Variante	Edition 1.2 Direct Injection Turbo
Listenpreis	13.820,17
VIN	VXKUPHNEKN4160174
Erstzulassungsdatum	7.4.2022
Kennzeichen	K-KB 2012

Schadensfälle der int. Belegnummer: 379697

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023104874	30.12.2022	Heckscheibe	

- Seite 1 von 1 -