

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 1(A0)
gegenseitige Verbindung: entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2729 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm
5. Länge: 4443 mm 6. Breite: 1849 mm 7. Höhe: 1618 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1570 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1605 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2070 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1105 kg 2 1010 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3940 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1800 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 80 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 282814

22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung/4-Takt (A1)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum: 1332 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.Benzin/E (0008)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 120,00 kW bei 5500 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 10,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: 8,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 4.462 2: 2.647 3: 1.438

4: 0.976 5: 0.755 6: 0.683 7: 0.547 8: - 9: -

28.1.1 Achsübersetzung: -

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: 4.176 2: 4.176 3: 4.733

4: 4.733 5: 4.733 6: 4.176 7: 4.176 8: - 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1612 mm 2 1619 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1: 235/55 R18 100 W 7.5Jx18 ET53 Klasse A C1

Achse 2: 235/55 R18 100 W 7.5Jx18 ET53 Klasse A C1

Achse 3: -

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ ,9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrergeräusch 68,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3750 min⁻¹ Standgeräusch: 72,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(EA)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:

47.1.1. Prüfmasse 1675 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2,45 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 135.6 N 47.1.3.0.f1 0.137 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.03527 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO: 211,9 - - mg/km

NO_x 18,8 - - mg/km

Partikelmasse: 0,04 - - mg/km

Partikelzahl: 6,57 * 10⁸ - - km⁻¹

THC 21,2 - - mg/km

NMHC: 17,8 - - mg/km

THC+NO_x: - - - mg/km

NH₃ - - - ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m⁻¹

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte NO_x Partikelzahl

Vollständige RDE-Fahrt 60 mg/km 6 * 10¹¹ km⁻¹

Innerstädtische RDE-Fahrt: 60 mg/km 6 * 10¹¹ km⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	218 g/km	9.6 l/100km	- Wh/km
Mittel:	142 g/km	6.2 l/100km	- Wh/km
Hoch:	127 g/km	5.6 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	154 g/km	6.8 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	152 g/km	6.7 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite - km

Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Innerorts:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km

Fällige Inspektion	Nein	-	€
ZB1 (Zulassungsbescheinigung 1)	Vorhanden		

DEIN **AUTO.** DEIN **ABO.**

Vorhandene Versicherungsansprüche

Vorhandene Versicherungsschäden müssen nach Schadenart beschrieben werden, wie z.B. Marderschaden, Hagelschaden, Vollkaskoschaden. Betroffene Bauteile sind einzeln zu beschreiben,wie z.B. Scheinwerfer links, Tür vorne rechts, Tür hinten rechts, Heckklappe. Schäden wie Lachverätzungen unterliegen keiner Versicherungsabwicklung. Bei einem festgestellten Marderschaden ist eine Schadenerweiterung möglich. Sollten weitere nicht direkt sichtbare Bauteile betroffen sein, wird der Schaden gegebenenfalls über die Teilkasko Versicherung abgewickelt (TK SB wird fällig).

Pro Schadensfall ist eine Selbstbeteiligung von 300 € für Teilkasko (TK) / 500 € für Vollkasko (VK) zu entrichten.

Gibt es am Fahrzeug nicht reparierte Versicherungsschäden?

Ja

Kollisionsschaden

Schadensart

Kratzer
Verschrammung
Kratzer
-

Prüfbereich / Bauteil

Vorderseite Beifahrerseite Kotflügel
Front Stoßfänger
Front Scheinwerfer Rechts

Schadensart

Windschutzscheibe bei Rückgabe beschädigt?

Nein

Ist der Austausch der Windschutzscheibe erforderlich?

Prüfbereich / Bauteil

Bestehender Schaden

Beschädigung, Reparaturverfahren

Kratzer, Vollständige Lackierung
Kratzer, Vollständige Lackierung
Kratzer, Teilweise Lackierung

Bauteil

Tür (hinten rechts)
Motorhaube
Stoßfänger (hinten)

Kosten

400€
450€
350€

Gewährleistung / Garantie

Besteht ein möglicher Garantieanspruch?

Nein

Entklebung

Muss das Fahrzeug entklebt werden?

Nein

Gesamtkosten

Zubehör/Fehlteile insgesamt:

€

Beschädigungen insgesamt:

1200€

Gesamtsumme (netto):

1200€

DEIN AUTO. DEIN ABO.

Akzeptierter Zustand

Türen		Nebelscheinwerfer		Stoßfänger	
Vorne links	OK	Links	Ok	Front	Beschädigungen vorhanden
Vorne rechts	OK	Rechts	Ok		
Hinten links	Ok			Heck	Beschädigungen vorhanden
Hinten rechts	Beschädigungen vorhanden				
Einstieg		Rücklicht		Sitze	
Vorne links	OK	Links	OK	Fahrsitz	OK
Vorne rechts	OK	Rechts	OK	Beifahrersitz	OK
Hinten links	OK			Rückbank	OK
Hinten rechts	OK				
Kotflügel		Innenverkleidung		Schweller	
Links	OK	Vorne links	OK	Rechts	OK
Rechts	Beschädigungen vorhanden	Vorne rechts	OK	Links	OK
		Hinten links	OK		
		Kofferraum	OK		
		Heckklappe	OK		
Reifen		Außenspiegel		Ersatz-/Notrad	
Vorne links	OK	Links	OK	Reifenkit	OK
Vorne rechts	OK	Rechts	OK		
Hinten links	OK				
Hinten rechts	OK				
Motorhaube		Seitenwand		Unterboden	
Motorhaube	Beschädigungen vorhanden	Links	OK	Unterboden	-
Motorraum	OK	Rechts	OK		
Schlusslicht		Dach		Zusätzlicher Reifensatz Reifen	
Heckklappe	OK	Dach	OK	Vorne links	OK
Heckscheibe	OK			Vorne rechts	OK
				Hinten links	OK
				Hinten rechts	OK
Scheinwerfer		Felge		Zusätzlicher Reifensatz Felge	
Links	OK	Vorne links	OK	Vorne links	OK
Rechts	Beschädigungen vorhanden	Vorne rechts	OK	Vorne rechts	OK
		Hinten links	OK	Hinten links	OK
		Hinten rechts	OK	Hinten rechts	OK

Reifen

Achse	Bezeichnung des Reifens	Hersteller	Type	Profiltiefe
Vorne links	215/65 R17	Michelin	Winterreifen	5 mm
Vorne rechts	215/65 R17	Michelin	Winterreifen	5 mm
Hinten links	215/65 R17	Michelin	Winterreifen	6 mm
Hinten rechts	215/65 R17	Michelin	Winterreifen	6 mm

Zusätzliche Reifen

Achse	Bezeichnung des Reifens	Hersteller	Type	Profiltiefe
Vorne links	235/55 R18	Continental	Sommer-Reifen	4 mm
Vorne rechts	235/55 R18	Continental	Sommer-Reifen	4 mm
Hinten links	235/55 R18	Continental	Sommer-Reifen	5 mm
Hinten rechts	235/55 R18	Continental	Sommer-Reifen	5 mm

Ergänzende Vereinbarung:

Die oben genannten Schäden wurden im Beisein des Fahrzeugnutzers oder einer befugten Person aufgenommen und mit ihm Grund und Höhe besprochen.
Gegen die Schadenfeststellung des Gutachters werden keine Einwände erhoben, weder hinsichtlich des Grundes noch der Höhe.
Fehlende Unterlagen oder Fahrzeugteile müssen innerhalb von 5 Werktagen ab Rückgabedatum nachgereicht werden.
Ein schriftlicher Nachweis ist ASS vom Nutzer vorzulegen.
Dies kann in Form eines Postbeleges oder einer EMail des Empfängers (Autohaus) erfolgen.
Verstreicht die Frist ungenutzt, werden die Kosten dem Nutzer in Rechnung gestellt.

Bei Nichtanerkennung hat der Nutzer das Recht, innerhalb von 7 Werktagen auf eigene Kosten einen Sachverständigen zu beauftragen.

Der Fahrzeugnutzer ist mit den vom Fahrzeugbewerter festgestellten Mängeln einverstanden. Ja

Emmering 26.05.2026
Ort/Datum


Unterschrift Kunde

Emmering 26.05.2026
Ort/Datum


Unterschrift des Prüfers

Allgemeine Fotos



Fahrzeugschein (ZB1), Fahrzeugschlüssel und Fahrtenbuch



FIN Fahrzeug-Identifizierungsnummer



Fahrzeugfront schrag rechts



Fahrzeug von hinten schrag links



Innenraum mit geöffneter Fahrertur



Innenraum mit geöffneter Beifahrertur



Innenraum Rucksitzbank




Innere



Innere



Innere



DEIN **AUTO.** DEIN **ABO.**

Fotos bestehender Schäden



Tur hinten rechts Kratzer
Vollständige Lackierung 400€



Tur hinten rechts Kratzer
Vollständige Lackierung 400€



Motorhaube Kratzer
Vollständige Lackierung 450€



Motorhaube Kratzer
Vollständige Lackierung 450€



Stossfanger hinten Kratzer
Teilweise Lackierung 350€



Stossfanger hinten Kratzer
Teilweise Lackierung 350€

Gebrauchsspuren

Fotos von versicherungsbedingten Schäden



Front Stossfanger
Verschrammung Reparatur



Front Stossfanger
Verschrammung Reparatur



Front Scheinwerfer
Rechts Kratzer Austausch



Front Scheinwerfer
Rechts Kratzer Austausch



Vorderseite Beifahrerseite
Kotflugel Kratzer Austausch



Vorderseite Beifahrerseite
Kotflugel Kratzer Austausch



--

Fotos erledigter Reparaturen

DEIN **AUTO.** DEIN **ABO.**