



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	OD-TL 110
Berichtsnummer :	0000000928605-DE968		
Referenznummer:	31213154		

Fahrzeugdaten

Kia ProCeed (CD)(2018->) GT

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YH6G17GML042826	Laufleistung abgelesen:	68580 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.06.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	30.06.2026 21465 Reinbek
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1591 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Weiß
Lackart:	-	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2027 / 2027
Polster Art:	Leder/Alcantara	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	52826 / 18.03.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	225/40/R18/-V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	225/40/R18/-V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	225/40/R18/-V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	225/40/R18/-V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen / fehlt (12 Monate / 15.000 km) Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Schweller - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
4.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Sitz Innenraum rechts vorne	Verschmutzt	Reinigen
7.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern
8.	Wartung überzogen / fehlt - Wertminderung	Fällig	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



3. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



4. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



5. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



5. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



5. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



6. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen

