

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002396336
Besichtigt am:	20.04.2026 10:05
Berichts-Nr:	10451986
FIN:	VSSZZZKJ7PR115786

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ARI
Erstzulassungsdatum:	26.04.2023
Laufleistung:	39.567 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Urban" Silber
Farbe Dach:	"Urban" Silber
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Schwarz-Swing
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Einton-Signalhorn
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
4 Türen	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
6 Lautsprecher (passiv)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fertigungsablauf Standard
Abgaskonzept, EU6 AP	Formteilhimmel ungeteilt
Abwicklung Serie	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Antenne für AM/FM Empfang	Frontantrieb
Armaturentafel Standard	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	FULL LINK, nur USB und WLAN
Außenspiegel links, konvex	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel rechts, konvex	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Ausströmer	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Batterie 320A (49Ah)	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Berganfahrassistent	Handbremshebelgriff in Leder
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordliteratur in Deutsch	Hinterachse "Standard"
Bordwerkzeug	Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz
Chrom-Paket	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn
Dämpfung hinten	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekor-Einlagen	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang	Kennzeichenbeleuchtung Standard
Drehstromgenerator 140 A	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Komfortpaket (mit elektrisch anklappbaren Außenspiegeln, ohne Regensensor)
Dreip.-Automatikgurte vorn, mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kopfstützen vorn
Ebener Ladeboden hinten	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --	Kurzheck
Einstiegsinfotainment Radio 2 (MIB3) 8,25"	

Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Innenleuchte im Fußraum
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder 5 1/2J x 15	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Lichtassistent
Leuchtweitenregulierung	Ohne Navigationsgerät
Linkslenker	Ohne Nebelscheinwerfer
Luxusausstattung	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Mirror Link	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mit Multifunktionskamera	Ohne Sitzheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Sonderspezifikationen
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Sprachsteuerung
Müdigkeitserkennung	Ohne Spurwechselassistent
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne Überführungsausrüstung
Nebelschlussleuchte	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Nicht Heissland	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nichtraucherausführung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Normalausführung	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Normal-Lackierung	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Normalluftfilter	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Normalsitze vorn	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne "drive select"	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne 2. Batterie	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Anhängervorrichtung	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne Applikationen	Pan-European-eCall
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Pannen-Set
Ohne besondere Farbausstattung	Preisnachlass-Paket
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne CD/DVD für Navigation	Radstand
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Rechtsverkehr
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Reifen 185/65 R15 88H Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Dekorfolien/Embleme	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Differenzialsperre	Reifendruckkontrolle
Ohne ECO-Funktion	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Einparkhilfe	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Heckspoiler	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Individualeinbau	

Schriftzugsatz in Grundaussführung
 Schubladen unter den Vordersitzen
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung
 Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonderpreis
 Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf
 Beifahrersonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spurhalteassistent
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Telefonvorbereitung für Handy
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 Überhang hinten, kurz
 Variante
 Version Standard
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
 ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kumho	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Kumho	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Kumho	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Kumho	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	5,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 02.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Kotflügel vorne links	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Außenschweller links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ7PR115786

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10451986
vom: 20.04.2026




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




3 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Kotflügel vorne links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Außenschweller links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

