

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Isabelle ONNO-JACQUES, Manager RHx, Vertreter von Stellantis Auto SAS,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : OPEL
0.2. Typ : U
Variante : P
Version : HNKS-Y1T700
0.2.1. Handelsbezeichnung : CORSA
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - - - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - - - cm2
Rollwiderstand : - - - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - - - cm2
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1.(...) der Interpolationsfamilie : IP-HNK_ATN8544B-VR3
0.2.3.2.(...) der ATCT-Familie : AT-HNS_0402-VR3
0.2.3.3.(...) der PEMS-Familie : 2-VR3-EQ
0.2.3.4.(...) der Fahrwiderstandsfamilie : RL-_CMP2ATN85045-VR3
0.2.3.5.(...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6.(...) der Familie mit periodischer Regenerierung : -
0.2.3.7.(...) der Verdunstungsprüffamilie : EV-HN_CMPD_5404-VR3
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
Stellantis Auto SAS
2-10 Boulevard de l Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen :
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
- -
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VXXUPHNK3R4192877
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 11/06/2024

mit dem in der am 19/04/2024 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0639*31 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 11/06/2024

Isabelle ONNO-JACQUES

Manager Regulation & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 27/06/2024



A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

HD982036
DE0509

- Allgemeine Baumerkmale**
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
3. Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) : 1, Achse 1, -
3.1. Das Fahrzeug ist nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand : 2540 mm
4.1. Achsabstand : 1-2 : 2540 mm
5. Länge : 4055 mm
6. Breite : 1745 mm
7. Höhe : 1435 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1203 kg
13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 759 kg
2.: 444 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1221 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen :
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 1645 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 890 kg
2.: 870 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 2845 kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 1200 kg
18.4. ungebremsen Anhänger : 580 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 55 kg
Antriebsmaschine
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : HN05
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Fremdzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 3 in Reihe
25. Hubraum : 1199 cm³
26. Kraftstoff : Benzin
26.1. : Einstoffmotor
27. Maximale Leistung : 74 kW bei 5500 U/min
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :
Benzin : automatisch
28. Getriebe (Typ) : 0.2807
28.1.1. Achsantriebsübersetzung :
28.1.2. Achsantriebsübersetzung :

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0636	0.1085	0.1654	0.2194	0.2621	0.3225	0.399	0.4796	0

Höchstgeschwindigkeit
Höchstgeschwindigkeit : 192 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite : 1.: 1500 mm
2.: 1500 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen :
1.: 195/55 R16 91H - 6.5J16ET38 - C1 A
2.: 195/55 R16 91H - 6.5J16ET38 - C1 A
Bremsanlage
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
Aufbau
38. Code des Aufbaus : AB
40. Farbe des Fahrzeugs : grau
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4;2 links,2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwöhnung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -



www.PS-Team.de

046C00174508

46. Umweltverträglichkeit
Geräuschpegel

Standgeräusch : 75 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
Fahrgeräusch : 66 dB(A)
: Euro 6 EA

47. Abgasnorm

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse

: 1291 kg

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill

: / cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.

f0 : 112.1 N

47.1.3.1.

f1 : -0.182 N/(km/h)

47.1.3.2.

f2 : 0.03428 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse

: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{disc})

: -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit

: nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

: 715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte)

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	314.4	24.9	22.5	31.1	-	-	0.39	2.7 x 10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :

NOx :

60 mg/km

Partikel (Anzahl) : #/km :

6 x 10¹¹

Innerstädtische RDE-Fahrt :

NOx :

60 mg/km

Partikel (Anzahl) : #/km :

6 x 10¹¹

49. CO₂-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m³/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO ₂ -Emissionen	g/km	156	126	109	131	127
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	6.9	5.6	4.8	5.8	5.6

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Benzin	1.97

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A.1	185/65 R15 81H	195/55 R16 81H	205/45 R17 81H	-	-	-	-	-
	6.00J15 ET32	6.50J16 ET38	7.00J17 ET38	-	-	-	-	-
A.2	185/65 R15 81H	195/55 R16 81H	205/45 R17 81H	-	-	-	-	-
	6.00J15 ET32	6.50J16 ET38	7.00J17 ET38	-	-	-	-	-

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS / ELKS / AEBS / ESS / AIF / ISA / DDAW / EDR

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 13 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 14 : Felge vorne rechts, verschrammt



Bild 15 : Felge hinten rechts, verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6007686
Hersteller	Opel
Model	Corsa
Variante	GS Line 1.2 Direct Injection Turbo
Listenpreis	25.168,05
VIN	VXKUPHNK3R4192877
Erstzulassungsdatum	1.8.2024
Kennzeichen	M BZ1655

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6007686 20.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025117357	20.11.2025	Stoßfänger hinten links	1.414,75

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
14.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 110 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Stoßfänger hinten

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.08.2024	Letzte Zulassung	19.08.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbez.	Corsa F (2019->) / Corsa F	Aufbauart	Limousine
	1.2 Turbo GS (EURO 6d)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUPHNK3R4192877	HSN / TSN	2525 / AAP
DAT Europa-Code®	016501080580004	DAT Marktindex	DE004 6543
Km-Stand abgelesen	18014	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	74	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M,	Antriebsart	Frontantrieb
	N1, N2		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Silber / Metallic /	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
	B0NZR/B0MM0/EZR		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 45 R 17 88 V	Kumho / Solus 4S HA32	A / O	5 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 V	Kumho / Solus 4S HA32	A / O	5 mm
2 links	205 / 45 R 17 88 V	Kumho / Solus 4S HA32	A / O	6 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 V	Kumho / Solus 4S HA32	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2030			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem Multimedia, Auspuffendrohr sichtbar / verchromt, B-Säulen schwarz Hochglanz (außen), Bordcomputer, Bremsassistent, Dach Kontrast-Lackierung, Dachhimmel schwarz, Einparkhilfe vorn und hinten mit Parksensoren seitlich, Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrwerk Kennlinie 2, Farbdisplay (7 Zoll), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz, Generator 120 A, Gepäckraumbeleuchtung (LED), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen), Heckleuchten LED, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekorleisten Rot, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, Kraftstofftank 44 Ltr., Kältemittel R 1234 YF, Lenkrad (Leder, vegan) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leseleuchten vorn (2), Modellpflege, Motor 1,2 Ltr. - 74 kW, Nebelschlussleuchte, Otto-Partikelfilter (OPF), Pedale Aluminium, Reifen 195/55 R16 ..H, Reifen-Reparaturkit, Rückfahrkamera mit 130° Umgebungsansicht, Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Sicht-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung, Sportsitze vorn, Steuer-AV Opel, Stoßfänger Sport-Design, Stoßfänger Wagenfarbe, Trommelbremse hinten (203 mm x 38 mm), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Wartung: normale Einsatzbedingungen

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
81529	Motor 1,2 Ltr. - 74 kW KAT (EB2ADTD / O3R / EU63)
68795	Allwetter-/ Ganzjahresreifen
11704	Dach Wagenfarbe
25505	Infotainment-Paket
1505	Komfort-Paket
48229	LM-Felgen 7x17 (5-Doppelspeichen, Bicolor, Black)
11103	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
2314	Tech-Paket 1

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 08.09.2025 bei Kilometerstand 10.668
nächste Wartung:	am 08.09.2026 bei Kilometerstand 30.668

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge vorne rechts, verschrammt, erneuern (Bild 14)
2. Felge hinten rechts, verschrammt, erneuern (Bild 15)
3. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 13)
4. Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 12)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Felge vorne links, zerkratzt, Gebrauchsspur