

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MERCEDES Vito 114 CDI lang PRO Kastenwagen 4-türig 1950 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	RS -VD 0967	Fahrgestell-Nummer:	W1V44760314128956
Vertrags-Nummer:	85246078	Erstzulassung:	25.11.2022
Internes KZ:	15075972	Kilometer-Stand:	110141

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:**MERCEDES Vito 114 CDI lang PRO Kastenwagen 4-türig 1950 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell**

Lackierung: Vaillant Grün

Polsterung: Stoff Caluma schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)**36.950,00****Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):**

9G-TRONIC	2.285,00
Audio 40	815,00
Haupttank 70 Liter	89,00
Hecktür zweiflügelig 180 Grad ohne Fenster	367,00
Heizung für Scheibenwaschanlage	197,00
Lederlenkrad	177,00
Mittelkonsole mit Staufach	98,00
Niederlassungsumfang	700,00
Park-Paket	1.042,00
Raucher-Paket	41,00
Reifenluftdrucküberwachung an Vorder- und Hinterachse, drahtlos	57,00
Reserverad mit Wagenheber	169,00
Sitzheizung für Fahrer	207,00
Sondernachlass	-700,00
Spur-Paket	851,00
Stahlräder 6,5 J x 17	482,00
Stoff Caluma schwarz	0,00
Vaillant grün 2010	500,00
Warnlampe für Wischwasserfüllstand	44,00
Zwei Hauptschlüssel zusätzlich	139,00
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)**44.510,00****Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)****52.966,90**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

53.545,24

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES Vito 114 CDI lang PRO Kastenwagen4-türig 1950 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	1950
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	190
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,500	Tankinhalt:	57
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1999	zul. Gewicht (kg):	2800

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 85246078
Amtliches Kennzeichen: RS -VD 0967
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES Vito 114 CDI lang PRO Kastenwagen4-türig 1950 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
02.03.2026	9059984100	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
28.01.2026	9059979142	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Riss	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 85246078
Amtliches Kennzeichen: RS -VD 0967
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES Vito 114 CDI lang PRO Kastenwagen4-türig 1950 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
09.08.2024	40776	Inspektion und Wartung
09.08.2024	40776	Bremsflüssigkeitswechsel
09.08.2024	40776	Wartungszusatzumfänge
10.02.2025	54120	TÜV/AU (MwSt-frei)
10.02.2025	54120	TÜV/AU (MwSt-pfl.)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	RS-VD 967
Berichtsnummer :	0000000936180-DE968		
Referenznummer:	31233098		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz Vito Kasten (447)(07.2014->) 110/114/116/119 CDI RWD lang PRO (447.603)

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1V44760314128956	Laufleistung abgelesen:	110141 km
Erstzulassung / Baujahr:	25.11.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	04.08.2026 41468 Neuss
Fahrzeugart:	Transporter	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1950 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	Vaillant grün 2010
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	4 / 2
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	11.2026 / 11.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	40776 / 03/2024
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.	Continental	225/55/R17/-- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	225/55/R17/-- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	225/55/R17/-- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	225/55/R17/-- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Stahl
2. Achse - rechts / Zust.	-	225/55/R17/-- 4 mm
2. Achse - links / Zust.	-	225/55/R17/-- 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	225/55/R17/-- 4 mm
1. Achse - links / Zust.	-	225/55/R17/-- 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• 3. Bremsleuchte • Airbag Beifahrerseite • Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent) • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem Audio 10 (DAB, Bluetooth) • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Befestigungsschienen für Dachträger • Bremsassistent • Design- und Ausstattungslinie PRO • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System: Pannenmanagement • Fensterheber elektrisch 2-fach • Generator 250 A • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Gurtstraffer • Karosserie/Aufbau: lang • Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display	• Adaptives Bremslicht • Airbag Fahrerseite • Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose • Antriebsart: Heckantrieb • Außenspiegel asphärisch, beide • Außentemperaturanzeige • BlueEfficiency-Paket • Deckenleuchte im Laderaum • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent • Frontscheibe mit Scheibenantenne • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h • Getränkehalter vorn • Karosserie/Aufbau: Kasten Standard • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) • Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr. • Lastenverankerung / Verzurrösen • Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner • Nebelscheinwerfer • Pro • Scheibenwischer mit Regensensor • Servolenkung • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite) • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze • Start/Stop-Anlage Motor • Verkleidung Fenstersäulen • Vlies-Batterie 92 Ah • Wegfahrsperr • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Laderaumtrennwand durchgehend • Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar) • Mercedes-Benz Notrufsystem • Nebelschlussleuchte • Radstand 3200 mm • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite) • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite) • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort • Stahlfelgen 6,5x16 • Tagfahrlicht • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch • Wartungsintervall-Anzeige Assyst • Wärmeschutzverglasung • Zul. Gesamtgewicht 2,80 t |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Raucher-Paket • Scheibenwaschanlage beheizt • Zweiwege Lautsprecher vorn • Anzeige für Waschwasserstand • Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber • Auflastung auf 3,05 t • Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum • Mittelkonsole mit Staufach • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar • Sonderlackierung • Stahlfelgen 6,5x17 | <ul style="list-style-type: none"> • Park-Paket • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB) • Hauptschlüssel zusätzlich • Kraftstofftank: vergrößert • Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad) • Lenkrad (Leder) • Reifendruck-Kontrollsystem • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar • Fahrassistenz-Paket Plus
Unterschiedlicher Mit Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System:
Spurhalteassistent |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen - fehlt (24 Monate / 40.000 km) Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden			
 Karosserie außen			
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	
1. Außenspiegel - Rechts	Kratzer	Smart Repair	
2. Kotflügel Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair	

3.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt	Erneuern
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Schlüssel Mit Fernbedienung	Fehlt	Erneuern
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Fahrzeug	Beklebt	Entkleben / Reinigen
6.	Service beo 80776 km	Fehlt	Erneuern
7.	Wartung fehlt - Wertminderung	Nicht Gepflegt	
8.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Huesges Gruppe®
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Außenspiegel - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Außenspiegel - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Außenspiegel - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



3. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



3. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



3. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



5. Fahrzeug
Beklebt - Entkleben / Reinigen



5. Fahrzeug
Beklebt - Entkleben / Reinigen



5. Fahrzeug
Beklebt - Entkleben / Reinigen



5. Fahrzeug
Beklebt - Entkleben / Reinigen



8. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



8. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



8. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



8. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



8. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



8. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen

