

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3FRHNS3 RY606074
Hersteller	PEUGEOT
Modell	308 PureTech 130 EAT8 Allure SW

Erstzulassung	25.11.2024
Kennzeichen	

Außenfarbe	Unbekannt
Laufleistung	11 222 km

Auftragsdaten

Eingangsdatum 10.02.2026


Sachverständigen ID-Nr. 6781632

Datum der Bewertung 23.02.2026

Datum Beauftragung 10.02.2026

Leasinggeber

Lagerplatz



Fahrzeugausstattung

Navigationssystem	✓
Alufelgen	✓

Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓
Fußmatte HR	✗
Fußmatte HL	✗
Fußmatte VR	✗
Fußmatte VL	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ersatzschlüssel	✗
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Schadendetails

1




Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 25,00
Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	225,00€

2



Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	315,36€
Position	-	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	385,36€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 38,54
Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	346,82€

3



Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-

4



Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-

5



Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-

6




Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-

7



Bauteil	Aufbereitung Aussen	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	280,00€	Gesamtkosten	280,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 28,00
Reparaturmethode	Polieren	Pauschale	280,00€	Nettokosten	252,00€

rundum kratzer.

8		Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	105,00€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	105,00€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 10,50
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	94,50€
9		Bauteil	Alufelge 16"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	190,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	120,00€	Abwertung o. MwSt	- 19,00
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	190,00€	Nettokosten	171,00€
10		Bauteil	Alufelge 16"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Gesamtkosten	162,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	120,00€	Abwertung o. MwSt	- 16,20
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	162,00€	Nettokosten	145,80€
11		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	210,00€	Gesamtkosten	555,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,30	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	345,00€	Abwertung o. MwSt	- 55,50
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	499,50€
12		Bauteil	Stoßfänger unterhalb	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	345,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,30	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	345,00€	Abwertung o. MwSt	- 34,50
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	310,50€
13		Bauteil	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	75,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,50	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	75,00€	Abwertung o. MwSt	- 7,50
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	75,00€	Nettokosten	67,50€
14		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	150,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	150,00€	Abwertung o. MwSt	- 15,00
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	Nettokosten	135,00€

Anmerkungen

fahrzeug nass u. verschmutzt.

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	2.497,36€	Abwertung o. MwSt	-249,74€	Minderwert o. MwSt	2.247,62€
---------------------	-----------	-------------------	----------	--------------------	-----------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	140,00€	4,80	672,00€	10,00 %	-67,20€	604,80€
Lackierung	150,00€	6,70	1.005,00€	10,00 %	-100,50€	904,50€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	150,00€	1,00	150,00€	10,00 %	-15,00€	135,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	670,36€	10,00 %	-67,04€	603,32€
Pauschale	-635,36€	-	-70,70€	-706,06€