



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45150384
Auftrags-Nr / Referenz: 50135828_1
Besichtigungsdatum: 26.03.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Renault Master dCi 150 L3H2 Quickshift VA		
Kennzeichen	ME-FS 1075	Fahrgestellnummer	VF1MA000768315546
Erstzulassung	08.12.2021	Laufleistung (abgelesen)	45.576 km
HSN/TSN	3333 / BAV 03382	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1 III, ...	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell
Farbe	Weiß Uni	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	110 kW / 2.299 ccm	Nächste HU	04/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung	04/2024 bei 20.980 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	3 / 4
Vertragsnummer	50135828_1	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/65 R16 112T	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	8mm / 8mm	i.O.
2	225/65 R16 112T	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS mit EBV und Bremsassistent - mit automatischer Aktivierung der Warnblinkanlage bei Notbremsung
Airbag: Fahrerseite
Automatische Türverriegelung nach dem Anfahren
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Drehzahlmesser
Easy-Life Arbeitsfläche - Entfall
ESP mit Beladungserkennung - Antriebsschlupfregelung (ASR) - Berganfahrhilfe - Anhängerstabilisierung
Fensterheber elektrisch vorne
Frontgrillumrandung verchromt

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Handschuhfach, geschlossen
Hecktüre, Öffnungswinkel 180°, ohne Fenster
Kopfstützen (3) - höhenverstellbar
Kraftstofftank 105 Liter
Lackierung: Uni
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhenverstellbar
Licht- und Regensensor
Lichtmaschine 230 A
Motor: Start & Stop-Automatik ENERGY = Technologisches Paket zur Reduzierung des Verbrauchs unter anderem mit Start-Stopp-Automatik und Energy Smart Management (ESM), ein System zur Rückgewinnung von Bremsenergie
Pollenfilter
Polster: Stoff "Kaleido"
Radabdeckung - Mini
Reifen 225/65 R16 Stahlfelgen 6,5 x 16
Reifen-Reparatur-Kit - inkl. 12-V-Kompressor & Reifendichtmittel
Rußpartikelfilter, selbstreinigend
Räder: Stahlfelge 16"
Schiebetür rechts, geschlossen
Schlüssel: 3-Tasten-Schlüssel mit Funk-Fernbedienung
Seitenwindassistent
Servolenkung
Sitze: Beifahrer-Doppelsitzbank (multifunktional) - mit umklappbarer Rückenlehne in der Mitte der Arbeitsfläche
Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar - mit Mittelarmlehne
Sitze: Fahrersitz, höhenverstellbar - mit integrierter Armlehne
Steckdose (12 V) an der Armaturentafel
Verzurrösen im Laderaumboden
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung inkl. automatische Türverriegelung nach dem Anfahren

Sonderausstattung

Bezeichnung
Einparkhilfe hinten
Hecktüre, Öffnungswinkel 270° ohne Fenster
Holzboden im Laderaum
Holzverkleidung der Seitenwände - komplett
Klimaanlage
LED Beleuchtung im Laderaum
Nebelscheinwerfer
Paket: Komfort Paket "Light" - Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer - Einparkhilfe hinten - Impulsfunktion für elektrische Fensterheber auf Fahrerseite - Fahrersitz höhenverstellbar, mit integrierter Mittelarmlehne und Lendenwirbelstütze
Paket: Laderaumschutz-Paket - Holzverkleidung der Seitenwände bis zum Dach - Holzboden im Laderaum - Verzurrösen in den Laderaumwänden - LED-Beleuchtung im Laderaum



Bezeichnung
Reifen: Ganzjahresreifen
Sitz: Lendenwirbelstütze für Fahrersitz
Sitze: Beifahrer-Doppelsitzbank (multifunktional) - mit umklappbarer Rückenlehne in der Mitte der Arbeitsfläche - zusätzl. mit Staufach
Steckdose (12 V) im Laderaum
Tempopilot incl. Geschwindigkeitsbegrenzer
Verzurrösen, seitlich im Laderaum

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Laderaumboden (Leiste) - lose - de-/montieren
2	Heckklappe/-tür	Verkl. Hecktür Sperrholz unten - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Motor	Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern
4	Karosserie	Stirnwandverkleidung - Marderschaden - erneuern
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - Kratzer - erneuern
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel links, Seitenwand links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum




Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 17: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Interieur: Laderaumboden (Leiste) - lose - de-/montieren



Beschädigung #1: Interieur: Laderaumboden (Leiste) - lose - de-/montieren




Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unt... - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #3: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Karosserie: Stirnwandverkleidung - Marderschaden
- erneuern



Beschädigung #4: Karosserie: Stirnwandverkleidung - Marderschaden
- erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert)
- Kratzer - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten
(unlackiert) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #6: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Seitenwand links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Seitenwand links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Seitenwand links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Seitenwand links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Seitenwand links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Seitenwand links, Tür vorne links