

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	25.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	85283 Wolnzach, Feierabendmühle 2
Besichtigungsdatum	02.07.2026
Referenznummern	0031210810 - 0096791083

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	M-TP 2322E	Fzg.-Ident.-Nummer	WF0FXXWPMHPE09509
Fabrikat	Ford	1. Zulassung	22.06.2023
Typ	Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-Line X CVT	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / keine Angabe	Farbe	Agate Black-Schwarz - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	81.349 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	SUV / Geländewagen, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	2.488 ccm / 165 KW

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R19 103V	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R19 103V	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R19 103V	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R19 103V	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/60 R18 104V	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/60 R18 104V	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/60 R18 104V	7 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/60 R18 104V	7 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 21.03.2026 bei km 76.097.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Beiliegend: 4x Winterreifen auf Leichtmetallfelgen. Das Fahrzeug weist innen und außen alters- und nutzungsanaloge Gebrauchsspuren auf. Kein Wartungsreport vorliegend. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Beiliegende Winterräder in abweichender Dimension (Freigabe Rad/Reifen-Kombination prüfen). Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| ✓ 4 Leichtmetallräder 7,5 J x 19 mit 225/55 R19 Reifen, 5x2-Speichen-Design in Schwarz, glanzgedreht | ✓ Agate Black Metallic |
| ✓ Anhängervorrichtung, schwenkbar (inkl. ESP-Anhängerstabilisierungs-Funktion) | ✓ Befestigungspunkte hinter der ersten und zweiten Sitzreihe |
| ✓ Diebstahl-Alarmanlage inkl. Doppelverriegelung (mit Innenraumüberwachung) | ✓ Fahrerassistenz-Paket |
| ✓ Gepäckraumwendematte | ✓ Induktive Ladestation für mobile Endgeräte |
| ✓ Lackierung Agate Black Metallic | ✓ Ladekabel für die öffentliche Ladestation |
| ✓ Premium Sensico in Wildleder-Optik Anthrazit mit roten Ziernähten | ✓ Sicherheitstrennnetz inkl. Befestigungspunkte hinter der ersten und zweiten Sitzreihe |
| ✓ Styling-Paket ST-Line | ✓ Technologie-Paket |
| ✓ Winter-Paket II | |

Zustand / Beschädigungen

Front

Motorhaube, Steinschlag (Bild 15, Bild 16)

Dach

Dach, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 17)

Dach vorne, Steinschlag und Kratzer (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Seite links

Seitenwand links Leiste, Radlauf -lackiert-, beschädigt, Gebrauchsspur

Seite rechts

Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 21, Bild 22)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt (Bild 26, Bild 27)

Heckklappe, verkratzt (Bild 23)

Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 24, Bild 25)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 13, Bild 14)

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden

Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 29 Fotos.

Berlage, Rudolf

Der Sachverständige, 03.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.




Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 14. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 15. Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren



Bild 16. Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 17. Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 18. Dach, vorne, Steinschlag und Kratzer, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 19. Dach, vorne, Steinschlag und Kratzer, auslegen, schleifen, polieren




Bild 20. Dach, vorne, Steinschlag und Kratzer, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 21. Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken




Bild 22. Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 23. Heckklappe, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 24. Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 25. Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 26. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 27. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 28.

Fotoanlage



Bild 29.

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-Line X CVT Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	M -TP 2322E	Fahrgestell-Nummer:	WF0FXXWPMHPE09509
Vertrags-Nummer:	96791083	Erstzulassung:	22.06.2023
Internes KZ:	15080398	Kilometer-Stand:	81346
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-Line X CVT Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Autom

Lackierung: Agate Black Metallic

Polsterung: Premium Sensico in Wildleder-Optik Anthrazit

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

41.176,47

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

4 Leichtmetallräder 7,5 J x 19 mit 225/55 R19 Reifen, 5x2-Speichen-Design in Schwarz, glanzgedreht	588,24
Agate Black Metallic	0,00
Anhängevorrichtung, schwenkbar (inkl. ESP-Anhängerstabilisierungs-Funktion)	924,37
Befestigungspunkte hinter der ersten und zweiten Sitzreihe	0,00
Diebstahl-Alarmanlage inkl. Doppelverriegelung (mit Innenraumüberwachung)	315,13
Fahrerassistenz-Paket	1.176,47
Gepäckraumwendematte	84,03
Induktive Ladestation für mobile Endgeräte	126,05
Lackierung Agate Black Metallic	588,24
Ladekabel für die öffentliche Ladestation	176,47
Premium Sensico in Wildleder-Optik Anthrazit mit roten Ziernähten	0,00
Sicherheitstrennnetz inkl. Befestigungspunkte hinter der ersten und zweiten Sitzreihe	252,10
Styling-Paket ST-Line	462,18
Technologie-Paket	504,20
Winter-Paket II	378,15

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

46.752,10

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

55.635,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

55.635,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-Line X CVT Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	165 / 224	Hubraum:	2488
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	0
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	29
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,200
Leergewicht (kg):	1843	zul. Gewicht (kg):	2320

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 96791083

Amtliches Kennzeichen: M -TP 2322E

Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-Line X CVT Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
24.02.2026	9059985841	Eigenverschulden		Ja	Nein
07.02.2026	9059985840	Eigenverschulden		Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 96791083
Amtliches Kennzeichen: M -TP 2322E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-Line X CVT Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer