

### Détails véhicule

|                        |                    |              |                                                |                                     |            |
|------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| VIN                    | WBA71CY04 0FP41182 | Marque       | BMW                                            | Date d'entretien                    | -          |
| Immatriculation        |                    | Modèle       | 330e Touring xDrive Hybride Steptronic M Sport | Odomètre d'entretien                | -          |
| Date d'immatriculation | 13/02/2023         | Année        | -                                              | Couleur                             | Noir Métal |
| Odometre               | 42 534 km          | Cylindrée    | -                                              | Capitonnage                         | Noir       |
| Carburant              | -                  | Carrosserie  | Break                                          | Date du prochain Contrôle Technique | -          |
| Sièges                 | -                  | Transmission | Automatique                                    | CO2                                 | -          |
| Portes                 | -                  | Vitesses     | -                                              |                                     |            |

### Détails d'évaluation

|                   |            |      |  |
|-------------------|------------|------|--|
| Date d'évaluation | 01/09/2025 | Parc |  |
|-------------------|------------|------|--|



### Equipements génériques

### Eléments amovibles

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Compresseur kit secours | ✗ |
| Recharge kit secours    | ✗ |
| Cache bagages           | ✗ |
| Filet de séparation     | ✗ |

### Documents techniques

### Pneumatiques

Goodyear 225/45/18 Y Eté 6.4 mm



Goodyear 225/45/18 Y Eté 6.5 mm



-/- Eté 0.0 mm

Goodyear 255/40/18 Y Eté 6.1 mm

Goodyear 255/40/18 Y Eté 6.0 mm

### Dommages

1



|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Elément   | Compresseur kit secours |
| Position  | -                       |
| Dommages  | Manquant                |
| Intensité | -                       |
| Opération | Forfait Echange         |

2



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Elément   | Recharge kit secours |
| Position  | -                    |
| Dommages  | Manquant             |
| Intensité | -                    |
| Opération | Forfait Echange      |

3



|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Elément   | Cache bagages   |
| Position  | -               |
| Dommages  | Manquant        |
| Intensité | -               |
| Opération | Forfait Echange |

4



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Elément   | Filet de séparation |
| Position  | -                   |
| Dommages  | Manquant            |
| Intensité | -                   |
| Opération | Forfait Echange     |

5



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Elément   | Jante alu 18'      |
| Position  | Arrière Gauche     |
| Dommages  | Rayure             |
| Intensité | -                  |
| Opération | Forfait réparation |

•

•

6



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Elément   | Jante alu 18'      |
| Position  | Arrière Droit      |
| Dommages  | Rayure             |
| Intensité | -                  |
| Opération | Forfait réparation |

•

•

7



|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Elément   | Porte           |
| Position  | Arrière Droit   |
| Dommages  | Enfoncement     |
| Intensité | -               |
| Opération | Smart Repair SR |

•

•

8



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Elément   | Jante alu 18'      |
| Position  | Avant Droit        |
| Dommages  | Rayure             |
| Intensité | -                  |
| Opération | Forfait réparation |

•

•

9



|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Elément   | Enjoliveur glace de custode |
| Position  | Arrière Gauche              |
| Dommages  | Grelé                       |
| Intensité | -                           |
| Opération | Echange                     |

•

•

10



|           |          |
|-----------|----------|
| Elément   | Batterie |
| Position  | -        |
| Dommages  | Usé      |
| Intensité | -        |
| Opération | Echange  |