

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10151155
vom: 03.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002347132
Besichtigt am: 02.03.2026 09:58
Berichts-Nr: 10151155
FIN: WVVZZZAWZNU021164



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10151155
vom: 03.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Polo
HSN / TSN:	0603 / CDS
Erstzulassungsdatum:	01.02.2022
Laufleistung:	24.716 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	23.500 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10151155
vom: 03.03.2026

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3 Kopfstützen hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Einton-Signalhorn
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
4 Lautsprecher	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
4 Stahlräder 5,5 J x 15	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
4 Türen	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
Abgasendrohr hinten (Standard)	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasnorm EU6 AP	Fensterheber elektrisch
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Fertigungsablauf Süd-Afrika
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frontantrieb
Antenne für FM-Empfang	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
App-Connect	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Ganzjahresreifen 185/65 R 15
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gepäckraumboden
Batterie 320A (49Ah)	Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Handbremshebelgriff in Leder
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Berganfahrassistent	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten
Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz	Innenspiegel abblendbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Instrumententafel geschäumt
Chrom-Paket	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dachhimmel in Ceramique	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Digitaler Radioempfang DAB+	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Doppelkupplungsgetriebe DQ200	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Drehstromgenerator 140 A	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	Kurzheck
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10151155
vom: 03.03.2026

Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sprachsteuerung
LED-Rückleuchten	Ohne Spurwechselassistent
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Leuchtweitenregulierung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Life	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Ohne zusätzliche Bereifung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Radio "Composition"
Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Radstand
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Radvollblenden
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Normalsitze vorn	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Notbremsassistent "Front Assist"	Reifenkontrollanzeige
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Ohne 2. Batterie	Schalthebelknauf in Leder
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Anhängavorrichtung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Aufkleber und Embleme	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Servolenkung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Differenzialsperre	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Dynamic Drive Control	Stabilisator vorn
Ohne ECO-Funktion	Standard-Klimazonen
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Folienbeklebung	Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste
Ohne Individualeinbau	Telefonschnittstelle
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Lichtassistent	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Navigationsgerät	Trommelbremsen hinten
Ohne Nebelscheinwerfer	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Typprüfland Deutschland
Ohne Sitzheizung	Überführungsausrüstung,-nasse Grenze



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10151155
vom: 03.03.2026

Überhang hinten, kurz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Version Standard plus

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10151155
vom: 03.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	4,0 mm
Vredestein	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	4,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	6,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10151155
vom: 03.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10151155
vom: 03.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10151155
vom: 03.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAWZNU021164

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10151155
vom: 03.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10151155
vom: 03.03.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10151155
vom: 03.03.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

