


datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 31/05/2021	Color	BLANCO BANQUISE
Marca	CITROEN	Matrícula	Cuentakilómetros	189 587 km
Modelo	Berlingo Van Talla M BlueHdi 75 S&S CONTROL (Solo stock)	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				

Detalles de Inspección



Elemento extraíble

Kit rueda de repuesto completo ✓

Documento técnico

Neumáticos







Barum 195/65/15 H Verano 5.0 mm

Barum 195/65/15 H Verano 4.7 mm









Barum 195/65/15 H Verano 6.0 mm

Barum 195/65/15 H Verano 5.0 mm


Daños externos

4		Elemento	Paragolpes	5		Elemento	Aleta
		Posición	Delantero			Posición	Delantero izquierdo
		Daños	Rayadura			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-
6		Elemento	Capó	7		Elemento	Parabrisas
		Posición	Delantero			Posición	Delantero
		Daños	Rayadura			Daños	Impacto
		Comentarios	-			Comentarios	-


DEKRA Automotive Solutions

8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-	9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Panel lateral</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Panel lateral	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Panel lateral																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	13		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Cristal ventanilla</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rotulado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Cristal ventanilla	Posición	Trasero	Daños	Rotulado	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Cristal ventanilla																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rotulado																				
Comentarios	-																				
14		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Panel lateral</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Panel lateral	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	15		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Panel lateral																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				

Daños internos

1		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Cubierta del motor del limpiaparabrisas</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Cubierta del motor del limpiaparabrisas	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Falta	Comentarios	-	2		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Alfombrilla</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Alfombrilla	Posición	Trasero	Daños	Roto	Comentarios	-
Elemento	Cubierta del motor del limpiaparabrisas																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Falta																				
Comentarios	-																				
Elemento	Alfombrilla																				
Posición	Trasero																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
3		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Reparación interior</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Reparación interior	Posición	Trasero	Daños	Abollado	Comentarios	-											
Elemento	Reparación interior																				
Posición	Trasero																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				

Otros Daños

16		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Tiempo auxiliar</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Tiempo auxiliar	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-			
Elemento	Tiempo auxiliar												
Posición	-												
Daños	-												
Comentarios	-												

Comentarios

sucio-mal ubicado- no se puede realizar fotos correctamente-