


**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	VXEYDG6F5 SG023117	Erstzulassung	14.05.2025	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-BW7039	Laufleistung	45 164 km
Modell	MOVANO D CARGO L3H2 VERST. 2.2 DIESEL S/S 132KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**

Lagerplatz	34379 Calden Frankenbach		
------------	--------------------------	--	--




**Lose Teile**

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Antenne	✗

**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**














Schlüssel	✓
Inspektion	✓

**Reifen**




**Außenschäden**


1		Bauteil	Antenne	2		Bauteil	Entklebung
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente			Beschreibung	Pauschale
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kofferraum-/Laderaumboden</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kofferraum-/Laderaumboden	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Kofferraum-/Laderaumboden																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Seitlich rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schweller</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schweller	Position	Rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe mit Kamera</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera	Position	-	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Schweller																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera																				
Position	-																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Klebesatz</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Pauschale</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Klebesatz	Position	Vorne	Beschreibung	Pauschale	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Klebesatz																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Pauschale																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand hinten</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Polieren</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand hinten	Position	Hinten links	Beschreibung	Polieren	Anmerkungen	-	13		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügelzierleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügelzierleiste	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Seitenwand hinten																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Polieren																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügelzierleiste																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
14		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	15		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türzierleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türzierleiste	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Türzierleiste																				
Position	Seitlich rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
16		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Hinten links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-											
Bauteil	Tür																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				

DEKRA Automotive Solutions

<b>11</b>		Bauteil	Türverkleidung
		Position	Hinten rechts
		Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-

**Sonstiges**

<b>17</b>		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	-
		Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>2.950,58€</b>
---------------------	------------------