

Beschrijvingsformulier

Kenteken: (chassisnr: WF0TK1EM5MMA30408)

Aanbieder: Leasemaatschappij



FORD MUSTANG MACH-E RWD 75 KWH AUT/ECC/NAV/LEER/LMV/PANORAMA/PDC/LED

Km-stand	111527 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1993 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Grijs	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Elektriciteit	Aantal deuren	5		
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Achter		
Datum eerste toelating	30-07-2021	Aantal cilinders	0	Wielbasis	298 cm
Datum eerste afgifte NL	30-07-2021	Vermogen	190 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	0 g/km	APK t/m	30-07-2027

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Panoramadak, Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding zwart, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Bandenreparatieset	✔ Navigatie CD/DVD
✔ Stekker set	✘ Instructieboekje
✔ Onderhoudsboekje (Digitaal)	✔ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Kofferruimte beschadigd	: Ja, bekrast		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Continental	225/60 R18
RV	4 mm	Zomer	Continental	225/60 R18
LA	5 mm	Zomer	Continental	225/60 R18
RA	5 mm	Zomer	Continental	225/60 R18

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	1
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken




Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steen­slag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Bagageruimte
Omschrijving:
Gekrast
Gegeven oplossing:
Kunststofreparatie



Extra foto's



Vin typeplaat




Vin ingeslagen




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.