

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002395305
Besichtigt am: 08.04.2026 12:55
Berichts-Nr: 10378178
FIN: WVVZZZ3C2RE040345



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10378178
vom: 08.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	05.04.2024
Laufleistung:	53.953 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Gletscherweiß Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	8.900 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Digitaler Radioempfang DAB+
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelton-Signalhorn
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Drehstromgenerator 180 A
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
8 Lautsprecher	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außen-Sound Standard	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Ausströmer vorn und Lichtdreh schalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußgängererkennung
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumauskleidung in Textil
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäckraumboden aufstellbar
Business	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chromleisten an den Seitenfenstern	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Dachhimmel in Mistralgrau	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung
Dachreling silber eloxiert	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dämpfung hinten, Basis 1	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung vorn	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kältemittel R1234yf
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	Kategorie 0
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10378178
vom: 08.04.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Kindersicherung	Ohne Differenzialsperre
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Dynamic Drive Control
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne ECO-Funktion
Komfortsitze vorn	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Feuerlöscher
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Garagentoröffner
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Head-Up Display
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Heckspoiler
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne integriertes Mautsystem
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Ohne Kindersitz
LED-Rückleuchten	Ohne Ladedose
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Ladekabel
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Lichtassistent
Leuchtweitenregulierung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Linkslenker	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Sprachsteuerung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Überführungsausrüstung
Motorenstart Standard	Ohne Uhr
Müdigkeitserkennung	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Multifunktionskamera	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne Zusatz-/Standheizung
Netztrennwand	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nicht Heissland	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist"
Normal-Lackierung	Radio
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Radschrauben Standard
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstausslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Radstand
Ohne 2. Batterie	Rechtsverkehr
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Regensensor
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
	Reifenkontrollanzeige
	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10378178
vom: 08.04.2026

Schalthebelknopf in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"
Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
Variant
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder "VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 215/60 R 16 H, Radvollblenden



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10378178
vom: 08.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	5,5 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	6,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10378178
vom: 08.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10378178
vom: 08.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10378178
vom: 08.04.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3C2RE040345

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10378178
vom: 08.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10378178
vom: 08.04.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

