

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	KIA EV6 77,4 kWh 430 kW Allradantrieb GT Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 585 PS / 430 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	KK -D 0087E	Fahrgestell-Nummer:	KNAC581EPP5154602
Vertrags-Nummer:	73456087	Erstzulassung:	06.05.2024
Internes KZ:	15152676	Kilometer-Stand:	38373
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

KIA EV6 77,4 kWh 430 kW Allradantrieb GT Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 585 PS / 430 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Auroraschwarz Metallic Polsterung: Wildlederoptik Schwarz mit Neon-Akzenten Telefentyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	61.336,13
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
Auroraschwarz Metallic	0,00
Glasschiebedach, ausstellbar, elektrisch	1.008,40
Metalliclackierung	823,53
Wildlederoptik Schwarz mit Neon-Akzenten	0,00
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	63.168,06
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	75.169,99
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	75.169,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA EV6 77,4 kWh 430 kW Allradantrieb GT Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 585 PS / 430 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	430 / 585	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	260	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	3,500
Leergewicht (kg):	2200	zul. Gewicht (kg):	2610

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 73456087
Amtliches Kennzeichen: KK -D 0087E
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 430 kW Allradantrieb GT Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 585 PS / 430 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
13.04.2026	9059994161	Eigenverschulden	Tür vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 73456087
Amtliches Kennzeichen: KK -D 0087E
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 430 kW Allradantrieb GT Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 585 PS / 430 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	KK-D 87E
Berichtsnummer :	0000000923381-DE968		
Referenznummer:	31164487		

Fahrzeugdaten

Kia EV6 (CV)(2021->) GT 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNAC581EPP5154602	Laufleistung abgelesen:	38373 km
Erstzulassung / Baujahr:	05.06.2024 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	05.06.2026 47877 Willich
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Sonstiges
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 430 kW (585 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	-
Lackart:	-	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2027 / 2027
Polster Art:	Leder/Alcantara	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	31140 / 19.12.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	255/40/ZR21/-- 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	255/40/ZR21/-- 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	255/40/ZR21/-- 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	255/40/ZR21/-- 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 825 Watt, 14 Reden, Subwoofer)
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Intelligenter Sicht-Begrenzer
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektromotor 430 kW (Systemleistung)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckklappenöffnung elektr.
- HV-Batterie 77,4 kWh
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kamerasystem Around View
- Keyless-Start

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung (sensorgesteuert) • Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen) • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad mit Multifunktion • Mittelarmlehne vorn verschiebbar • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) • Pedale Aluminium • Scheibenwischer mit Regensensor • Schnellladevorrichtung • Sitzbezug / Polsterung: vegane Wildleder-Optik • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Runway Rot Metallic • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Klimaautomatik 2-Zonen • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • LM-Felgen • Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect • Parkbremse elektrisch • Radstand 2900 mm • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Seitenscheiben Solar-Reflect • Sitzheizung hinten • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Kostenerweiterung durch fehlenden oder überzogenen Service / Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Tür Hinten - Links	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
3.	Tür Hinten - Rechts	Beschädigt	Lackieren
4.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
5.	Felge Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6.	Außenspiegel - Rechts	Kratzer	Smart Repair
7.	Felge Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
8.	Verkleidung	Verschmutzt	Reinigen
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art

- | | | |
|----|--|----------------|
| 9. | Wartung über 1140 km
überzogen.
Kostenerweiterung durch
Verlust der Herstell-
lergarantie möglich. | Nicht Gepflegt |
|----|--|----------------|

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Tür Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



2. Tür Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



3. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Lackieren



3. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Lackieren



3. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Lackieren



3. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Lackieren



4. Türeinstieg Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



4. Türeinstieg Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



5. Felge Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Felge Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Felge Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Außenspiegel - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



8. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



8. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



8. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



8. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



8. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



8. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



8. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



8. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



8. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



8. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



8. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



8. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



8. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



8. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen