

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	SKODA Octavia 2.0 TDI 85kW AMBITION COMBI Kombi 5-türig 1968 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	ES -PC 0133	Fahrgestell-Nummer:	TMBJG8NX5PY095851
Vertrags-Nummer:	28783079	Erstzulassung:	19.05.2023
Internes KZ:	15040148	Kilometer-Stand:	126648
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

SKODA Octavia 2.0 TDI 85kW AMBITION COMBI Kombi 5-türig 1968 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Black-Magic Perleffekt Polsterung: Stoff Ambition-Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **26.235,29**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Black-Magic Perleffekt	0,00
Gepäcknetztrennwand	151,26
Infotainmentpaket Columbus	1.319,33
Perleffektlackierung	546,22
Schwenkbare Anhängerzugvorrichtung, inklusive Gespannstabilisierung und Adapter	747,90
Stoff Ambition-Schwarz	0,00
Winterkompletträder über A.T.U.	0,00
Winterkompletträder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **29.000,00**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **34.510,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 34.510,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Octavia 2.0 TDI 85kW AMBITION COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	101
durchschn. Verbrauch/100 Km:	3,800	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	205	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,40
Leergewicht (kg):	1435	zul. Gewicht (kg):	1950

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 28783079
Amtliches Kennzeichen: ES -PC 0133
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 2.0 TDI 85kW AMBITION COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
19.02.2026	9059982268	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
17.08.2024	9059898835	Eigenverschulden	Motorhaube Beifahrerseite Delle > 3 cm (mit Lackschaden) Stossstange vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Scheinwerfer Beifahrerseite Bruch nur Glas	Ja	Nein
12.06.2024	9059891484	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 28783079
Amtliches Kennzeichen: ES -PC 0133
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 2.0 TDI 85kW AMBITION COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
10.01.2024	31126	Inspektion und Wartung
10.01.2024	31126	Wartungszusatzumfänge
25.06.2024	57273	Inspektion und Wartung
31.07.2024	62256	Wartungszusatzumfänge
25.02.2025	85460	Inspektion und Wartung
25.02.2025	85460	Wartungszusatzumfänge
25.02.2025	85460	Bremsflüssigkeitswechsel
05.02.2026	114578	Inspektion und Wartung
05.02.2026	114578	Wartungszusatzumfänge
16.04.2026	122025	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	ES-PC 133
Berichtsnummer :	0000000926029-DE968		
Referenznummer:	31198725		

Fahrzeugdaten

Skoda Octavia Combi (NX5)(01.2020->) Ambition

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMBJG8NX5PY095851	Laufleistung abgelesen:	126648 km
Erstzulassung / Baujahr:	19.05.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	18.06.2026 09:21 15806 Zossen
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombi
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 85 kW (116 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Lackart:	Perleffekt	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	04.2028 / 04.2028
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	114578 / 05.02.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Kumho	205/60/R16/-- 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Kumho	205/60/R16/-- 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Kumho	205/60/R16/-- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Kumho	205/60/R16/-- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag	Lackieren
2.	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
3.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
4.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer	Smart Repair
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Servicehistorie nicht gepflegt - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



2. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren