

datos del vehículo			
NIV		Fecha matriculación	24/06/2024
Marca	CITROEN	Color	NEGRO PERLA NERA
Modelo	C4 Hybrid 136 e-DSC6 PLUS (solo stock)	Cuentakilómetros	27 354 km
Pre-damage	Unknown	Condition of the car	Desconocido
		Pre-damage amount excl. VAT	-
		Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque










Elemento extraíble	
Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico	

Neumáticos

Daños externos

1		<table> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	2		<table> <tr><td>Elemento</td><td>Parabrisas</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Parabrisas	Posición	-	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Delantero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Parabrisas																				
Posición	-																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
3		<table> <tr><td>Elemento</td><td>Capó</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Capó	Posición	-	Daños	Rayadura	Comentarios	-	4		<table> <tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llanta de aleación	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Capó																				
Posición	-																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Llanta de aleación																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
5		<table> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-	6		<table> <tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llanta de aleación	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Llanta de aleación																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				

DEKRA Automotive Solutions

7		Elemento	Paragolpes
		Posición	Trasero
		Daños	Rayadura
		Comentarios	-
			
8		Elemento	Spoiler
		Posición	Trasero
		Daños	Rayadura
		Comentarios	-
			
9		Elemento	Puerta
		Posición	Delantero Derecho
		Daños	Abollado
		Comentarios	-
			
10		Elemento	Llanta de aleación
		Posición	Delantero Derecho
		Daños	Rayadura
		Comentarios	-
			
11		Elemento	Moldura de aleta
		Posición	Delantero Derecho
		Daños	Rayadura
		Comentarios	-
			