

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 27/04/2021	Color	Crystal Pearl
Marca	DS	Matrícula	Cuentakilómetros	107 573 km
Modelo	DS 7 CROSSBACK E-TENSE 300 4x4 Grand Chic	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble

Bandeja trasera	✓
Compresor kit reparar pinchazos	✗
Botella kit reparar pinchazos	✗

Documento técnico


Neumáticos

Goodyear 235/45/20 V Verano 7.0 mm

Goodyear 235/45/20 V Verano 7.0 mm

















Goodyear 235/45/20 V Verano 7.0 mm

Goodyear 235/45/20 V Verano 7.0 mm



Daños externos



1		Elemento	Parabrisas	2		Elemento	Capó
		Posición	Delantero			Posición	Delantero
		Daños	Roto			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
5		Elemento	Compresor kit reparar pinchazos	6		Elemento	Botella kit reparar pinchazos
		Posición	-			Posición	-
		Daños	Falta			Daños	Falta
		Comentarios	-			Comentarios	-

8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Spoiler	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Delantero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Spoiler																				
Posición	Delantero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llantas especiales</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llantas especiales	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-	11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llantas especiales</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llantas especiales	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Llantas especiales																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Llantas especiales																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Portón trasero o maletero</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Portón trasero o maletero	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	13		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Anagrama de portón</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Anagrama de portón	Posición	Trasero	Daños	Roto	Comentarios	-
Elemento	Portón trasero o maletero																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Anagrama de portón																				
Posición	Trasero																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
14		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Anagrama de portón</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Anagrama de portón	Posición	Trasero Derecho	Daños	Roto	Comentarios	-	15		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Anagrama de portón</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Anagrama de portón	Posición	Trasero	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Anagrama de portón																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
Elemento	Anagrama de portón																				
Posición	Trasero																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
16		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	17		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Catadioptico</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Catadioptico	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Roto	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Catadioptico																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
18		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Spoiler	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	19		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Catadioptico</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Catadioptico	Posición	Trasero Derecho	Daños	Roto	Comentarios	-
Elemento	Spoiler																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Catadioptico																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
20		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llantas especiales</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llantas especiales	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	21		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Llantas especiales																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
22		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	23		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Moldura de aleta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Moldura de aleta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				

DEKRA Automotive Solutions

24		Elemento	Llantas especiales	25		Elemento	Descuento piezas adyacentes
		Posición	Delantero Derecho			Posición	-
		Daños	Abollado			Daños	-
		Comentarios	-			Comentarios	-
26		Elemento	Descuento piezas adyacentes				
		Posición	-				
		Daños	-				
		Comentarios	-				

Otros Daños

3		Elemento	Forfait de combustible	7		Elemento	Cable de carga lenta
		Posición	-			Posición	-
		Daños	Falta			Daños	Falta
		Comentarios	-			Comentarios	-
4		Elemento	Revisión	27		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-			Posición	-
		Daños	Falta			Daños	-
		Comentarios	-			Comentarios	-

Comentarios

Vehículo sucio, arrancado con pinzas, posible golpe delantero con daños ocultos