



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	M-WM 213E
Berichtsnummer :	0000000923768-DE968		
Referenznummer:	31195498		

Fahrzeugdaten

Kia Niro (SG2)(2022->) e-Niro Spirit

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNACT811FP5021788	Laufleistung abgelesen:	27497 km
Erstzulassung / Baujahr:	21.12.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	08.06.2026 81479 München
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Sonstiges
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	-
Lackart:	-	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	12.2027 / 12.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	19842 / 24.02.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R17/-V 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R17/-V 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R17/-V 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R17/-V 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	-/-/- mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	-/-/- mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	-/-/- mm
1. Achse - links / Zust.	Hankook	-/-/- mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart: Frontantrieb • Audiobedienung am Lenkrad • Bi-LED-Scheinwerfer • Bordcomputer • Einparkhilfe vorn und hinten • Elektromotor 150 kW (kontinuierlich 50 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX) • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA) • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem KIA (10,25") • Außenspiegel Wagenfarbe • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Dachreling • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II) • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Heckklappenöffnung elektr. • Induktionsladeschale für Smartphone • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik 2-Zonen • Kombiinstrument digital mit Panorama-Display • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Luftausströmer im Fond mitte • Nebelschlussleuchte LED • Radioempfang digital (DAB+) • Reifendruck-Kontrollsystem • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag • Sitze vorn höhenverstellbar • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sound-System Harman-Kardon • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage | <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS) • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Fußmatten • Getriebe für Elektrofahrzeug • HV-Batterie 64 kWh • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie: 5-türig • Knieairbag Fahrerseite • Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen) • Lenkrad heizbar • LM-Felgen • Nebelscheinwerfer LED • Pedale Aluminium • Radstand 2720 mm • Rückfahrkamera • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Klarweiß • Tagfahrlicht LED • Vehicle-to-Device-Stecker (V2D) • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|--|

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden			
 Sonstiges			
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	
1. Zusätzlicher Radsatz Reifen Außen links vorne	Kratzer	Smart Repair	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Zusätzlicher Radsatz Reifen Außen links vorne
Kratzer - Smart Repair



1. Zusätzlicher Radsatz Reifen Außen links vorne
Kratzer - Smart Repair