



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	E-CI 1404
Berichtsnummer :	0000000921413-DE968		
Referenznummer:	31176758		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) N Line Mild-Hybrid 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHK3812AMU787788	Laufleistung abgelesen:	40389 km
Erstzulassung / Baujahr:	17.12.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	26.05.2026 45355 Essen
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	998 ccm / 88 kW (120 PS) Misty Jungle / Phantom Black r / MIC
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / KEINE DATE
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium original
Reifenart / Felgentyp:		
2. Achse - rechts / Zust.	Anderer	235/45/R18/-V 4 mm
1. Achse - links / Zust.	Anderer	235/45/R18/-V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Anderer	235/45/R18/-V 5 mm
1. Achse - links / Zust.	Anderer	235/45/R18/-V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel schwarz
- Dachspoiler
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe wärmedämmend
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - mit automatisierter Kupplung (iMT)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Getränkehalter hinten • Gurtstraffer • Induktionsladeschale für Smartphone • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie: 5-türig • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill schwarz (glanzlackiert) • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Leseleuchte • Mild-Hybrid 88 kW (Motor 1,0 Ltr. - 88 kW T-GDI) • Mittelarmlehne vorn mit Fach • Motorhaubenisolierung • Pedale Aluminium • Radstand 2600 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Scheibenwischer mit Regensensor • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) • Türgriff innen silber • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Winter-Paket • Wärmeschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none"> • Getränkehalter vorn • Heckscheibe heizbar • Innenausstattung: Luftdüsen farbig • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik • Kopfstützen hinten verstellbar • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • LM-Felgen • Mittelarmlehne hinten • Modellpflege • Otto-Partikelfilter (OPF) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung • Seitenairbag vorn • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Smart-Key • Start-Stop-Knopf • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • Unterfahrschutz (Silber) • Verglasung getönt • Voll-LED-Paket • Wegfahrsperre (elektronisch) • Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sitz-Paket | <ul style="list-style-type: none"> • Assistenz-Paket Tour
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl.
Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Autonome
Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.) |
|--|--|

- Navi-Paket
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Individuallackierung Dach

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	-
	-
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Schweller - Rechts	Kratzer	Lackieren
3.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Schweller - Rechts
Kratzer - Lackieren



2. Schweller - Rechts
Kratzer - Lackieren



3. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair









