



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10597154
vom: 12.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002448328
Besichtigt am: 12.05.2026 15:09
Berichts-Nr: 10597154
FIN: TMBLN7NSXP8033374



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10597154
vom: 12.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AVV
Erstzulassungsdatum:	28.02.2023
Laufleistung:	98.441 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Steel-Grau
Farbe Dach:	Steel-Grau
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	29.01.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	89.524 km
Restlauf bis Service:	627 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10597154
vom: 12.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"LED PAKET PLUS" Ambiente Beleuchtung	DCC - Adaptives Fahrwerksregelung (4x4 mit Off Road Schalter)
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dekor-Einlagen
"SUNSET"	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
12 Volt-Steckdose(n)	Doppelton-Signalhorn
2 Leseleuchten vorn	Drehstromgenerator 140 A
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Ebener Ladeboden hinten
8 Lautsprecher (passiv)	ECO-Funktion
Abfallkorb	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ablageschale am Dachhimmel	Entriegelung Hintersitz Standard
Abwicklung Serie	Fahrerkniefairbag
Allradantrieb	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
AM Tour DE	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientelicht Ausführung 1	Fertigungsablauf Standard
Anfahrhilfe-/ Abfahrhilfe	Feststellbremse
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel links, konvex	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Außenspiegel rechts, konvex	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Ausstattungspaket Columbus ohne Akustikgläser	Fußmatten vorn und hinten
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Batterie 380A (68Ah)	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumleuchte
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Bordliteratur in Deutsch	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bordwerkzeug und Wagenheber	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
DAB - Digitaler Radioempfang	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachreling, schwarz	Kältemittel R1234yf
Dachspoiler	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dämpfung hinten	Kindersicherung, manuell
Dämpfung vorn	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10597154
vom: 12.05.2026

Komfortausstattung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Durchladeeinrichtung
Komfortsitze vorn	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen vorn	Ohne Halter
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Head-Up Display
Kurzheck	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Schmutzfänger
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Spurwechselassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leichtmetallräder 7J x 19	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Matrix-Beam	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Multifunktionskamera	Parklenkassistent
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Mit speziellem Aufkleber	Radschrauben Standard
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radstand
Mittelarmlehne vorn	Radvollblenden
Müdigkeitserkennung	REAR VIEW CAMERA MID
Navi Columbus + Web radio	Rechtsverkehr
Nebelschlussleuchte	Regionscode " ECE " für Radio
Netztrennwand	Reifen 235/50 R19 99V
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung	Reifendruckkontrolle
Normal-Lackierung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Notrufsystem eCall+	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne 2. Batterie	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne Adapter	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen hinten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen vorn
Ohne Alu/Chrom-Paket	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Anschlussgarantie	Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Außen-Sound Maßnahmen	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schmales Notrad
	Schriftzugsatz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10597154
vom: 12.05.2026

Schubladen unter den Vordersitzen
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
Sondermodell 2022
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Standheizung mit Funkfernbedienung
Standheizung mit Funkfernbedienung
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Tankdeckel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Leder
Typprüfland Deutschland
USB vorne + hinten
Variante
Virtual Cockpit
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
Zierleisten schwarz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10597154
vom: 12.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10597154
vom: 12.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bodenteppich	Loch	Ersetzen
2	Fußmatten	Loch	Ersetzen
3	Dachholm rechts	Delle(n)	Spotrepair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10597154
vom: 12.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10597154
vom: 12.05.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLN7NSXP8033374

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10597154
vom: 12.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10597154
vom: 12.05.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Bodenteppich - Loch - Ersetzen



2 - Fußmatten - Loch - Ersetzen



3 - Dachholm rechts - Delle(n) - Spotrepair

