

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697270
vom: 29.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002480463
Besichtigt am: 28.05.2026 11:33
Berichts-Nr: 10697270
FIN: WAUZZZGE3NB021114

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697270
vom: 29.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	E-tron
HSN / TSN:	0588 / BSL
Erstzulassungsdatum:	04.10.2022
Laufleistung:	34.803 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	300 kW (409 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	04.12.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	19.930 km
Restlauf bis Service:	6 Monat(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697270
vom: 29.05.2026

» Fahrzeugausstattung

12 Volt Steckdose	Datenmodul Europa
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Diebstahlwarnanlage
Ablage- und Gepäckraumpaket	Digitaler Radioempfang
Abwicklung Serie	Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen
adaptive air suspension	Doppelton-Signalhorn
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Elektro-Motor Aggr.0EF.A und 0EF.B
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Elektro-Motor Systemleistung 300KW Grundmotor ist: N02/T68/T83/T0B/T67/T3S
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Erhöhte Heizleistung
Ambiente-Lichtpaket	e-tron Ladesystem connect bis 22 kW
Antriebssystem BEV	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Assistenzpaket Stadt	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4KE/4KH-
Assistenzpaket Tour	Fahrzeugladekabel, lang
Audi AG	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Folienbeklebung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi music interface	Fußmatten vorn und hinten
Audi pre sense front	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense rear	Geschlossener Aufbau
Audi Smartphone Interface	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Audi Soundsystem	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi virtual cockpit	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 12
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Glanzpaket
Außenspiegel links, asphärisch	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Heckspoiler
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert	Hochvolt-Batterie 95 kWh (brutto)
Basis	Individualkontursitze vorn
Basis Exterieur	Individualkontursitze vorn
Batterie 380A (68Ah)	Industriestecker CEE 16A, 400V, für das e-tron Ladesystem
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bedientasten schwarz matt	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bluetooth-Schnittstelle	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Dachreling in Aluminium	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank
	Kofferraumbodenmatte



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697270
vom: 29.05.2026

Komfort Standklimatisierung	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Komfortmittellarmlehne vorn	Progressivlenkung
Komfortschlüssel in Verbindung mit Diebstahlwarnanlage	quattro
Komfortschlüssel, mit Safelock	Räder der Serie
Kreuzungsassistent	Räder, 5-Arm-Aero mit Grafikdruck, 8,0Jx19, Winterreifen 255/55 R19
Ladedose CCS Typ 2	Räder, 5-Arm-Aero mit Grafikdruck, 8,5Jx19, Reifen 255/55 R19
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)	Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Rechtsverkehr
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Regionscode " ECE " für Radio
Leder Valcona	Reifen 255/55 R19 111H xl Rollwiderstandsoptimiert
LED-Scheinwerfer mit Vorbereitung für weitere Lichtfunktionen	Reifendruck-Kontrollanzeige
Linkslenker	Reservefahrad
Manuell betätigte Türen	Schalttafeloberseite in Kunstleder
Manuelle Gepäckraumabdeckung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Mit Multifunktionskamera	Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Serienqualität
Nichtraucherausführung	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug
o.b.Abgas	Sicherheitslenksäule
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sitzbelegungserkennung
Ohne Car2X	Sitzheizung vorn und hinten
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Sondersteuerung I/VP
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Ohne Dekorfolien/Embleme	spezielles Typschild EU
Ohne Feuerlöscher	Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Ohne Garagentoröffner	Standard-Klimazonen
Ohne Head-up-Display	Stoßfänger Serie
Ohne integriertes Mautsystem	Tagfahrlicht
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Kompensor	Trennnetz
Ohne Luftqualität-Paket	Typprüfland Deutschland
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Umgebungskameras
Ohne Nachtsichtsystem	Umgebungskameras
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	variable Kopfstützen für die Vordersitze
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Variante Grundausstattung
Ohne Sonnenschutzrollo	Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Vorbereitung für Functions on Demand
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion für beide Vordersitze
Ohne zus.Warnleuchten	Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
On-board-Ladegerät bis 22 kW (AC)	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697270
vom: 29.05.2026

Wandhalterung Clip
Zellmodul C
Zweiter Ladezugang



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697270
vom: 29.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	7,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/55 R 19 111 H	7,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/55 R 19 111 H	7,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/55 R 19 111 H	7,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/55 R 19 111 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697270
vom: 29.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
2	Diffusor	Kratzer	Spotrepair
3	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Smart Repair
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
5	Rückenlehnenbezug hinten mitte	Kratzer	Smart Repair Leder
6	Stoßfängerzierblende hinten	Kratzer	Lackieren
7	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Spiegelkappe Aussenspiegel links (Oberhalb)	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb)	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697270
vom: 29.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697270
vom: 29.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGE3NB021114

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697270
vom: 29.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10697270
vom: 29.05.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697270
vom: 29.05.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Reifen - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen



2 - Diffusor - Kratzer - Spotrepair



3 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Smart Repair

Kommentar

unterhalb







Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697270
vom: 29.05.2026

4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



5 - Rückenlehnenbezug hinten mitte - Kratzer - Smart Repair Leder




6 - Stoßfängerzierblende hinten - Kratzer - Lackieren



7 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

GEBRAUCHSSPUREN



1 - Motorhaube - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Spiegelkappe Aussenspiegel links (Oberhalb) - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb) - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

