

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Verkaufsbericht



### Vorgang

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Ihr Auftrag vom</b>    | 17.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG |
| <b>Besichtigungsort</b>   | 36272 Niederaula, Industriestraße 11                                |
| <b>Besichtigungsdatum</b> | 03.07.2026  |
| <b>Referenznummern</b>    | 0002109612  |

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

**Fahrzeugident.-Nr.** W0VEDYHZ5RJ009723

|                             |                        |                               |                   |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Fahrzeugart</b>          | Transporter - Kasten   | <b>Farbton / Lackart</b>      | Grau / Metallic   |
| <b>Hersteller</b>           | Opel                   | <b>Nächste HU</b>             | keine Angabe      |
| <b>Typ / Verkaufsbez.</b>   | Combo E Cargo 1.5 CDTI | <b>Laufleistung abgelesen</b> | 9.405 km          |
| <b>Erstzulassung</b>        | 06.02.2025             | <b>Emissionsklasse</b>        | keine Angabe      |
| <b>Getriebe / Gänge</b>     | Automatik / 8          | <b>Sitzplätze / Türen</b>     | 3 / 5             |
| <b>Achsen / angetrieben</b> | 2 / 1                  | <b>Anzahl Besitzer</b>        | keine Angabe      |
| <b>Motorart</b>             | Reihenmotor / Diesel   | <b>Hubraum / Nennleistung</b> | 1.499 ccm / 96 KW |
| <b>Antriebsart</b>          | Frontantrieb           |                               |                   |

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

| <b>Montierte Räder:</b>         |                 |           |            |                    |             |
|---------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|-------------|
| Position                        | Reifenart       | Felgenart | Hersteller | Dimension          | Profiltiefe |
| vorn links                      | Allwetterreifen | Stahlrad  | Firestone  | 205/60 R 16 96V AS | 7 mm        |
| vorn rechts                     | Allwetterreifen | Stahlrad  | Firestone  | 205/60 R 16 96V AS | 7 mm        |
| hinten rechts                   | Allwetterreifen | Stahlrad  | Firestone  | 205/60 R 16 96V AS | 8 mm        |
| hinten links                    | Allwetterreifen | Stahlrad  | Firestone  | 205/60 R 16 96V AS | 8 mm        |
| Reservebereifung: Fahrbereifung |                 |           |            |                    |             |

| <b>Allgemeines / Zustand</b>           |  |
|--|--|
| ✓ Fahrzeug ist fahrbereit              | ✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt     |
| ✗ Fahrzeug ist zugelassen              | ✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| ✓ Batterie ist betriebsbereit          | ✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| ✓ Serviceheft vorhanden                | ✗ Rangierfahrt durchgeführt.           |
| ✗ Probefahrt durchgeführt.             | ✗ Ladekabel vorhanden                  |
| ✗ Anhängerkupplung vorhanden           | ✓ Bordwerkzeug vorhanden               |
| Erster Kundendienst noch nicht fällig. |  |

| <b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b> |   |
|---|---|
| ✓ Motor startet eigenständig                | ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig                       |
| ✓ Lichtanlage funktionsfähig                | ⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig                 |
| ✓ Fensterheber funktionsfähig               | ✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| ✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen      |   |

| <b>Fahrzeugzustand</b> |          |
|------------------------|----------|
| ✗ verschmutzt          | ✗ nass   |
| ✗ Eis                  | ✗ Schnee |

| <b>Fahrzeugstandort</b>           |  |
|-----------------------------------|--|
| ✗ unzureichende Lichtverhältnisse | ✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| ✗ Dunkelheit                      | ✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich      |

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

| Vorschaden          | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|---------------------|--|--------------|
| Keine festgestellt. |  |              |

**Anmerkungen**  
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

### Serienausstattung

|   |   |
|---|---|
| Airbag Fahrerseite                              | Antriebsart: Frontantrieb   |
| Audiobedienung am Lenkrad                       | Audiosystem BT (Bluetooth-/USB-Schnittstelle)                       |
| Freisprecheinrichtung Bluetooth                 | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                                |
| Erhöhte Nutzlast                                | Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) |
| Feststellbremse elektrisch                      | Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                             |
| Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen) | Heckflügeltüren ohne Verglasung                                     |
| Karosserie/Aufbau: Kasten                       | Klimaanlage   |
| Laderaumtrennwand geschlossen                   | Modellpflege  |
| Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF                 | Nebelscheinwerfer   |
| Opel Connect                                    | Parkpilotsystem hinten  |
| Radstand 2785 mm                                | Rußpartikelfilter   |
| Safety-Paket                                    | Einschaltautomatik für Fahrlicht                                    |
| Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung  | Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor                   |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e            | Scheinwerfer Halogen  |
| Schiebetür rechts                               | Smartphone-Station  |
| Stahlfelgen 6,5x16                              | Radnabenabdeckungen   |
| Start/Stop-Anlage                               | Teppichboden im Fahrgast-/Laderaum (1.Sitzreihe)                    |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung           | Zusatzheizung / Schnellheizung                                      |

### Sonderausstattung

|  |  |
|--|--|
| Beifahrersitzbank FlexCargo geteilt/klappbar                   | Komfortsitz vorn links                                       |
| Bodenbelag vorn (Gummi)  | Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent                    |
| Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar | Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar                         |
| Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz                   | Holzboden Laderaum und Seitenverkleidung Standard-Ausführung |
| Innenspiegel, digital  | Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung                           |
| Reifendruck-Kontrollsystem                                     | Reserverad in Fahrbereifung                                  |
| Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht                       | Sicht-Paket  |
| Scheibenwischer mit Regensensor                                |  |

| <b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>   |                 |          |
|--|-----------------|----------|
| <b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)   | Reparaturkosten | MW       |
| Tür vorne rechts, verkratzt, Gebrauchsspur   | 0,00 €          | 0,00 €   |
| Kotflügel vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur                              | 0,00 €          | 0,00 €   |
| <b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)   | Reparaturkosten | MW       |
| Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 14, Bild 15, Bild 16) | 772,00 €        | 656,20 € |
| <b>Exterieur</b> (Angaben ohne MwSt.)  | Reparaturkosten | MW       |
| Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben  | 140,00 €        | 140,00 € |
| <b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)   | Reparaturkosten | MW       |
| Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur   | 0,00 €          | 0,00 €   |
| Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur   | 0,00 €          | 0,00 €   |

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

| <b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt) |                    |
|---|--------------------|
| <b>Reparaturkosten</b>  | <b>912,00 €</b>    |
| <b>Minderwert</b>   | <b>796,20 €</b>    |
| <b>Händlereinkaufspreis</b>   | <b>14.725,00 €</b> |
| <b>Händlerverkaufspreis</b>   | <b>16.675,00 €</b> |

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

| <b>Besichtigungsbedingungen</b>   |
|---|
| Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert. |

| <b>Minderwert</b>   |
|---|
| Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.<br>Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen. |

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 16 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris  


---

 Der Sachverständige, 06.07.2026

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9




Bild 10

**Fotoanlage**



Bild 11




Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 15 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 16 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren