

Skoda

FABIA 1.0 TSI 70KW (95CV) MANUAL 5 VEL.

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBEP6PJ9S4058820

Coste de la reparacion

115,10 EUR
TOTAL



Descripción

Matrícula 3765MZX	Fecha de matriculación 09/04/2025	Kilometraje 24274 km
Color Rojo	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 999	Transmisión Manual
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 70 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección SINTAX VALENCIA	Fecha del encargo 10/07/2026	Fecha de peritación aprobada 13/07/2026
--	---------------------------------	--

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación	Coste neto
001	Asiento / Trasero	Manchado	Limpieza	9,50 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	0,25 h	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	9,50 EUR	-	-	-
002	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar	43,20 EUR

	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia	
	-	0,90 h	-		
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-	
	-	34,20 EUR	9,00 EUR		
003	Puerta / Delantero Izquierdo		Ralladura	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia	
	-	-	-		
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-	
	-	-	-		
004	Paragolpes / Trasero		Ralladura	Pintar	62,40 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia	
	-	1,30 h	-		
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-	
	-	49,40 EUR	13,00 EUR		
005	Puerta / Delantero Derecho		Abolladura	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia	
	-	-	-		
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-	
	-	-	-		
006	Parabrisas / -		Rayado	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia	
	-	-	-		
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-	
	-	-	-		

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☒ Cubierta de carga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☒ Manual de instrucciones
- ☐ chaleco reflectante
- ☒ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	KUMHO	185 / 65 / 15 /	5 mm
Delantero Derecho	KUMHO	185 / 65 / 15 /	5 mm
Trasero Izquierdo	KUMHO	185 / 65 / 15 /	5 mm
Trasero Derecho	KUMHO	185 / 65 / 15 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Asiento / Trasero / Manchado



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Parabrisas / - / Rayado