

Standplatz: _____

18.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **HYUNDAI i30 1.0 T-GDI Hybrid Select Kombi 5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	WAK-GS 0543	Fahrgestell-Nummer:	TMAH281BANJ116902
Vertrags-Nummer:	13287081	Erstzulassung:	24.05.2022
Internes KZ:	15045177	Kilometer-Stand:	126680
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

HYUNDAI i30 1.0 T-GDI Hybrid Select Kombi 5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: Atlas White Uni	Polsterung: Stoff Schwarz	Telefontyp:
-----------------------------	---------------------------	-------------

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **19.462,18**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Atlas White Uni	0,00
Stoff Schwarz	0,00
Uni Sonderfarbe "Atlas White"	252,10

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **19.714,28**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **23.459,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 23.459,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI i30 1.0 T-GDI Hybrid Select Kombi5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	998
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	115
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	196	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,40
Leergewicht (kg):	1346	zul. Gewicht (kg):	1850

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 13287081
Amtliches Kennzeichen: WAK-GS 0543
Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI i30 1.0 T-GDI Hybrid Select Kombi5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
22.12.2023	9059877788	Fremdverschulden	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport**Vertrags-Nummer:** 13287081

Amtliches Kennzeichen: WAK-GS 0543

Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI i30 1.0 T-GDI Hybrid Select Kombi5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
04.10.2022	14057	Inspektion und Wartung
16.03.2023	29767	Inspektion und Wartung
02.11.2023	44427	Inspektion und Wartung
10.05.2024	58864	Inspektion und Wartung
10.05.2024	58864	Bremsflüssigkeitswechsel
11.03.2025	73347	Inspektion und Wartung
26.05.2025	83424	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
26.05.2025	83424	TÜV/AU (MwSt-frei)
22.07.2025	88146	Inspektion und Wartung
18.11.2025	102966	Wartungszusatzumfänge
30.03.2026	118702	Wartungszusatzumfänge
30.03.2026	118702	Wartungszusatzumfänge
30.03.2026	118702	Bremsflüssigkeitswechsel
30.03.2026	118702	Bremsflüssigkeitswechsel
09.04.2026	118702	Wartungszusatzumfänge
09.04.2026	118702	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	WAK-GS 543
Berichtsnummer :	000000922072-DE968		
Referenznummer:	31162178		

Fahrzeugdaten

Hyundai i30 cw (PD)(01.2017->) Select Mild-Hybrid

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAH281BANJ116902	Laufleistung abgelesen:	126680 km 29.05.2026 99819 Krauthausen, OT Deubachshof
Erstzulassung / Baujahr:	24.05.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	998 ccm / 88 kW (120 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Atlas White / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	118702 / 25.03.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Stahl mit Radkappe
2. Achse - links / Zust.		/// 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 5 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 3 mm
Verkehrssicherheit:		

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Schein- / Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill schwarz (mattlackiert)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mild-Hybrid 88 kW (Motor 1,0 Ltr. - 88 kW T-GDI)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrer-Informationen-System (Monochrom-Display 3,8 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - mit automatisierter Kupplung (iMT)
- Gurtstraffer
- Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne vorn mit Fach

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Modellpflege • Nebelscheinwerfer • Radioempfang digital (DAB+) • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sonderlackierung Engine Rot Uni • Start/Stop-Anlage • Stoßfänger Wagenfarbe • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Motorhaubenisolierung • Otto-Partikelfilter (OPF) • Reifen-Reparaturkit • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Seitenairbag vorn • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Sonnenblenden mit Spiegel • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Türgriffe innen verchromt • Verglasung getönt • Wegfahrsperrung (elektronisch) |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	×	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	×
---------------------	-----------------------	----------	---------------------	-----------------------	----------

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft		Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft		Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Reifendaten nicht erkennbar!

Schaden			
	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Kotflügel Vorne - Links	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
2.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
4.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
5.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Erneuern
6.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Innenraum	Verschmutzt (leicht)	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



1. Kotflügel Vorne - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



2. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



5. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



7. Innenraum
Verschmutzt (leicht) - Reinigen



7. Innenraum
Verschmutzt (leicht) - Reinigen