

14.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES V-Klasse V 220 d Aut. RISE kompakt Van4-türig 1950 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -QN 0888	Fahrgestell-Nummer:	W1V44781314124008
Vertrags-Nummer:	13146084	Erstzulassung:	20.06.2022
Internes KZ:	15080679	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES V-Klasse V 220 d Aut. RISE kompakt Van 4-türig 1950 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik

Lackierung: _____	Polsterung: _____	Telefontyp: _____
Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)		34.277,31
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):		
manuelle Anlage		0,00
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)		34.277,31

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES V-Klasse V 220 d Aut. RISE kompakt Van4-türig 1950 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	120 / 163	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	163
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	57
Max. Km/h:	195	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,000
Leergewicht (kg):	2210	zul. Gewicht (kg):	3100

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 13146084
Amtliches Kennzeichen: HD -QN 0888
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES V-Klasse V 220 d Aut. RISE kompakt Van4-türig 1950 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
27.03.2024	9059883965	Eigenverschulden	Schiebetür mitte Beifahrerseite Seitenwand hinten mitte Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 13146084
Amtliches Kennzeichen: HD -QN 0888
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES V-Klasse V 220 d Aut. RISE kompakt Van4-türig 1950 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1V44781314124008

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	130.584 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	554 Tag(e)
Typ/Modell	V-Klasse	HU (Bericht lag nicht vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	W1V44781314124008	Leistung	120 kW
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	20.06.2022	Polster	
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Radblende vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - Löcher - erneuern
5	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
6	Tür vorn links	Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern
7	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
8	Verkleidungen/Abdeckungen	Teppichboden vorn links - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung
9	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/65 R16 107/105T C	Michelin	Sommerreifen	8mm - 8mm	i.O.	
2	205/65 R16 107/105T C	Michelin	Sommerreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/65 R16 107/105T C	Pirelli	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	
2	205/65 R16 107/105T C	Pirelli	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 06.08.2026
Protokollnummer: 46932264
Anlieferungsdatum: 06.08.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	V-Klasse	Laufleistung (abgelesen)	130.584 km
Fahrgestellnummer	W1V44781314124008	Erstzulassung	20.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... auslegen / polieren



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - Löcher - erneuern



Beschädigung #6: Tür vorn links: Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern




Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - entspricht nicht den Leasingvorgab...



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung




Beschädigung #9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1V44781314124008

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	130,584 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	554 Tag(e)
Type / Model	V-Klasse	Main inspection (Report not on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	W1V44781314124008	Power	120 kW
Engine displacement	1,950 ccm	Cylinder	—
First registration	20 Jun 2022	Upholstery	
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Wheel / tyres	Wheel cover - front left side - Scratched - Replace
3	Door - front right side	Door - Scratched - Cover / polish
4	Trim / covers	Floor mats - Holes - Replace
5	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
6	Door - front left side	Door check strap / arrestor - Noise - Replace
7	Side panel - rear right side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
8	Trim / covers	Carpet - front left side - Does not meet the leasing specifications - Loss in value
9	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
10	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear right side, Door - rear right side, Professionally carried out



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/65 R16 107/105T C	Michelin	Summer tyres	8mm - 8mm	o.k.	
2	205/65 R16 107/105T C	Michelin	Summer tyres	8mm - 8mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/65 R16 107/105T C	Pirelli	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	
2	205/65 R16 107/105T C	Pirelli	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 6 Aug 2026
Protocol number: 46932264
Delivery date: 6 Aug 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	V-Klasse	Mileage (Read)	130,584 km
Vehicle Identification number	W1V44781314124008	First registration	20 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Wheel / tyres: Wheel cover - front left side - Scratched - Replace



Damage #2: Wheel / tyres: Wheel cover - front left side - Scratched - Replace




Damage #3: Door - front right side: Door - Scratched - Cover / polish



Damage #3: Door - front right side: Door - Scratched - Cover / polish



Damage #4: Trim / covers: Floor mats - Holes - Replace



Damage #6: Door - front left side: Door check strap / arrestor - Noise - Replace




Damage #7: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work




Damage #7: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work




Damage #8: Trim / covers: Carpet - front left side - Does not meet the leasing specifications - Loss in value



Damage #8: Trim / covers: Carpet - front left side - Does not meet the leasing specifications - Loss in value



Damage #8: Trim / covers: Carpet - front left side - Does not meet the leasing specifications - Loss in value




Damage #9: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 6 Aug 2026
Protocol number: 46932264
Delivery date: 6 Aug 2026



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - rear right side



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - rear right side