

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** **MERCEDES Vito 114 CDI Tourer PRO lang Auto Kombi-Lieferwagen4-türig 1950 ccm 136 PS / 100 KW Diesel Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	D -K 0609	Fahrgestell-Nummer:	W1V44770314167319
Vertrags-Nummer:	40440079	Erstzulassung:	17.10.2022
Internes KZ:	15023828	Kilometer-Stand:	154572

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

**Ausstattung:**

**MERCEDES Vito 114 CDI Tourer PRO lang Auto Kombi-Lieferwagen 4-türig 1950 ccm 136 PS / 100 KW Diesel Automatik**

Lackierung: Arktikweiß Uni	Polsterung: Stoff Rawson plus schwarz	Telefontyp:
----------------------------	---------------------------------------	-------------

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 41.480,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

2-Wege-Lautsprecher vorn und hinten	52,00
Anhängerkupplung Kugelkopf abnehmbar	975,00
Arktikweiß Uni	0,00
Audio 40	988,00
Gepäcksicherungsnetz	216,00
Hecktür zweiflügelig 180 Grad ohne Fenster	430,00
Park-Paket	1.042,00
Rückfahrkamera	0,00
Stoff Rawson plus	0,00
Stoff Rawson plus schwarz	0,00
Wegfall Sitze/Sitzbank 2. Fondsitze	-998,00
halbautomatisch geregelt Klimaanlage TEMPATIC	1.782,00
Beschriftung "Klüh Multiservices"	0,00
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Beschriftung "Klüh Multiservices"	0,00
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 45.967,00**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 54.700,73**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 54.700,73

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	MERCEDES Vito 114 CDI Tourer PRO lang Auto Kombi-Lieferwagen4-türig 1950 ccm 136 PS / 100 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	57
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	2151	zul. Gewicht (kg):	3100

\* Angaben ohne Gewähr

24800

## Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 40440079

Amtliches Kennzeichen: D -K 0609

Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**MERCEDES Vito 114 CDI Tourer PRO lang Auto Kombi-Lieferwagen4-türig 1950 ccm 136 PS / 100 KW Diesel Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
28.04.2026	9059994476	Eigenverschulden		Nein	Nein
18.02.2026	9059983673	Eigenverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite Bruch Gehäuse	Nein	Nein
26.06.2025	9059948001	Panne	Reifen innen Beifahrerseite Loch	Nein	Nein
22.11.2024	9059909463	Fremdverschulden	Schaden unbekannt	Nein	Nein
02.12.2022	9059832514	Panne	Reifen vorne Beifahrerseite Loch	Nein	Nein

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 40440079  
Amtliches Kennzeichen: D -K 0609  
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**MERCEDES Vito 114 CDI Tourer PRO lang Auto Kombi-Lieferwagen4-türig 1950 ccm 136 PS / 100 KW Diesel Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
14.03.2024	33982	Inspektion und Wartung
14.11.2024	60149	Bremsflüssigkeitswechsel
14.11.2024	60149	Inspektion und Wartung
14.11.2024	60149	Getriebeölwechsel
18.12.2025	109197	Inspektion und Wartung
18.12.2025	109197	Bremsflüssigkeitswechsel
18.12.2025	109197	TÜV/AU (MwSt-frei)
12.06.2026	151427	Inspektion und Wartung
12.06.2026	151427	Wartungszusatzumfänge

---

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>D-K 609</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000925134-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31199886</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Mercedes-Benz Vito Tourer (447)(07.2014->) 114/116/119/124 CDI Pro lang (447.703)

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>W1V44770314167319</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>154572 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>17.10.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>15.06.2026 70736 Fellbach</b>
Fahrzeugart:	<b>Transporter</b>	Aufbauart:	
Kraftstoff:	<b>Diesel</b>	Getriebe Art:	<b>automatic</b>
Navi.-Datenträger:	<b>-</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1950 ccm / 100 kW (136 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Weiß</b>
Lackart:	<b>Uni</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>4 / 8</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>10.2027 / 10.2027</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>109197 / 27.10.2025</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Stahl</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Continental</b>	<b>195/65/R16/-- 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Continental</b>	<b>195/65/R16/-- 6 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Continental</b>	<b>195/65/R16/-- 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Continental</b>	<b>195/65/R16/-- 6 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Stahl</b>
2. Achse - links / Zust.	-	<b>195/65/R16/-- 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	-	<b>195/65/R16/-- 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	-	<b>195/65/R16/-- 5 mm</b>
1. Achse - links / Zust.	-	<b>195/65/R16/-- 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.



Allgemeine Prüfung	
<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Unfallschadenprüfung	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

## Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	Nicht vorhanden	✓
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	Nicht vorhanden
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

Schaden			
	<b>Karosserie außen</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Außenspiegel - Rechts	Riss	Erneuern
2.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Erneuern
	<b>Sonstiges</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
3.	Sitz Innenraum rechts hinten	Verschmutzt	Reinigen
4.	Fahrzeug	Beklebt	Entkleben / Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Außenspiegel - Rechts  
Riss - Erneuern



1. Außenspiegel - Rechts  
Riss - Erneuern



2. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Erneuern



2. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Erneuern



3. Sitz Innenraum rechts hinten  
Verschmutzt - Reinigen



3. Sitz Innenraum rechts hinten  
Verschmutzt - Reinigen