



Zustandsbericht

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	MAXUS Deliver 9 2.0 Transporter RWD BASE		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LSH14J7C0PA087286
Erstzulassung	07.02.2024	Laufleistung (abgelesen)	17.788 km
HSN/TSN	2184 / AAH 00011	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Fahrzeugart	LKW < 3,5t	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EUROVI; E; M, N	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell
Farbe	Weiß	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	109 kW / 1.996 ccm	Nächste HU	02/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	2.212 km
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	3 / 3
Vertragsnummer	50152565	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 121R C	Sommerreifen auf Stahl	Sonstige	7mm / 7mm	i.O.
2	235/65 R16 121R C	Sommerreifen auf Stahl	Sonstige	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag: Fahrer- und Beifahrerairbag
Airbag: Seitenairbags
Airbag: Vorhangairbags
Alarm
Audiosystem mit MP3-Funktion
Automatische Türentriegelung
Automatisches Notbremsystem (AEBS) Wenn ein Fußgänger oder ein anderes Fahrzeug auf Ihrer Straße erkannt wird, deaktiviert AEBS das Gaspedal und betätigt die Bremsen, um das Risiko eines schweren Unfalls zu verringern.
Außenspiegel mit integriertem Totwinkelspiegel und Blinkleuchte
Außenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizbar
Berganfahrhilfe (HHC)



Bezeichnung
Bluetooth- Freisprecheinrichtung
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Dieselpartikelfilter DPF
Doppelte Innenbeleuchtung im Laderaum
Drehzahlmesser
eCall Automatischer Notruf bei Unfall
Einparkhilfe hinten
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Fahrmodusschalter (Power/Normal/Eco)
Fensterheber elektrisch
Garantie: 3 Jahre Herstellergarantie oder 160.000 km - das zuerst Erreichte gilt
Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Gummibodenbelag im Passagier- und Laderaum Laderaumverkleidung halbhoch
Heckstoßfänger Vordere und hintere Stoßstange, teillackiert in Karosseriefarbe
Innentürverkleidung
Instrumententräger mit Dekorelementen im Carbon Look
Klimaanlage
Kopfstützen (3)
Lackierung: Uni
Laderaumverkleidung (halbhoch)
Lenkrad höhenverstellbar
Lenkradfernbedienung für Audiosystem
Lichtsensoren
Multifunktionslenkrad
Nebenantrieb: PTO / Nebenantrieb am Getriebe
Polster: Stoff
Räder: Stahlräder 16" mit Radabdeckungen mit Reifen 235/65 R16C
Räder: Vollwertiges Reserverad unter dem Fahrzeug
Servolenkung elektrisch
Sitze: Beifahrerdoppelsitzbank
Sitze: Fahrersitz 8-fach verstellbar mit einer verstellbaren Armlehne
Spurverlassenswarner (LDW)
Start-Stopp-System
Tagfahrlicht LED
Tür: Heckflügeltüren mit 263° Öffnungswinkel
Tür: Schiebetür rechts
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung



Bezeichnung
Paket: Komfortpaket - Nebelscheinwerfer - Doppelte LED -Innenbeleuchtung im Laderaum - Regensensor - Einparkhilfe vorn - 10-Zoll-Touchscreen mit Apple CarPlay und Android Auto - Rückfahrkamera

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
2	Motor	Motorabdeckung (Maderschaden) - beschädigt - erneuern
3	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Wertminderung
1	Seite links	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Fahrzeug weist lauffleistungsbedingte, Nutzfahrzeugtypische Gebrauchsspuren auf
- Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt im beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

A photograph showing the front interior of a Renault Trafic van. The view is from the passenger side looking towards the driver's seat. Two grey fabric seats with black horizontal stitching are visible. The dashboard and steering wheel are partially visible in the background. The interior appears clean and well-maintained.

Zulassungsbescheinigung Teil I

24-00372

07.02.2024 2194 AAH090712

N1 BB

LSH14J7COPAD87289 2

MAXUS

SV53C

6360

9000271

MAXUS DELIVER 9

SAO MAXUS (RG)

FXX.G0 SW 6.3 51

VNR

Z 395/2009/2019/1939IE

EUROVI E.M.N

Diesel

2007 660 1996

TECHN.ZUL.GES-MASS-E ZUGKOMBINATION:600KG-WW.AHK LT. EGT0

2 1 1 1 108/3500 185

5940 2052

2535 2435

350

254 3500 3500

1550 2150

1950 2150

76 2625 72

2800 756

2356SR1BC 12/11195

64/2018/558/0074-03

103.10.2022 K H C078612

Seite 6 / 11



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Innenraum hinten



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Motor: Motorabdeckung (Maderschaden) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Motor: Motorabdeckung (Maderschaden) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Sonstiges: Hauptuntersuchung - fällig - durchführen

Unfallfotos



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links