

Zustandsbericht

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	E.GO e.Go Life 60 Pure	Fahrgestellnummer	WNAF1ADE3MA000048
Erstzulassung	15.06.2022	Laufleistung (abgelesen)	14.779 km
HSN/TSN	2216 / AAA 00000	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse		Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Blau Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	29 kW / 0 ccm	Nächste HU	07/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung	05/2023 bei 4.083 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Dunkelgrau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	4 / 3
Vertragsnummer	50138245	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	205/50 R17 93V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Maxxis	6mm / 6mm	i.O.
2	205/50 R17 93V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Maxxis	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2024

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
12 V Steckdose
Ablagenpaket - separates Fach in Türtasche - 2x Cupholder
Airbag Fahrer-, Beifahrer- und Seitenairbag
Akustisches Warnsystem zum Schutz von Verkehrsteilnehmern (AVAS)
Anti-Blockier-System (ABS) mit integriertem, hydraulischen Bremsassistent
Außenspiegel beheizbar - elektrisch einstell- und manuell einklappbar
Beheizbare Heck- und Frontscheibe
Berganfahrhilfe (Hill-Start-Assist)
Bremsleuchte, dritte



Bezeichnung
e.GO Infotainmentsystem mit DAB+ Radio, Apple CarPlay, Android Auto und Bluetooth Freisprecheinrichtung
Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) mit Antischlupfregelung (ASR)
Energierückgewinnung durch Rekuperation
Fahrwerk: Fahrmodi "ECO", "COMFORT" und "SPORT"
Fenster rahmenlose
Fensterheber elektrisch mit Absenkautomatik auf der Fahrerseite
Frischluf- und Umluftsystem mit 5-stufigem Gebläse
Gepäckraumboden inkl. Sortierhilfe unter dem Gepäckraumboden, in der bspw. das Ladekabel seinen Platz findet
Geschwindigkeitswarner
Getriebe: 1-Gang Direktantrieb
Große offene Ablage
Heizung
ISO-Fix Kindersitzbefestigung für Beifahrersitz und hintere Sitze
Komfort-Scheibenwischfunktion mit Regensensor
Kopfstützen, hinten
Kopfstützen, vorne
Ladekabel für öffentliche Ladestationen oder Haushaltssteckdosen
LED- Hauptscheinwerfer
Leichte und robuste Kunststoff-Außenhaut
Lenkrad im 3-Speichen-Design höhen- und weitenverstellbar
Lichtautomatik durch Lichtsensor inkl. Coming-Home und Leaving-Home Lichtfunktion
Lithium-Ionen Batterie mit 8 Jahren Garantie bei 70 % Restkapazität
Nebelscheinwerfer
Notrufsystem eCall
Parkassistentz vorne und hinten
Reifendruckkontrollsystem aktiv
Servolenkung elektrisch
Sitze: 2 Sitzplätze im Fond mit vollständig und einzeln umklappbaren Lehnen
Sitze: Manuell verstellbare Sitze für Fahrer und Beifahrer (Sitzlängsrichtung und Lehnenneigung)
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Sitze: Umklappbare Beifahrersitzlehne zum Transport langer Gegenstände
Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Tagfahrlicht
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, optischer Verriegelungsrückmeldung und Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Lackierung Azurblau Metallic
Räder: 17" Design Leichtmetallräder mit Allwetterreifen

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen



Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Innenraum hinten



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern