



Ansicht vorne links



Ansicht vorne rechts



Ansicht hinten rechts



Ansicht hinten links



Typenschild mit VIN



Navigation



Gesamtfahrstrecke (KM)



Bordunterlagen



Servicehistorie



Innenraum vorne rechts



Innenraum hinten rechts



Motorraum



Laderaum



VL



VR



HR



HL




Sommerkompletträder





Windschutzscheibe - Steinschlag im Fahrersichtfeld - erneuern (Regensen.)



Windschutzscheibe - Steinschlag im Fahrersichtfeld - erneuern (Regensen.)



Fondseite links - Kratzer - auslegen



Fondseite links - Kratzer - auslegen



Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Kratzer - Gebrauchsspur




Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Kratzer - Gebrauchsspur

	Hersteller		Typ		Modell			
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel	
	YV1LFH5V5P1962629		Sport-Utility-Vehicle		5	Hybr.B/E ext. aufl.	9101/BUL	
	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
	14.02.2023	1	125.996 km	228 kW	4	1969	03/28	
	Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	HV-Batterie (kWh)	Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)		
	0,00 %	0,00 %	18,8	keine Angabe				
	Ehemalige Nutzung				Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)	
	Unbekannt				nein	07/25	103.378 k..	
	Farbe		Lackierung	Reimport	nächster KD am		nächster KD (km)	
	THUNDER GREY / Metallic		metallic	nein	k. A.		130.337 k..	
	Scheckheft	Scheckheft Bemerkung						
	vollständig							
	Polster	Polsterfarbe	Getriebe		Schadstoffk.			
	Vollleder	Schwarz	Getriebe Automatik - G..		Euro6d			
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein		Chiptuning: nein			

Ausstattung	Serienausstattung:				
	3.Sitzreihe	Airbag Beifahrerseite	Airbag Beifahrerseite abschaltbar		
	Airbag Fahrerseite	Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vo..	Anti-Blockier-System (ABS)		
	Antriebsart: Allradantrieb	Applikationen am Fahrzeugheck Chrom	Applikationen an den Seitenfenstern Chrom		
	Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		
	Außenspiegel Wagenfarbe	Außentemperaturanzeige	Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor		
	Betätigung Heckklappe-/Deckel automatisch	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Bordcomputer		
	Bremsenergierückgewinnung	Dachreling Aluminium-Optik	Digitale Instrumentierung 12,3´-Display		
	Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bre..	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	Elektromotor 107 kW (Hybridantrieb)		
	Elektron. Differentialsperre Corner Traction C..	Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	Exterieurumfänge lackiert		
	Fahrassistenz-Paket: Driver Assistance	Fahrassistenz-Paket: Driver Awareness	Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance		
	Fahrassistenz-System: Automatische Stabilit..	Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..		
	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..	Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection	Fensterheber elektrisch vorn + hinten		
	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)		
	Heckscheibe heizbar	Hybrid 335 kW (Motor 2,0 Ltr. - 228 kW)	Induktionsladeschale für Smartphone		
	Infotainment-System: Android (DAB+)	Innenraumfilter: Pollenfilter	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz		
	Karosserie: 5-türig	Keyless Drive	Keyless-Start		
	Kindersicherung elektr. betätigt	Kindersitz integriert (2.Sitzreihe mitte)	Klimaanlage im Fond		
	Klimaautomatik 4-Zonen	Knieairbag Fahrerseite	Kopf-Airbag-System		
	Kopfstützen hinten elektr. umklappbar	Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2)	Ladekantenschutz (Aluminium)		
	Lenkrad mit Multifunktion	Lenkradheizung	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar		
	Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	LM-Felgen	Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zo..		
	Make-up-Spiegel beleuchtet	Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter	Modellpflege		
	Motoround-System (Audible Vehicle Alert Sy..	One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal)	Otto-Partikelfilter (OPF)		
	Parkbremse elektrisch	Radioempfang digital (DAB+)	Radstand 2984 mm		
	Reifen-Reparaturset	Reifendruck-Kontrollsystem	Rückfahrkamera		
	Rücksitzbank 3-teilig	Rücksitzlehnen klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		
	Scheibenwischer mit Regensensor	Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)	Seitenairbag vorn		
	Sensor Scheibenbeschlagerkennung	Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	Sicherheitsgurte vorn und hinten höhenverst..		
	Standheizung	Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau..		
	Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen	Taschenhaken im Gepäckraum	Textilfußmatten		
	Textilfußmatten 3. Sitzreihe	USB-Anschlüsse (2) im Fond	Verglasung getönt		
	Volvo ON CALL	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	Wegfahrsperre		
	Winter-Paket	Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
	Sonderausstattung:				
	Alarmanlage mit Fernbedienung	Audiosystem High Performance Pro by Harm..	Licht-Paket		
	Metallic-Lackierung	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..	Sitz-Komfort-Paket		
Vorschäden	Vorschäden:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	ja	nein	nein	3.000,00 €
	(U) Nachlackierung -> Stoßfänger hinten: Lackierung /Unfallschaden (Heckschaden) (3.000,00 €)				
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 1				
	(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)				

	Reifenart (montiert) Winterreifen (LM-Felgen)						Felgenbeschreibung k. A.				
	Reifen vorne 235/55 R19 105V		VL 5,00 mm (Nokian)				VR 5,00 mm (Nokian)				
	Reifen hinten 235/55 R19 105V		HL 5,00 mm (Nokian)				HR 5,00 mm (Nokian)				
	Zweiter Reifensatz Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)						Felgenbeschreibung k. A.				
	Reifen vorne 235/55 R19 105W		VL 6,00 mm (Continental)				VR 6,00 mm (Continental)				
	Reifen hinten 235/55 R19 105W		HL 6,00 mm (Continental)				HR 6,00 mm (Continental)				
	Bemerkung Reifendichtmittel MHD: 01/2027								Ausstattung ER Reifendichtmittel		

Optischer Zustand	
	Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Kratzer - Gebra.. Fondseite links - Kratzer - auslegen Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren Windschutzscheibe - Steinschlag im Fahrersichtfeld - erneuern (..
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
COC-Papiere fehlen Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	