



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüsselschlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug




Bild 7 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 8 : Reifen vorne schadhaft



Bild 9 : Stoßfänger vorne + Kotflügel links Kratzer + Verformung, Schadenerweiterung nach Demontage möglich




Bild 10 : Stoßfänger vorne + Kotflügel links Kratzer + Verformung, Schadenerweiterung nach Demontage möglich



Bild 11 : Stoßfänger vorne + Kotflügel links Kratzer + Verformung, Schadenerweiterung nach Demontage möglich



Bild 12 : Stoßfänger vorne + Kotflügel links Kratzer + Verformung, Schadenerweiterung nach Demontage möglich




Bild 13 : Stoßfänger vorne + Kotflügel links Kratzer + Verformung, Schadenerweiterung nach Demontage möglich




Bild 14 : Stoßfänger vorne + Kotflügel links Kratzer + Verformung, Schadenerweiterung nach Demontage möglich



Bild 15 : Stoßfänger vorne + Kotflügel links Kratzer + Verformung, Schadenerweiterung nach Demontage möglich




Bild 16 : Türverkleidung vorne rechts Kratzer + Beschädigung



Bild 17 : Türe vorne rechts + Blende Kratzer




Bild 18 : Türe vorne rechts + Blende Kratzer



Bild 19 : Türe hinten rechts Kratzer Blende




Bild 20 : Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 21 : Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 22 : Einstieg vorne links Kratzer + Dellen



Bild 23 : Sitzbezug vorne links eingerissen



Bild 24 : Sitzbezug vorne links eingerissen




Bild 25 : LM-Felge vorne links Kratzer

DEKRA Automobil GmbH Station Bewertungszentrum 40233 Düsseldorf Ronsdorfer Str. 20
Tel.: 0211 / 8796390 Fax: 0211 / 87963929

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 5594

06.08.2026

FABRIKAT	HYUNDAI	SANTA FE (TM)	PRIME TYP-CODE 30 SF 62
AUSSTATTG	SCHEINWERFER MFR VERGL SOLAR CONTROL F-HEBER V EL IMPULSF A-SPIEGEL EL KLAPPB AUDIOSYSTEM KRELL LEUCHTW-REG AUTOMAT AUSSTATTUNG LEDER SITZHEIZUNG PARKBREMSE ELEKTR INNENSP AUTOM ABBL SONNENROLLO TUER H DACHREILING SERVOLENKUNG ELEKTR HEIZBARES LENKRAD ALLRADANTRIEB KOPFAIRBAG LEDERLENKRAD KOMBIINSTR LED BELEU	KLIMAANLAGE "DUAL" GLAS AKUSTIKSCHUTZ SMART KEYLESS HEAD-UP DISPLAY LED-SCHEINWERFER A-SP S-BLINK INTEGR 7-SITZER SITZE VORN ELEKTR KUEHLERGRILL CHROM SPURHALTEASSISTENT HECKKL-BETAETIG ELEK REIFENDRUCKKONTROLLE KABELLOSES LADEGER GESCHW-REGL ADAPTIV "SBW" SYSTEM SEITENAIRBAG INSTR SUPERVISION SPOILER HECKKLAPPE	VERGL GET (PRIVACY) REGENSENSOR STARTERKNOPF STECKDOSE 220V LED RUECKLEUCHTEN HECKRADAR FAHRERSITZ VERLAENG SITZE VORN BELUEFTET GURTWARNER FAHRGAST WARNUNG H EINPARKHILFE V/H 6-GANG AUTOMATIK ESC REIFEN 235/55 R19..H TUEGRIFFE CHROM SCHALTPADD AM LENKR BERGANFAHRHILFE

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS 10 AW=1 STD	PREIS =105.00	EUR/STD
ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.- PREIS
KN	STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	4	42.00
86514R00)	GITTER U STOSSF V AUS-/EINBAUEN	2	21.00
KN	BEIDE SCHEINWERFEREINHEITEN V AUS-EIN	2	21.00
86350R00)	KUEHLERGRILL AUS-/EINBAUEN	5	52.50
KN	SCHEINWERFER TAGFAHRLICHT L A-E	5	52.50
86451R00)	RADHAUSSCHALE V L AUS-/EINBAUEN	3	31.50
KN	RAD V L AUS-/EINBAUEN	1	10.50
18600A00	ZUSATZARBEIT FUER LEUCHTW REGULIERUNG	3	31.50

L A C K I E R U N G

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 108.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG 2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB.- PREIS
LI 0282	ZIERL STOSSF V R REPARATURLACKIERUNG	9	97.20
99ADFTR0	STOSSFAENGER V REPARATURLACKIERUNG	20	216.00
LI 0285	ABDECKUNG U STOSSF V REPARATURLACKIERUNG	11	118.80
99IFLTR0	KOTFLUEGEL V L KPL REPARATURLACKIERUNG	27	291.60
99IGLLR0	ZIERLEISTE KOTFL V L REPARATURLACKIERUNG	9	97.20
	SYSTEM AUDATEX	BLATT	1

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N		NR 5594	06.08.2026
E R S A T Z T E I L E		PREISSTAND	: 01.08.2026 / 01
LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0639	SCHEINW TAGFAHRL L	92207S1000	960.14

S C H L U S S K A L K U L A T I O N		EUR	EUR

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT	25 AW X 105.00 EUR/STD	262.50	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN			262.50
L A C K I E R U N G	ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT	76 AW X 108.00 EUR/STD	820.80	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL			820.80
E R S A T Z T E I L E		960.14	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE			960.14
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.....		2 043.44

MWST 19.00 %			388.25
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.....		2 431.69

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

* = ANWENDERANGABEN
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
SYSTEM AUDATEX

BLATT 2

DEKRA Automobil GmbH
Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Station Bewertungszentrum
Ronsdorfer Str. 20
40233 Düsseldorf
Telefon 0211 / 8796390
Fax 0211 / 87963929
E-Mail bewertungszentrum@dekra.com



Ansprechpartner:
Kevin Peters
Tel. direkt 0211879639-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **WES RT83E** **FIN** **KMHS4812DNU044732**

Vorgang

Kunden-Nr. 0213605354
Auftraggeber Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom 27.07.2026, elektronisch.
Besichtigung 06.08.2026, durch Herrn Kevin Peters bei DEKRA Automobil GmbH Station
Bewertungszentrum, Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 06.08.2026
Betrifft Vertragsnummer 63001172
Auftragsnummer ELSRM005216
Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Zum Bewertungszeitpunkt lag keine Ausstattungsliste vor. Abweichungen in der Ausstattung möglich.
Zum Bewertungszeitpunkt war das Ladekabel im Fahrzeug.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Typ / Verkaufsbez.	08.08.2022 SANTA FE 1.6 Plugin-Hybrid 4WD SEVEN Prime	Hersteller Aufbauart	HYUNDAI Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHS4812DNU044732	HSN / TSN	8252 / AJF
Schlüssel-Nr.	40345345	Km-Stand abgelesen	83739
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufll.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	132
Hubraum (ccm)	1598	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik	Felgen	Leichtmetall

Farbe

Weiß / Metallic

Polster / Farbe

Leder / Braun

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 ZR 19 105 W	Nexen / N blue 4Season 2	A / S	3 mm
rechts	235 / 55 ZR 19 105 W	Nexen / N blue 4Season 2	A / S	3 mm
2 links	235 / 55 ZR 19 105 W	Nexen / N blue 4Season 2	A / O	6 mm
rechts	235 / 55 ZR 19 105 W	Nexen / N blue 4Season 2	A / O	6 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Fz. Neupreis

63.450 EUR

Fz. Notierung

29.200 EUR

Fz. Grundwert: (49 Mon): MK

30.000 EUR

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Airbag: Full-Size-Fahrer-/Beifahrerairbag, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags in den Längsholmen des Daches, Alarmanlage mit Insassenalarm, Allradantrieb HTRAC, Ambiente-Beleuchtung, Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Armaturenbrett in Lederoptik, Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Ausstiegsassistent (SEA), Autobahnassistent (HDA), Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionswarner, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Bergabfahrassistent (Downhill Brake Control DBC), Berganfahrassistent (HAC), Cockpit 12,3-Zoll Farb Display, Dachreling, Dachspoiler, Dritte Bremsleuchte, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv, navigationsbasiert (NSCC), Getriebe: 6-Stufen-Automatikgetriebe, Head-up Display, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, Innenspiegel automatisch abblendend, Instrumententafel Beledert, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaanlage, manuell für die 3. Sitzreihe, Klimaautomatik, Kopfstützen (7) vorn und hinten höhenverstellbar, Kühlergrill in Satin Chrom, LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrleuchten, LED-Voll-Projektionsscheinwerfer, Lackierung: Metallic-Lackierung Serie, Ladekabel Typ 2, Leichtmetallfelgen 7,5J X 19", Lenkrad: Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lenksäule neigungs- und höhenverstellbar, Leseleuchten vorne und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Mittelkonsole in Aluminiumoptik, Multikollisionsbremse (MCB), Niveauregelung Hinterachse, Ottopartikelfilter, Paket: Komfort, Paket: Navigations-Paket, Parkbremse elektrisch (EPB), Polster: Lederausstattung, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: DAB+ Radio, Radiozubehör: USB Anschluss, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Notrad, Rückfahrkamera, Seitenaufprallschutz in den Türen, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte Santa Fe, Sitze vorne beheizbar, Sitze: 3. Sitzreihe, versenkbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Elektrisch einstellbare Sitze vorn, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: ISOFIX-Kindersitzbefestigung, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt und umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Sonnenrollo, Spurfolgeassistent (LFA), Spurhalteassistent aktiv (LKA), Start-Stopp-Automatik, Steckdose 12 Volt vorne, Steckdose: 220 V Spannungswandler, Surround-View-Monitor (SVM), Totwinkel-Assistent aktiv (BCA), Totwinkelassistent mit Monitoranzeige, Türgriffe in Satin Chrome, USB-Anschluss, Umfeldbeleuchtung, Unterfahrschutz in Chrome, Verglasung: Frontscheibe mit Akustik-Film, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Verglasung: Privacy-Verglasung, Verglasung: Wärmedämmende Frontscheibe, Verglasung: Wärmeschutzverglasung, Verkehrszeichenerkennung (ISLW), Wegfahrsperrung, elektronisch, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem, Überschlagsensor

Zwischenwert 1

30.000 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: fehlt

Km-Korrektur

Km = 83739 Kateg.: 32 = 56200 Diff. = -27539
BZ2K = -10.3288 (AS = 0.683495 BS = -0.00696)

-3.099 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Stoßfänger vorne + Kotflügel links Kratzer + Verformung, Schadenerweiterung nach Demontage möglich, instandsetzen (Bild 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)	2.432	voll	-2.432
2. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 7)	1.104	voll	-1.104
3. Türe vorne rechts + Blende Kratzer, smart repair (Bild 17, 18)	200	voll	-200
4. Türe hinten rechts Kratzer Blende, smart repair (Bild 19)	150	voll	-150
5. Stoßfänger hinten Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21)	524	anteilig	-222
6. Türverkleidung vorne rechts Kratzer + Beschädigung, smart repair (Bild 16)	150	voll	-150
7. Einstieg vorne links Kratzer + Dellen, smart repair (Bild 22)	150	voll	-150
8. Sitzbezug vorne links eingerissen, erneuern (Bild 23, 24)	1.052	anteilig	-446
9. LM-Felge vorne links Kratzer, erneuern (Bild 25)	708	anteilig	-300
10. Service ohne Nachweis, erneuern	750	voll	-750
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	7.220		-5.904 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Türe vorne links Kratzer,
Türe hinten links Kratzer,
LM-Felge hinten links Korrosion,
Einstieg hinten links Kratzer,

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Bordmappe mit Inhalt	100	voll	-100	
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	100			-100 EUR

Zwischenwert 2 20.897 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-224 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				446 EUR
Abzug für Reifenzustand				
vorne links	3 mm	AS		-111 EUR
vorne rechts	3 mm	AS		-111 EUR
hinten links	6 mm	AO		-55 EUR
hinten rechts	6 mm	AO		-55 EUR
Legende	A/ Ganzjahres / S Schaden / F Runflat / O Original			-110 EUR

Zwischenwert 3 20.787 EUR

Zwischenwert 4 20.787 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 17.637,00 EUR WD= 3.148,00 EUR VK= 20.785,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	14.831,93 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.818,07 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	17.650,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	17.478,99 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	3.321,01 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	20.800,00 EUR

Der Sachverständige
Kevin Peters

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Station Bewertungszentrum
Ronsdorfer Str. 20
40233 Düsseldorf
Telefon 0211 / 8796390
Fax 0211 / 87963929
E-Mail bewertungszentrum@dekra.com



Ansprechpartner:
Kevin Peters
Tel. direkt 0211879639-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

WES RT83E

FIN

KMHS4812DNU044732

Vertragsnummer	63001172
Auftragsnummer	ELSRM005216
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	27.07.2026, elektronisch
Besichtigung	06.08.2026 DEKRA Automobil GmbH Station Bewertungszentrum, Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 06.08.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	14.831,93 EUR	17.650,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	17.478,99 EUR	20.800,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 27.07.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 06.08.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 06.08.2026 durch Herrn Kevin Peters bei DEKRA Automobil GmbH Station Bewertungszentrum, Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Bewertungszeitpunkt lag keine Ausstattungsliste vor. Abweichungen in der Ausstattung möglich.
Zum Bewertungszeitpunkt war das Ladekabel im Fahrzeug.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

Rosangela Treeter, Kirchhoffstr. 24 b, 47475 Kamp-Lintfort
WES RT83E
08.08.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

02 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart
Hersteller
Typ / Verkaufsbezeichnung

Personenkraftwagen
HYUNDAI MOTOR (ROK)
TM / SANTA FE 1.6 Plugin-Hybrid 4WD SEVEN Prime

Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	8252 / AJF
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHS4812DNU044732
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Weiß
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Braun
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	132 kW / 1598 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	83.739

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 ZR 19 105 W	Nexen / N blue 4Season 2	A / S	3 mm
rechts	235 / 55 ZR 19 105 W	Nexen / N blue 4Season 2	A / S	3 mm
2 links	235 / 55 ZR 19 105 W	Nexen / N blue 4Season 2	A / O	6 mm
rechts	235 / 55 ZR 19 105 W	Nexen / N blue 4Season 2	A / O	6 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Serienausstattung

Ablagen, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Airbag: Full-Size-Fahrer-/Beifahrerairbag, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags in den Längsholmen des Daches, Alarmanlage mit Insassenalarm, Allradantrieb HTRAC, Ambiente-Beleuchtung, Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Armaturenbrett in Lederoptik, Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Ausstiegsassistent (SEA), Autobahnassistent (HDA), Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionswarner, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Bergabfahrassistent (Downhill Brake Control DBC), Berganfahrassistent (HAC), Cockpit 12,3-Zoll Farb Display, Dachreling, Dachspoiler, Dritte Bremsleuchte, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv, navigationsbasiert (NSCC), Getriebe: 6-Stufen-Automatikgetriebe, Head-up Display, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, Innenspiegel automatisch abblendend, Instrumententafel Beledert, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaanlage, manuell für die 3. Sitzreihe, Klimaautomatik, Kopfstützen (7) vorn und hinten höhenverstellbar, Kühlergrill in Satin Chrom, LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrleuchten, LED-Voll-Projektionsscheinwerfer, Lackierung: Metallic-Lackierung Serie, Ladekabel Typ 2, Leichtmetallfelgen 7,5J X 19", Lenkrad: Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lenksäule neigungs- und höhenverstellbar, Leseleuchten vorne und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Mittelkonsole in Aluminiumoptik, Multikollisionsbremse (MCB), Niveauregelung Hinterachse, Ottopartikelfilter, Paket: Komfort, Paket: Navigations-Paket, Parkbremse elektrisch (EPB), Polster: Lederausstattung, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: DAB+ Radio, Radiozubehör: USB Anschluss, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Notrad, Rückfahrkamera, Seitenaufprallschutz in den Türen, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte Santa Fe, Sitze vorne beheizbar, Sitze: 3. Sitzreihe, versenkbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Elektrisch einstellbare Sitze vorn, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: ISOFIX-Kindersitzbefestigung, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt und umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Sonnenrollo, Spurfolgeassistent (LFA), Spurhalteassistent aktiv (LKA), Start-Stopp-Automatik, Steckdose 12 Volt vorne, Steckdose: 220 V Spannungswandler, Surround-View-Monitor (SVM), Totwinkel-Assistent aktiv (BCA), Totwinkelassistent mit Monitoranzeige, Türgriffe in Satin Chrome, USB-Anschluss, Umfeldbeleuchtung, Unterfahrschutz in Chrome, Verglasung: Frontscheibe mit Akustik-Film, Verglasung: Frontscheibe mit

Sonnenschutzkeil, Verglasung: Privacy-Verglasung, Verglasung: Wärmedämmende Frontscheibe, Verglasung: Wärmeschutzverglasung, Verkehrszeichenerkennung (ISLW), Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem, Überschlagsensor

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger vorne + Kotflügel links Kratzer + Verformung, Schadenerweiterung nach Demontage möglich, instandsetzen (Bild 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15); Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 7); Türe vorne rechts + Blende Kratzer, smart repair (Bild 17, 18); Türe hinten rechts Kratzer Blende, smart repair (Bild 19); Stoßfänger hinten Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21); Türverkleidung vorne rechts Kratzer + Beschädigung, smart repair (Bild 16); Einstieg vorne links Kratzer + Dellen, smart repair (Bild 22). Sitzbezug vorne links eingerissen, erneuern (Bild 23, 24). LM-Felge vorne links Kratzer, erneuern (Bild 25). Service ohne Nachweis, erneuern.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Türe vorne links Kratzer, ; Türe hinten links Kratzer, ; LM-Felge hinten links Korrosion, ; Einstieg hinten links Kratzer, .

Fehlende Teile

Bordmappe mit Inhalt

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Kevin Peters

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw
Kalkulation Stoßfänger vorne + Kotflügel links Kratzer + Verformung, Schadenerweiterung nach Demontage möglich Nr.: 5594 vom: 06.08.2026

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.