

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	OPEL Combo Life 1.2 Turbo 81kW S/S Edition Kompaktvan5-türig 1199 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	LU -B 0457	Fahrgestell-Nummer:	W0VERHNP2LJ555728
Vertrags-Nummer:	54820070	Erstzulassung:	12.02.2020
Internes KZ:	14505061	Kilometer-Stand:	33382
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:**OPEL Combo Life 1.2 Turbo 81kW S/S Edition Kompaktvan 5-türig 1199 ccm 110 PS /81 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

Lackierung: Quarz Silber Metallic Polsterung: Stoff Mistral Grau Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **20.084,03**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängerkupplung	495,80
Gepäckraumnetz hinter der 1. oder 2. Sitzreihe	159,66
Heckflügeltüren, asymmetrisch, verglast, mit Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung	0,00
Metallic Lackierung	420,17
Parkpilot, hinten	210,08
Quarz Silber Metallic	0,00
Reserverad, Stahl	100,84
Stoff Mistral Grau	0,00
Allwetterreifen	251,26

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Allwetterreifen	251,26
-----------------	--------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **21.721,84**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **25.848,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 25.848,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Combo Life 1.2 Turbo 81kW S/S Edition Kompaktvan5-türig 1199 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	1199
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	123
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,400	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	179	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,50
Leergewicht (kg):	1441	zul. Gewicht (kg):	2060

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 54820070
Amtliches Kennzeichen: LU -B 0457
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Combo Life 1.2 Turbo 81kW S/S Edition Kompaktvan5-türig 1199 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
17.02.2022	9059803187	Eigenverschulden	Stoßstange hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Kotflügel hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Dachsäule hinten C-Säule Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Nein	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 54820070
Amtliches Kennzeichen: LU -B 0457
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Combo Life 1.2 Turbo 81kW S/S Edition Kompaktvan5-türig 1199 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
09.03.2021	4347	Inspektion und Wartung
17.03.2022	8370	Bremsflüssigkeitswechsel
17.03.2022	8370	Inspektion und Wartung
14.03.2023	14034	TÜV/AU (MwSt-frei)
14.03.2023	14034	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
14.03.2023	14034	Inspektion und Wartung
09.04.2024	20875	Inspektion und Wartung
09.04.2024	20875	Bremsflüssigkeitswechsel
08.04.2025	26107	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
08.04.2025	26107	TÜV/AU (MwSt-frei)
08.04.2025	26107	Inspektion und Wartung
24.02.2026	31577	Bremsflüssigkeitswechsel
24.02.2026	31577	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Saarlauterer Str. 10, 67071 Ludwigshafen

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Ludwigshafen
Saarlauterer Str. 10
67071 Ludwigshafen
Telefon 0621 / 685420
Fax 0621 / 6854212
E-Mail
ludwigshafen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andreas Zobel
Tel. direkt 0621 68542-0

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing



Kennzeichen

LU B457

FIN

W0VERHNP2LJ555728

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210004885
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
18.06.2026, per Mail.
23.06.2026, 12:00 Uhr, durch Herrn Andreas Zobel bei BASF SE Abt. ESL/RM, L 950
Flottenmanagement, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, im Beisein von Herr
Herrmann.
23.06.2026
Vertragsnummer 54820070
Auftragsnummer 31206553
Rahmenkostenstelle zub

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-5.310,00 EUR
-4.462,19 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-3.166,00 EUR
-2.660,51 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 400 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Fahrzeug im Heckbereich und auf linker Fahrzeugseite nachlackiert

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.02.2020	Letzte Zulassung	12.02.2102
Hersteller	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Combo Life 1.2 Turbo
Aufbauart	Kombi	Türen	Start/Stop Edition
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	5
HSN / TSN	1844 / AHI	Schlüssel-Nr.	W0VERHNP2LJ555728
Km-Stand abgelesen	33381	Nächste HU §29 StVZO	10010726
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	02 / 2027
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	3 / Reihenmotor
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M,	Antriebsart	1199
	N1 I		Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe (Hersteller)	COULEUR PRINCIPALE -	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
	EXTÉRIEUR, GRIS		
	ARTENSE MÉT (/ Metallic		
	/ 2-Schicht		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 94 H	Firestone / 4S	A / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 94 H	Firestone / 4S	A / O	6 mm
2 links	205 / 60 R 16 94 H	Falken / 4S	A / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 94 H	Falken / 4S	A / O	6 mm
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Abblendlicht automatisch, Ablagefächer, Airbag: Kopfairbagsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheizbar- und manuell anklappbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP), Fensterheber, elektrisch vorn, Front-Kollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckklappe verglast, mit Heckscheibenwischer und -heizung, Heiz- und Belüftungssystem mit Partikel- und GeruchsfILTER, Innenraumbeleuchtung, 1. und 2. Sitzreihe, Instrumente, 3,5-LCD-Fahrerinfodisplay, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen vorn, Kopfstützen, hinten (3 Stück), Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad beheizt, unten abgeflacht, mit Lenkradfernbedienung, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Multimedia Radio mit 8-Touchscreen-Farbdisplay, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruck-Kontrollsystem, Räder: Stahl 6.5 J x 16 mit Reifen 205/60 R16, Schiebetür auf Fahrer- und Beifahrerseite, Seitenschutzleisten, Serviceintervallanzeige, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicherheitslenksäule, höhen- und längseinstellbar, Sitze: Komfort Beifahrersitz, Sitze: Komfort-Fahrersitz, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Sitze: Sitzbank in 2. Sitzreihe mit 3 Sitzplätzen, Sonnenblenden Fahrer- und Beifahrerseite,, Spurhalte-Assistent, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Tagfahrlicht, Traktionskontrolle (TC Plus), Türaußengriffe, in Wagenfarbe, Verkehrsschilderkennung, Verzurrösen 4 im Gepäckraum, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungs-System ISOFIX, Wegfahrsperr, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zündschlüssel (2)

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

VRA=AQ Anhängerzugvorrichtung

0

APT=NM Gepäckraumnetz

0

J1X=PB0Heckflügeltüren
Lackierung: Metallic

UD7=UB Parkpilot, hinten

0

Polster: Stoff Mistral Grau

RU9=RS Räder: Reserverad, Stahl 6,5Jx16

0

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 04.02.2025 bei Kilometerstand 26.108

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	brutto
1. Innenraum Lenkradbezug verschlissen, erneuern (Bild 6)	781,51	930	55	-430,25	-512
2. Tür hinten links zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8)	714,29	850	55	-393,28	-468
3. Lackierung hat Fremdanhaftungen, polieren (Bild 9)	168,07	200	100	-168,07	-200
4. Stoßfänger vorne zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11)	798,32	950	55	-439,50	-523
5. A-Säule rechts eingedellt, zerkratzt,					

smart repair (Bild 12)	210,08	250	100	-210,08	-250
6. Spiegelgehäuse rechts verschürft, smart repair (Bild 13)	75,63	90	100	-75,63	-90
7. Türverkleidung vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 14)	369,75	440	55	-203,36	-242
8. Tür hinten rechts zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16)	714,29	850	55	-393,28	-468
9. Stoßfänger hinten zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18)	630,25	750	55	-347,06	-413
Gesamt	4.462,19	5.310		-2.660,51	-3.166

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Andreas Zobel

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Innenraum Lenkradbezug verschlissen



Bild 7 : Tür hinten links zerkratzt



Bild 8 : Tür hinten links zerkratzt



Bild 9 : Lackierung hat Fremdanhaftungen



Bild 10 : Stoßfänger vorne zerkratzt



Bild 11 : Stoßfänger vorne zerkratzt



Bild 12 : A-Säule rechts eingedellt, zerkratzt



Bild 13 : Spiegelgehäuse rechts verschürft



Bild 14 : Türverkleidung vorne rechts verschrammt



Bild 15 : Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 16 : Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 17 : Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 18 : Stoßfänger hinten zerkratzt