



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>PLÖ-PB 46E</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000919713-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31166071</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Kia Ceed Sportswagon (CD)(2018->) Plug-in Hybrid Vision

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>U5YH581AGNL024910</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>70795 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>26.04.2022 / 2021</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>18.05.2026 24534 Neumünster</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Hybr.B/E ext. Aufl.</b>	Getriebe Art:	<b>automatic</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1580 ccm / 77 kW (105 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Weiß</b>
Lackart:	<b>Uni</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2+1</b>	Nächste HU / AU:	<b>0 / 0</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Nein</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>52873 / 06.03.2025</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Allwetterreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Anderer</b>	<b>205/55/R16/-V 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Anderer</b>	<b>-/-/-V 6 mm</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Anderer</b>	<b>-/-/-V 3 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Anderer</b>	<b>-/-/-V 6 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Lautsprecher</li> <li>• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Alarmanlage</li> <li>• Antriebs-Schlupfregelung (TCS)</li> <li>• Anzeigeelemente Supervision mit LCD Display</li> <li>• Außenspiegel elektr. anklappbar</li> <li>• Unterschiedspiegel heizbar</li> <li>• Bi-LED-Scheinwerfer</li> <li>• Bremsassistent</li> <li>• DAB-Tuner (Radioempfang digital)</li> <li>• Dachreling</li> <li>• Öko-Paket</li> <li>• Einschaltautomatik für Fahrlicht</li> <li>• Elektromotor 44 kW (Hybridantrieb)</li> <li>• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung</li> <li>• Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)</li> <li>• Fensterheber elektrisch vorn + hinten</li> <li>• Fußmatten</li> <li>• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)</li> <li>• Getränkehalter</li> <li>• Heckscheibe heizbar</li> <li>• Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte</li> <li>• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbiegelicht</li> <li>• Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound)</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Anzeige für Reifendruck im Display</li> <li>• Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstellbar, beide</li> <li>• Außenspiegel Wagenfarbe</li> <li>• Bordcomputer</li> <li>• Chromeinfassung Seitenfenster</li> <li>• Dachantenne im Haifischflossen-Design</li> <li>• Dachspoiler</li> <li>• Einparkhilfe hinten</li> <li>• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)</li> <li>• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)</li> <li>• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn</li> <li>• Freisprecheinrichtung Bluetooth</li> <li>• Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne</li> <li>• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT</li> <li>• Heckleuchten LED</li> <li>• Heckscheibenwischer</li> <li>• Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW)</li> <li>• Karosserie: 5-türig</li> </ul>

- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad heizbar
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Multifunktion für Lenkrad
- Plug-in Hybrid
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED hinten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperr
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (16 / 20 A)
- Lenkrad (Leder)
- LM-Felgen 6,5x16
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Reifen 205/55 R16 ..H
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht geprüft</b> Nicht geprüft
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:  
Lackschichtendickenmessung: -  
-  
Bestehender Unfallschaden: -  
-  
Hinweis:



### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*Reifen entsprechen nicht dem Auslieferungszustand vom Hersteller. Wartung fällig. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

### Schaden

	<b>Karosserie außen</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair
3.	Türeinstieg Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
	<b>Sonstiges</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
5.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern
6.	Sommerreifensatz	Fehlt	Erneuern
7.	Wartung	Fällig	Erneuern
8.	Verlust der Herstellergarantie	Nicht In Ordnung	Erneuern

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



1. Kotflügel Vorne - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



2. Windschutzscheibe  
Steinschlag - Smart Repair



2. Windschutzscheibe  
Steinschlag - Smart Repair



3. Türeinstieg Vorne - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Vorne - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Vorne - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



Hüsge Gruppe®  
**Die Gutachter**