


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002471946
Besichtigt am: 15.06.2026 16:16
Berichts-Nr: 10801390
FIN: WVVZZZ3CZPE033645

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BRZ
Erstzulassungsdatum:	23.12.2022
Laufleistung:	60.360 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pyritsilber Metallic
Farbe Dach:	Pyritsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dachreling schwarz
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Dämpfung hinten
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Dämpfung vorn
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dartford 8 J x 18, AirStop®-Reifen 235/45 R 18
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Diebstahlwarnanlage
3 Kopfstützen hinten	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4 Leichtmetallräder "Dartford" 8 J x 18	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Digitaler Radioempfang DAB+
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW	Diversity-Antenne für FM-Empfang
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
8 Lautsprecher	Doppelton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Abgasnorm EU6 AP	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
Adaptive Fahrwerksregelung DCC	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	ECO-Funktion
Airstop®-Reifen 235/45 R 18, rollwiderstandsoptimiert	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Aktivkohlebehälter	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronische Differenzialsperre XDS
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. IQ.LIGHT	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegel rechts, konvex	e-Sound
Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Batterie 380A (68Ah)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Fertigungsablauf Standard
Berganfahrassistent	Frontantrieb
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Fußgängererkennung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Fußhebelwerk "Standard"
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
Dachhimmel in Mistralgrau	Gepäckraumauskleidung in Textil

Gepäckraumboden aufstellbar	Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
GTE	Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Halbleiter Restriktionen	Netztrennwand
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Nicht Heissland
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Innenspiegel automatisch abblendend	Normal-Lackierung
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kategorie 0	Ohne CD/DVD für Navigation
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Garagentoröffner
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Generator
Kindersicherung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Head-Up Display
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Heckspoiler
Komfortsitze vorn	Ohne integriertes Mautsystem
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Kindersitz
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Nebelscheinwerfer
Kraftstofftank mit 50 l Fassungsvermögen	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Überführungsausrüstung
LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte	Ohne Uhr
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Linkslenker	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
MIB3 Steuerung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Zusatz-/Standheizung
Modelljahreswechsel 2023 I	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Modelljahreswechsel 2023 II	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Modelljahreswechsel 2023 III	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Motorenstart Standard	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Müdigkeitserkennung	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Multifunktionskamera	Progressivlenkung
	Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz	Verkehrszeichenerkennung
Radstand	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Rechtsverkehr	Vordersitze beheizbar
Regensensor	Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung
Regionscode " ECE " für Radio	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Wartungsintervallverlängerung
Reifenkontrollanzeige	Wechselstrom-Ladedose
R-Line Sportpaket für Adaptive Fahrwerksregelung DCC	Winterräder "Monterey" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x 18, AirStop®-Winterreifen 235/45 R 18 V
Rückfahrkamera "Rear View"	Winterräder "Monterey" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x 18, AirStop®-Winterreifen 235/45 R 18 V
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit	
Schalthebelknauf in Leder	
Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Blau	
Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Blau	
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung	
Schriftzugsatz "GTE"	
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	
Seitliche Leisten unten in Chrom	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"	
Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachbedienung	
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent	
Standard-Klimazonen	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe	
Typprüfland Deutschland	
Umweltbonus	
Variant	
Variante Hybrid	
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Winter	Aluminium	235/45 R 18 98 V	7,0 mm
Hankook			Winter	Aluminium	235/45 R 18 98 V	6,0 mm
Hankook			Winter	Aluminium	235/45 R 18 98 V	5,0 mm
Hankook			Winter	Aluminium	235/45 R 18 98 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Nein

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Kratzer	Lackieren
2	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Sicherheitsgurt	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
4	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
6	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
7	Kotflügel hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Ladekante	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
2	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.800,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.800,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE033645

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10801390
vom: 15.06.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Kratzer - Lackieren





2 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Optische Wertminderung



3 - Sicherheitsgurt - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Plastik Anschlag fehlt




4 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen



5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



6 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



7 - Kotflügel hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





5 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen



2 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

