



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>EH-JR 65</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000919731-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31181676</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Kia Sportage (NQ5)(2021->) Plug-in Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>U5YPV81HDNL051244</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>31521 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>21.11.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>18.05.2026 15800 Eisenhüttenstadt</b>
Fahrzeugart:	<b>SUV</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Hybr.B/E ext. aufl.</b>	Getriebe Art:	<b>automatic</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1598 ccm / 132 kW (179 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Allrad</b>	Lackfarbe:	<b>Weiß</b>
Lackart:	<b>Uni</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>04.2028 / 04.2028</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>15934 / 11.11.2024</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Allwetterreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Bridgestone</b>	<b>235/50/R19/-V 7 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Bridgestone</b>	<b>235/50/R19/-V 7 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Bridgestone</b>	<b>235/50/R19/-V 7 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Bridgestone</b>	<b>235/50/R19/-V 7 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeigeinstrumente Überwachung mit LCD Display 4,2 Zoll
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-LED-Scheinwerfer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel grau
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrmodusschalter
- Fensterzierleisten verchromt
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußmatten



- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz hinten
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Wärmeschutzverglasung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstände 2680 mm
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz vorn
- Wegfahrsperr
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

## Allgemeine Prüfung

### Probefahrt:

### Eingeschränkt durchgeführt

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

### Unterbodenprüfung:

### Nicht möglich

Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.

**Laufleistung plausibel:** **Nicht prüfbar**

Nicht prüfbar

**Hinweis:**

**Hinweis (Verkehrssicherheit):**

### Unfallschadenprüfung

**Rep. Vorschäden / -höhe brutto:**

**Lackschichtendickenmessung:** -

-

**Bestehender Unfallschaden:** -

-

**Hinweis:**

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

### Durchgeführte Technikprüfung

**Klimaanlage:** Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.

**Lichtanlage:** Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

**Sonnendach/ Verdeck:** Nicht vorhanden

**Sitzheizung:** Eingeschränkt geprüft

**Bremsanlage:** Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

**Motorlauf:** Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

**Hinweis:** \*Wartung fällig . Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich. Reifen entsprechen nicht dem Auslieferungszustand vom Hersteller

### Schaden



#### Karosserie außen

##### Bauteil

##### Schaden

##### Rep.-Art

- |    |                      |         |              |
|----|----------------------|---------|--------------|
| 1. | Stoßfänger Hinten    | Kratzer | Smart Repair |
| 2. | Felge Vorne - Rechts | Kratzer | Smart Repair |



#### Sonstiges

##### Bauteil

##### Schaden

##### Rep.-Art

- |    |            |        |          |
|----|------------|--------|----------|
| 3. | Hu-bericht | Fehlt  | Erneuern |
| 4. | Wartung    | Fällig | Erneuern |

5.	Verlust der Herstellergarantie	Nicht In Ordnung	Erneuern
6.	Sommerreifensatz	Nicht In Ordnung	Aus-/ Einbauen

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts  
Kratzer - Smart Repair