

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: FIAT Ducato 35 2.3JTD 96KW mittlerer Radstand Pritschenwagen 4-türig 2287 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	M -BY 2355	Fahrgestell-Nummer:	ZFA25000002A19413
Vertrags-Nummer:	36289052	Erstzulassung:	07.04.2016
Internes KZ:	13327201	Kilometer-Stand:	99361

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

FIAT Ducato 35 2.3JTD 96KW mittlerer Radstand Pritschenwagen 4-türig 2287 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Ducato Weiß

Polsterung: GRAUER CREPE-STOFF

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 28.460,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Abschließbares Ablagefach in der Mitte des Armaturenbretts	30,00
Beifahrerdoppelsitzbank mit Klapp Tisch in der mittleren Rückenlehne	340,00
Doppelblattfeder an der Hinterachse	150,00
Ducato Weiß	0,00
Ersatzrad + Ersatzradhalterung	145,00
GRAUER CREPE-STOFF	0,00
Radio/CD	420,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Radio/CD	420,00
----------	--------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 29.545,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 35.158,55

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 35.158,55

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FIAT Ducato 35 2.3JTD 96KW mittlerer Radstand Pritschenwagen4-türig 2287 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2015		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	2287
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	E5	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	90
Max. Km/h:	155	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	2080	zul. Gewicht (kg):	3320

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 36289052
Amtliches Kennzeichen: M -BY 2355
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FIAT Ducato 35 2.3JTD 96KW mittlerer Radstand Pritschenwagen4-türig 2287 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
---------------------	-------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 36289052
Amtliches Kennzeichen: M -BY 2355
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FIAT Ducato 35 2.3JTD 96KW mittlerer Radstand Pritschenwagen4-türig 2287 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
06.07.2018	22219	Inspektion und Wartung
22.11.2018	21553	TÜV/AU (MwSt-frei)
22.11.2018	21553	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
14.07.2020	42514	TÜV/AU (MwSt-frei)
14.07.2020	42514	TÜV/AU (MwSt-pfl.)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	M-BY 2355
Berichtsnummer :	0000000930782-DE968		
Referenznummer:	31209565		

Fahrzeugdaten

Fiat Ducato Pritsche/Kipper 35 (290)(04.2014->) 130 L2 Pritsche RS: 3450 mm

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	ZFA25000002A19413	Laufleistung abgelesen:	99361 km
Erstzulassung / Baujahr:	07.04.2016 / 2015	Besichtigungsdatum/-ort:	09.07.2026 92345 Dietfurt
Fahrzeugart:	Transporter	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	2287 ccm / 96 kW (131 PS) COLORE ESTERNO (Weiss (pastell))
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	
Lackart:	Uni	Türen / Sitzplätze:	2 / 3
Anzahl Schlüssel:	1 + 1	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	22219 / 13.06.2018
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.	Pirelli	215/70/R15/-- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	215/70/R15/-- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Pirelli	215/70/R15/-- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	215/70/R15/-- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrerseite • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) • Armlehne für Fahrersitz • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Getriebe 6-Gang • Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard • Motor 2,3 Ltr. - 96 kW JTD KAT • Reifen 215/70 R15C 109/107 S • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne und Lendenwirbelstütze • Stahlfelgen 6x15 • Tagfahrlicht • Wegfahrsperre (elektronisch) | <ul style="list-style-type: none"> • Anti-Blockier-System (ABS) • Antriebsart: Frontantrieb • Bremsassistent • Fensterheber elektrisch vorn • Karosserie/Aufbau: Bordwände klappbar, Aluminium • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar • Radstand 3450 mm • Rußpartikelfilter • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar • SMART Fahrtenschreiber (4.0) • Steuer-AV Pritsche • Verglasung leicht getönt • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ablagefach Armaturenbrett (abschließbar) • Hinterachse verstärkt (Federung) • Ölstandsensor | <ul style="list-style-type: none"> • Kopfstützen gepolstert • Reserverad vollwertig (inkl. Ersatzradhalter) |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Sommerreifen fehlen Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen / fehlt (48.000 km) Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden			
 Karosserie außen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Seitenwand - Hinten - Links	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren

2.	Schweller - Links	Fehlt	Erneuern
3.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Verkleidung	Kratzer	Erneuern
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Innenraum	Verschmutzt	Aufbereiten / Polieren
6.	Bordwand	Kratzer	Smart Repair
7.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Kratzer	Erneuern
8.	Bordwand	Fehlt	Erneuern
9.	Sommerreifensatz	Fehlt	Erneuern
10.	Wartung über 29142 km überzogen	Nicht Gepflegt	
11.	Wartung	Fällig	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



1. Seitenwand - Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



1. Seitenwand - Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



1. Seitenwand - Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



1. Seitenwand - Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Schweller - Links
Fehlt - Erneuern



2. Schweller - Links
Fehlt - Erneuern



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



4. Verkleidung
Kratzer - Erneuern



4. Verkleidung
Kratzer - Erneuern



5. Innenraum
Verschmutzt - Aufbereiten / Polieren



5. Innenraum
Verschmutzt - Aufbereiten / Polieren



5. Innenraum
Verschmutzt - Aufbereiten / Polieren



5. Innenraum
Verschmutzt - Aufbereiten / Polieren



5. Innenraum
Verschmutzt - Aufbereiten / Polieren



5. Innenraum
Verschmutzt - Aufbereiten / Polieren



5. Innenraum
Verschmutzt - Aufbereiten / Polieren



5. Innenraum
Verschmutzt - Aufbereiten / Polieren



5. Innenraum
Verschmutzt - Aufbereiten / Polieren



5. Innenraum
Verschmutzt - Aufbereiten / Polieren



5. Innenraum
Verschmutzt - Aufbereiten / Polieren



5. Innenraum
Verschmutzt - Aufbereiten / Polieren



5. Innenraum
Verschmutzt - Aufbereiten / Polieren



5. Innenraum
Verschmutzt - Aufbereiten / Polieren



5. Innenraum
Verschmutzt - Aufbereiten / Polieren



5. Innenraum
Verschmutzt - Aufbereiten / Polieren



5. Innenraum
Verschmutzt - Aufbereiten / Polieren



5. Innenraum
Verschmutzt - Aufbereiten / Polieren



5. Innenraum
Verschmutzt - Aufbereiten / Polieren



6. Bordwand
Kratzer - Smart Repair



6. Bordmand
Kratzer - Smart Repair



6. Bordmand
Kratzer - Smart Repair



7. Scheinwerfer Halogen - Rechts
Kratzer - Erneuern



7. Scheinwerfer Halogen - Rechts
Kratzer - Erneuern



7. Scheinwerfer Halogen - Rechts
Kratzer - Erneuern



7. Scheinwerfer Halogen - Rechts
Kratzer - Erneuern



8. Bordwand
Fehlt - Erneuern



8. Bordwand
Fehlt - Erneuern



8. Bordwand
Fehlt - Erneuern



8. Bordwand
Fehlt - Erneuern



8. Bordwand
Fehlt - Erneuern



8. Bordwand
Fehlt - Erneuern



8. Bordwand
Fehlt - Erneuern



8. Bordwand
Fehlt - Erneuern



8. Bordwand
Fehlt - Erneuern



8. Bordwand
Fehlt - Erneuern



8. Bordwand
Fehlt - Erneuern

