

Beschrijvingsformulier

Kenteken: (chassisnr: WV1ZZZ2KZLX135485) Aanbieder: Leasemaatschappij



VOLKSWAGEN CADDY 2.0 TDI L1H1 C-ED DSG AUT/AIRCO/NAV/PDC

Uitvoering volgens lease software: 2.0tdi bluemotion tech 75kW roeff. dsg aut

Km-stand	139995 km	Soort voertuig	Bedrijfsauto < 3500kg - grijs	Ledig gewicht	1417 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Candy white	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	4		
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel		
Datum eerste toelating	28-08-2020	Aantal cilinders	4	Wielbasis	268 cm
Datum eerste afgifte NL	28-08-2020	Vermogen	75 kW	Laadvermogen	780 kg
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	163 g/km	APK t/m	28-08-2026

Opgegeven opties door inspecteur

Airconditioning, Cruise control Adaptive, Connectiviteit, Navigatie optie_anders, Audio optie_anders, Xenon koplampen, Park Distance Control achter, Schuifdeur rechts, Achterdeuren

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✓ Reservesleutel
✓ Krik	✓ Reservewiel
✓ Instructieboekje	✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 2	Aantal hoofdsteunen	: 2
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden


Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Zomer	Continental	195/65 R15
RV	3 mm	Zomer	Continental	195/65 R15
LA	6 mm	Zomer	Continental	195/65 R15
RA	6 mm	Zomer	Continental	195/65 R15

Aantal wieldoppen/LMV	0
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Dakrand links
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken










Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Kunststofreparatie



Deel: Zijde linksachter Omschrijving: Deukjes Gegeven oplossing: Restylen		Deel: Bumper achter Omschrijving: Krassen Gegeven oplossing: Kunststofreparatie	
Deel: Zijde rechtsachter Omschrijving: Deukje Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken		Deel: Zijschuifdeur rechts Omschrijving: Deukjes en krasjes Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken	
Deel: Portier rechtsvoor Omschrijving: Deukje Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken		Deel: Dakrand rechts Omschrijving: Deukje Gegeven oplossing: Restylen	
Deel: Voorruit Omschrijving: Scheur Gegeven oplossing: Vervangen		Deel: Scherm linksvoor Omschrijving: Beschadiging met deuk Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	
Deel: Portier linksvoor Omschrijving: Slecht hersteld Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten		Deel: Scherm rechtsvoor Omschrijving: Beschadiging met deuk Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	

Extra foto's

				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto		

Documenten

Geen documenten gevonden.