

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002473406
Besichtigt am:	15.06.2026 11:58
Berichts-Nr:	10800494
FIN:	WAUZZZFY2N2021648

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BYS
Erstzulassungsdatum:	31.03.2022
Laufleistung:	56.474 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	11.300 KM

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Businesspaket
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Dachhimmel in Stoff schwarz
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T	Dachspoiler
Abgaskonzept, EU6 AP	Datenmodul Europa
Ablage- und Gepäckraumpaket	Dekoreinlagen Micrometallic silber
Abweichende Verbauung	Dieselmotor
Abwicklung Serie	Digitaler Radioempfang
AdBlue-Tank	Doppelton-Signalhorn
advanced	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Akzentflächen schwarz matt	Einparkhilfe plus
Ambiente-Lichtpaket	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Anhängavorrichtung	Elektrische Luftzusatzheizung
Assistenzpaket Stadt	Elektromechanische Parkbremse
Assistenzpaket Tour	Elektromechanische Servolenkung
Audi active lane assist	Erhö.h.der Serienkraftstoffstofferstbefüllung
Audi adaptive cruise control	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi AG	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Audi connect Navigation & Infotainment	Federung Standard
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fernlichtassistent
Audi drive select	Fertigungsablauf Standard
Audi phone box	Folienbeklebung
Audi pre sense city	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi pre sense rear	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi Smartphone Interface	Fußhebelwerk "Standard"
Audi Soundsystem	Fußmatten vorn und hinten
Audi virtual cockpit plus	Gepäckraumabdeckung
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 6
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckblende (ECE)
Basis	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Batterie 380A (68Ah)	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	interne Steuerungsnummer
Becherhalter	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordliteratur in Deutsch	Kategorie 0
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Kein Selbstabholer
	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung	Ohne Ladedose
Kindersicherheits-Paket	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kofferraumbodenmatte	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Trennwand
Kopfstützen vorn	Ohne Trittstufe
Kraftstoffbehälter	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Vorkonditionierung
Ladeboden	Ohne Wandhalterung
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ländergruppe A	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zus. Warnleuchten
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ohne Zusatz-/Standheizung
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Optikpaket schwarz
LED-Heckleuchten	Panorama-Glasdach
LED-Scheinwerfer	PKW-Ausführung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Linkslenker	quattro
LTE-Unterstützung für Audi phone box	quattro mit ultra Technologie
Mild-Hybrid	Räder der Serie
Mit Multifunktionskamera	Räder, 5-Arm-Wing, 8,0Jx19, Reifen 235/55 R19
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Räder, 5-Speichen-Dynamik, 7,0Jx19, Winterreifen 235/55 R19
MMI Navigation plus mit MMI touch	Radschrauben Standard
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen 235/55 R19 101W
Normalsitze vorn	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Beledung	Reifenreparaturset
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Car2X	Rückfahrkamera
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rücksitzbank plus
Ohne Elektromotor (Hybrid)	S tronic (für Allrad)
Ohne Feuerlöscher	Schalt-/Wählhebelknauf
Ohne Garagentoröffner	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Gefahrenalarmsystem	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Head-up-Display	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne integriertes Mautsystem	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Kennzeichenträger vorn	Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sitzheizung vorn
Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
spezielles Typschild EU
Sportback
Sportfahrwerk
Spurwechselwarnung
Standard
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.2)
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausrüstung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz und die Außenspiegel
Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	4,5 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	6,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Winter	Aluminium	235/55 R 19 106 V	7,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	235/55 R 19 106 V	7,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	235/55 R 19 106 V	7,5 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	235/55 R 19 106 V	7,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Stoßfänger hinten mitte	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
3	Sonnenblende links	Gebrochen	Ersetzen
4	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Smart Repair
5	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair
6	Dachholm links	Chemische Verunreinigung	Polieren
7	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Armaturen Brett	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY2N2021648

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

2 - Stoßfänger hinten mitte - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

Abrisskante Klarlack





3 - Sonnenblende links - Gebrochen - Ersetzen



4 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Smart Repair




5 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



6 - Dachholm links - Chemische Verunreinigung - Polieren




7 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Armaturenbrett - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

