

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440729
vom: 16.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002403855
Besichtigt am: 14.04.2026 11:33
Berichts-Nr: 10440729
FIN: WAUZZZF7N2090755

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440729
vom: 16.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BYW
Erstzulassungsdatum:	24.06.2022
Laufleistung:	30.901 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Distriktgrün Metallic
Farbe Dach:	Distriktgrün Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	19 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440729
vom: 16.04.2026

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Datenmodul Europa
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.D	Dekoreinlagen Micrometallic silber
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Diebstahlwarnanlage
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E	Digitaler Radioempfang
Abgaskonzept, EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Ablage- und Gepäckraumpaket	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abwicklung Serie	Einparkhilfe plus
adaptive air suspension	Einsatz für bleifreie Betankung
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S- Schriftzug
Akustikverglasung für Türscheiben vorne	Elektromechanische Parkbremse
Akzentflächen schwarz matt	Elektromechanische Servolenkung
Ambiente-Lichtpaket plus	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie- Schriftzug
Anhängevorrichtung	Erhö.h. der Serienkraftstoffstbefüllung
Audi active lane assist	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi active lane assist mit kamerabasierter Verkehrszeichenerkennungund Fernlichtassistent	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Audi AG	Federung Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Folienbeklebung
Audi drive select	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi phone box	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense basic	Fußhebelwerk "Standard"
Audi pre sense city	Fußmatten vorn und hinten
Audi virtual cockpit plus	Garagentoröffner
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel links, asphärisch	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 5
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang	Gurtanlegekontrolle
Basis	Heckblende (ECE)
Batterie 380A (68Ah)	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Becherhalter	Interieurelemente in Kunstleder
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Kategorie 0
Businesspaket	Kein Selbstabholer
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung	Keine Aktionsausführung
Dachspoiler	Kindersicherheits-Paket



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440729
vom: 16.04.2026

Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Kofferraumbodenmatte	Ohne Spurwechselassistent
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung inklusive Diebstahlwarnanlage	Ohne Trittstufe
Komfortschlüssel, mit Safelock	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Kopfstützen vorn	Ohne Vorkonditionierung
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Wandhalterung
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ländergruppe A	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zus. Warnleuchten
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ohne Zusatz-/Standheizung
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	OLED-Heckleuchten mit spezifischer Schlusslichtsignatur 1
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Optikpaket schwarz plus
Linkslenker	Ottomotor
LTE-Unterstützung für Audi phone box	PKW-Ausführung
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	quattro
Matrix LED-Scheinwerfer, OLED-Heckleuchten mit spezifischer Schlusslichtsignatur 1 und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	quattro mit ultra Technologie
Mild-Hybrid	Räder der Serie
Mit connect Paket 2	Räder, 10-Speichen, 7,0Jx17, Winterreifen 235/65 R17
Mit Multifunktionskamera	Räder, 5-Speichen-V, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0Jx19, Reifen 235/55 R19
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Radschrauben diebstahlhemmend
MMI Navigation plus mit MMI touch	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne AdBlue-Tank	Reifen 235/55 R19 101W
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Car2X	Reifenreparaturset
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rückfahrkamera
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rücksitzbank plus
Ohne Feuerlöscher	S line
Ohne Gefahrenalarmsystem	S tronic (für Allrad)
Ohne Head-up-Display	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne integriertes Mautsystem	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Kennzeichenträger vorn	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Ladedose	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
	Schienensystem mit Fixierset
	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440729
vom: 16.04.2026

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzbelüftung vorn

Sitzbelüftung vorn

Sitzheizung vorn

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite

Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten

spezielles Typschild EU

Sportback

Sportsitze vorn

Standard

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Stoßfänger verstärkt

Tagfahrlicht

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.2)

Trennnetz

Typprüfland Deutschland

USB-Ladeschnittstelle für die Fondpassagiere

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440729
vom: 16.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/65 R 17 104 H	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/65 R 17 104 H	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/65 R 17 104 H	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/65 R 17 104 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440729
vom: 16.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug vorne links	Kratzer	Smart Repair Leder
2	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Nachweis fehlt	Ersetzen
3	Tür vorne rechts	Anhaftung	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440729
vom: 16.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 6.200,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 6.200,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	205,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	176,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440729
vom: 16.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY7N2090755

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440729
vom: 16.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440729
vom: 16.04.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Kotflügel vorne
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440729
vom: 16.04.2026



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Sitzbezug vorne links - Kratzer - Smart Repair Leder



2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Nachweis fehlt - Ersetzen



3 - Tür vorne rechts - Anhaftung - Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

