

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002451697
Besichtigt am:	20.05.2026 11:32
Berichts-Nr:	10638205
FIN:	WAUZZZFY1N2076026

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BXI
Erstzulassungsdatum:	12.07.2022
Laufleistung:	108.413 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Daytonagrau Perleffekt
Farbe Dach:	Daytonagrau Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5.400 KM

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dachhimmel in Stoff schwarz
48 Volt Bordnetz	Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dachspoiler
6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.P	Datenmodul Europa
6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/210 KW V6, TDI Common-Rail	Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet
Grundmotor ist: T7V/T2P	Dieselmotor
Abgaskonzept, EU6 AP	Digitaler Radioempfang
Ablage- und Gepäckraumpaket	Doppelton-Signalhorn
Abwahl Audi phone box	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
Abwicklung Serie	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Elektrische Luftzusatzheizung
Akzentflächen schwarz glänzend	Elektromechanische Parkbremse
Ambiente-Lichtpaket	Elektromechanische Servolenkung
Assistenzpaket Stadt mit Assistenzpaket Parken	Embleme
Assistenzpaket Tour	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Audi active lane assist	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi adaptive cruise control	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Audi AG	Federung Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Fernlichtassistent
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fertigungsablauf Standard
Audi drive select	Folienbeklebung
Audi pre sense city	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi pre sense rear	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi Smartphone Interface	Fußmatten vorn und hinten
Audi Soundsystem	Gepäckraumabdeckung
Audi virtual cockpit plus	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Geschlossener Aufbau
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckblende (ECE)
Basis	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Batterie 380A (68Ah)	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Interieur S line
Becherhalter	Interieurelemente in Kunstleder
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Bluetooth-Schnittstelle	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordliteratur in Deutsch	Kategorie 0
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Kein Selbstabholer
Businesspaket	

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Keine Aktionsausführung	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Kindersicherheits-Paket	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kofferraumbodenmatte	Ohne Trittstufe
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Vorkonditionierung
Kopfstützen vorn	Ohne Wandhalterung
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ladeboden	Ohne zus. Warnleuchten
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ländergruppe A	Optikpaket schwarz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Leder Feinnappa mit S-Prägung	Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	PKW-Ausführung
LED-Heckleuchten	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
LED-Scheinwerfer	quattro
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial
Linkslenker	Räder der Serie
Mild-Hybrid	Räder, 5-Doppelarm, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0Jx19, Reifen 235/55 R19
Mit Multifunktionskamera	Räder, 5-Speichen-Dynamik, 7,0Jx19, Winterreifen 235/55 R19
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Radschrauben Standard
MMI Navigation plus mit MMI touch	Rechtsverkehr
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 235/55 R19 101W
Nichtraucherausführung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifenreparaturset
Ohne Car2X	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Rücksitzbank plus
Ohne Elektromotor (Hybrid)	S line
Ohne Feuerlöscher	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Garagentoröffner	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Gefahrenalarmsystem	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Head-up-Display	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne integriertes Mautsystem	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Kennzeichenträger vorn	Serienqualität
Ohne Kompensor	Serviceanzeige 30000 km oder 1 Jahr (variabel)
Ohne Ladedose	Sitzheizung vorn

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
spezielles Typschild EU
Sportfahrwerk
Sportsitze vorn
Spurwechselwarnung
Standard
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
tiptronic
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.2)
Trennnetz
Typprüfland Deutschland
Umgebungskameras
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar
Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Maxxis			Winter	Aluminium	235/55 R 19 105 V	7,0 mm
Maxxis			Winter	Aluminium	235/55 R 19 105 V	7,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 H	4,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung vorne rechts	Loch	Smart Repair Leder
2	Bodenteppich	Verbrannt	Smart Repair
3	Kühlerflüssigkeit	Füllstand niedrig	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY1N2076026

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(20.05.2026 11:16) Stoßfänger vorne sichtbar nachlackiert

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Türverkleidung vorne rechts - Loch - Smart Repair Leder



2 - Bodenteppich - Verbrannt - Smart Repair



3 - Kühlerflüssigkeit - Füllstand niedrig - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

