



Catadiottro / Posteriore Destro / Rotto



Portello / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Portello / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Portello / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Pneumatico / Anteriore Destro / Usurato



Pneumatico / Anteriore Destro / Usurato



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Spoiler / Posteriore / Rotto



Spoiler / Posteriore / Rotto



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rotto



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rotto



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rotto



Catadio ttro / Posteriore Destro / Rotto



Vin



Elementi rimovibili / Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Mdo 2)



Elementi rimovibili / Compressore Kit di Confiaggio



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore




Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odo metro



Navigation



Spare Tyre



Cable

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4 mm
Anteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	2.4 mm
Posteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	5.1 mm
Posteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4.1 mm



008

Spoiler / Posteriore

Rotto

Sostituzione



009

Parte inferiore paraurti / Posteriore

Rotto

Sostituzione



010

Catadiottro / Posteriore Destro

Rotto

Sostituzione



011

Portello / Posteriore

Ammaccato vernice incisa

Riparazione



012

Pneumatico / Anteriore Destro

Usurato

Sostituzione



#	Elemento	Danno	Operazione
001	Moquette / Anteriore Sinistro	Tagliato/Strappato	Sostituzione
			
002	Cerchio in lega / Posteriore Sinistro Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair
			
003	Cerchio in lega / Posteriore Destro Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair
			
004	Cerchio in lega / Anteriore Destro Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair
			
005	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione
			
006	Porta / Posteriore Sinistro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
			
007	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione

BYD

BYD_SEALU_2024_BYDSEALUDM15215CVBOOST

TELAD: LGXC74C43S0355412



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	-	34459 km
Colore	Anno	Selle ria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Ge ne ration
-	-	-

Importi Aggiuntivi

Totale costi addizionali

No me	Importo ac
Presa in carico vernice	
Totale costi addizi	

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No
Scatola del cambio / Stato di funzionamento	✓ Ok		

Danni & Operazioni