

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ihr Auftrag vom    | 11.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG |
| Besichtigungsort   | 36272 Niederaula, Industriestraße 11                                |
| Besichtigungsdatum | 29.06.2026                                                          |
| Referenznummern    | 0002067412                                                          |

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

|                             |                                            |                               |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Fahrzeugident.-Nr.</b>   | <b>W0VZT8GPXN1048807</b>                   |                               |                           |
| <b>Fahrzeugart</b>          | PKW - Kombilimousine                       | <b>Farbton / Lackart</b>      | Grau / 2-Schicht metallic |
| <b>Hersteller</b>           | Opel                                       | <b>Nächste HU</b>             | 01/2028                   |
| <b>Typ / Verkaufsbez.</b>   | Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Business | <b>Laufleistung abgelesen</b> | 101.952 km                |
| <b>Erstzulassung</b>        | 22.03.2023                                 | <b>Emissionsklasse</b>        | Euro 6                    |
| <b>Getriebe / Gänge</b>     | Automatik / 8                              | <b>Sitzplätze / Türen</b>     | 5 / 5                     |
| <b>Achsen / angetrieben</b> | 2 / 1                                      | <b>Anzahl Besitzer</b>        | keine Angabe              |
| <b>Motorart</b>             | Reihenmotor / Diesel                       | <b>Hubraum / Nennleistung</b> | 1.995 ccm / 128 KW        |
| <b>Antriebsart</b>          | Frontantrieb                               |                               |                           |

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

| Montierte Räder:          |              |                 |            |                 |             |
|---------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| Position                  | Reifenart    | Felgenart       | Hersteller | Dimension       | Profiltiefe |
| vorn links                | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Vredestein | 225/55 R17 101Y | 7 mm        |
| vorn rechts               | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Vredestein | 225/55 R17 101Y | 7 mm        |
| hinten rechts             | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Vredestein | 225/55 R17 101Y | 7 mm        |
| hinten links              | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Vredestein | 225/55 R17 101Y | 7 mm        |
| Reservebereifung: TireFit |              |                 |            |                 |             |

| Beiliegende Räder: |              |                 |             |                    |             |
|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Position           | Reifenart    | Felgenart       | Hersteller  | Dimension          | Profiltiefe |
| Rad 1              | Winterreifen | Leichtmetallrad | Continental | 225/55 R17 97H M+S | 8 mm        |
| Rad 2              | Winterreifen | Leichtmetallrad | Continental | 225/55 R17 97H M+S | 8 mm        |
| Rad 3              | Winterreifen | Leichtmetallrad | Continental | 225/55 R17 97H M+S | 9 mm        |
| Rad 4              | Winterreifen | Leichtmetallrad | Continental | 225/55 R17 97H M+S | 9 mm        |

| Allgemeines / Zustand                                      |                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ✓ Fahrzeug ist fahrbereit                                  | ✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt     |
| ✗ Fahrzeug ist zugelassen                                  | ✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| ✓ Batterie ist betriebsbereit                              | ✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| ✓ Serviceheft vorhanden                                    | ✓ Rangierfahrt durchgeführt.           |
| ✗ Probefahrt durchgeführt.                                 | ✗ Ladekabel vorhanden                  |
| ✓ Anhängerkupplung vorhanden                               | ✗ Bordwerkzeug vorhanden               |
| Kundendienst laut Serviceheft am 27.01.2026 bei km 88.345. |                                        |

| Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten   |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ✓ Motor startet eigenständig           | ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig                       |
| ✓ Lichtanlage funktionsfähig           | ⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig                 |
| ✓ Fensterheber funktionsfähig          | ✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| ✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen |                                                           |

| Fahrzeugzustand |          |
|-----------------|----------|
| ✗ verschmutzt   | ✗ nass   |
| ✗ Eis           | ✗ Schnee |

| Fahrzeugstandort                  |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| ✗ unzureichende Lichtverhältnisse | ✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| ✗ Dunkelheit                      | ✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich      |

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ⊖ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

| Vorschaden              | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Tür hinten rechts       | Ja                                                 |              |
| Seitenwand hinten links | Ja                                                 |              |
| Stoßfänger hinten       | Ja                                                 |              |

| Vorschaden               | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Stoßfänger vorne         | Ja                                                 |              |
| Seitenwand hinten rechts | Ja                                                 |              |

#### Anmerkungen

Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen.  
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor  
 Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und lauffleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

| Serienausstattung (nicht verifiziert)                   |   |                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|---|
| 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte                    |   | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                                       |   |
| Anti-Blockier-System (ABS)                              |   | Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro                         |   |
| DAB-Tuner (Radioempfang digital)                        |   | Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar   |   |
| Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend          |   | Bluetooth Audio-Streaming                                           |   |
| Bremsassistent                                          |   | Dach, Design-Ausführung (Chrom)                                     |   |
| Drehzahlmesser                                          |   | Elektrische Schnellheizung (Quickheat)                              |   |
| Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)               |   | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                                |   |
| Elektron. Traktionskontrolle                            |   | Ergonomiesitz vorn links                                            |   |
| Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |   | Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) |   |
| Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung          |   | Fensterheber elektrisch hinten                                      |   |
| Fensterheber elektrisch vorn                            |   | Feststellbremse elektrisch                                          |   |
| Freisprecheinrichtung Bluetooth                         |   | Frontkamera                                                         |   |
| Fahrassistent-System: Abstandswarner                    |   | Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent                            |   |
| Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung            |   | Fahrassistent-System: Fußgängererkennung                            |   |
| Fahrassistent-System: Spurhalteassistent                |   | Frontscheibe heizbar (ThermaTec)                                    |   |
| Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube               |   | Gepäckraum-Abtrennung (Netz)                                        |   |
| Sicherheitsnetz hinter Vordersitze                      |   | Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze                       |   |
| Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                 |   | Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)                     |   |
| Heckleuchten LED                                        |   | Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung                          |   |
| Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) |   | Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon                              |   |
| Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz             |   | Karosserie: 5-türig                                                 |   |
| Kindersicherung                                         |   | Klimaautomatik 2-Zonen                                              |   |
| Luftfeuchtesensor                                       |   | Kopf-Airbag-System                                                  |   |
| Kopfstützen hinten (3-fach)                             |   | Lenkrad (Leder 3-Speichen)                                          |   |
| Audiobedienung am Lenkrad                               |   | Lenkrad heizbar                                                     |   |
| LM-Felgen                                               |   | Modellpflege                                                        |   |
| Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI                            |   | MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy                            |   |
| Nebelscheinwerfer LED                                   |   | Parkpilotsystem vorn und hinten                                     |   |
| Reifendruckwarner                                       |   | Rußpartikelfilter                                                   |   |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d                    |   | Seitenairbag vorn                                                   |   |
| Seitenscheiben geräuschkämmend                          |   | Sicht-Paket                                                         |   |
| Einschaltautomatik für Fahrlicht                        |   | Fahrassistent-System: Fernlichtassistent                            |   |
| Scheibenwischer mit Regensensor                         |   | Innenspiegel mit Abblendautomatik                                   |   |
| Sitzheizung vorn                                        |   | Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)             |   |
| Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                  |   | Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum                        |   |
| Tagfahrlicht LED                                        |   | Türgriffe außen Wagenfarbe                                          |   |
| USB-Schnittstelle hinten (2-fach)                       |   | Wegfahrsperre                                                       |   |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung                   |   |                                                                     |   |
| Sonderausstattung (verifiziert)                         |   |                                                                     |   |
| Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)                 | ✓ | Business-Paket Premium                                              | ✓ |
| Easy Access-Paket                                       | ✓ | Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)                                | ✓ |
| Heckklappenöffnung elektrisch                           | ✓ | Schließ-/Startsystem Keyless Open                                   | ✓ |
| Technologie-Paket Park & Go                             | ✓ | Außenspiegel elektr. anklappbar                                     | ✓ |
| Außenspiegel mit Umfeldleuchte                          | ✓ | Fahrassistent-System: Spurwechselassistent                          | ✓ |

| Sonderausstattung (verifiziert)                          |   |                                                                        |   |
|----------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|---|
| Rückfahrkamera (digital)                                 | ✓ | Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent) | ✓ |
| Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent                | ✓ | Charging-Paket                                                         | ✓ |
| Innovations-Paket 1                                      | ✓ | Voll-LED (IntelliLux)                                                  | ✓ |
| Leuchtweitenregelung automatisch                         | ✓ | Abbiegelicht                                                           | ✓ |
| Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | ✓ | Innovations-Paket 2                                                    | ✓ |
| Head-up-Display                                          | ✓ | Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                       | ✓ |
|                                                          |   | Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera                           | ✓ |
| Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung                       | ✓ |                                                                        |   |

### Wertbeeinflussende Faktoren

| Seite links (Angaben ohne MwSt.)                                                            | Reparaturkosten | MW       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Tür vorne links Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 28, Bild 29)          | 116,38 €        | 116,38 € |
| Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)                                                           | Reparaturkosten | MW       |
| Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)       | 678,50 €        | 409,07 € |
| Heck (Angaben ohne MwSt.)                                                                   | Reparaturkosten | MW       |
| Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 25, Bild 26, Bild 27)  | 862,09 €        | 474,15 € |
| Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)                                                         | Reparaturkosten | MW       |
| Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur                                                    | 0,00 €          | 0,00 €   |
| Fahrzeug, Hagelschaden, kalt drücken (Bild 16, Bild 17, Bild 18, Bild 19, Bild 20, Bild 21) | 478,56 €        | 478,56 € |
| Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur                                                  | 0,00 €          | 0,00 €   |

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

### Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Reparaturkosten</b>      | <b>2.135,53 €</b>  |
| <b>Minderwert</b>           | <b>1.478,16 €</b>  |
| <b>Händlereinkaufspreis</b> | <b>11.875,00 €</b> |
| <b>Händlerverkaufspreis</b> | <b>13.750,00 €</b> |

### Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.  
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 29 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

Der Sachverständige, 30.06.2026

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2



## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4



## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8



## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11




Bild 12



## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14



## Fotoanlage



Bild 15




Bild 16 Fahrzeug, Hagelschaden, kalt drücken

## Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug, Hagelschaden, kalt drücken




Bild 18 Fahrzeug, Hagelschaden, kalt drücken



## Fotoanlage




Bild 19 Fahrzeug, Hagelschaden, kalt drücken




Bild 20 Fahrzeug, Hagelschaden, kalt drücken



## Fotoanlage



Bild 21 Fahrzeug, Hagelschaden, kalt drücken




Bild 22 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage




Bild 23      Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24      Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



## Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren




Bild 26 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



## Fotoanlage




Bild 27 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 28 Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

## Fotoanlage




Bild 29 Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren