

Historial del Vehiculo -2564-MKP

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
2564-MKP	19/08/2024	17637	ANUAL 1	MANO DE OBRA
2564-MKP	19/08/2024	17637	ANUAL 1	Arandela / tapón cárter
2564-MKP	19/08/2024	17637	ANUAL 1	Aceite motor - 00W20 API
2564-MKP	19/08/2024	17637	ANUAL 1	Filtro aceite - MAHLE - Nueva
2564-MKP	19/08/2024	17637	ANUAL 1	Serv inspección 15000 KM
2564-MKP	19/08/2024	17637	ANUAL 1	Tasas reciclado residuos
2564-MKP	20/06/2025	35553	NEUMATICOS	Reparación de pinchazo + equilibrado
2564-MKP	25/06/2025	36249	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 235 55 VR18 104 V / 4x4 VERANO
2564-MKP	25/06/2025	36249	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 235 55 VR18 104 V / 4x4 VERANO
2564-MKP	25/06/2025	36249	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 235 55 VR18 104 V / 4x4 VERANO
2564-MKP	25/06/2025	36249	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION DOBLE, VEHICULO DOS EJES (TODAS MEDIDAS)
2564-MKP	25/06/2025	36249	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 235 55 VR18 104 V / 4x4 VERANO
2564-MKP	02/07/2025	37917	REV 030.000	Arandela / tapón cárter
2564-MKP	02/07/2025	37917	REV 030.000	Aceite motor - 00W20 API
2564-MKP	02/07/2025	37917	REV 030.000	Tasas reciclado residuos
2564-MKP	02/07/2025	37917	REV 030.000	Rellenar niveles
2564-MKP	02/07/2025	37917	REV 030.000	Filtro aceite - UFI - Nueva
2564-MKP	02/07/2025	37917	REV 030.000	Líquido frenos - DOT4 SAE - Nueva
2564-MKP	02/07/2025	37917	REV 030.000	MANO DE OBRA
2564-MKP	02/07/2025	37917	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
2564-MKP	02/07/2025	37917	REV 030.000	Filtro antipolen - Nueva
2564-MKP	02/03/2026	57897	REV 060.000	Aceite motor - 00W20 API
2564-MKP	02/03/2026	57897	REV 060.000	Escobilla iz limpiaparabrisas
2564-MKP	02/03/2026	57897	REV 060.000	Líquido frenos - DOT4 SAE - Nueva
2564-MKP	02/03/2026	57897	REV 060.000	Filtro aire
2564-MKP	02/03/2026	57897	REV 060.000	Escobilla dr limpiaparabrisas

2564-MKP	02/03/2026	57897 REV 060.000	Arandela / tapón cárter
2564-MKP	02/03/2026	57897 REV 060.000	Filtro antipolen - Nueva
2564-MKP	02/03/2026	57897 REV 060.000	Filtro aceite - MAHLE - Nueva
2564-MKP	02/03/2026	57897 REV 060.000	Tasas reciclado residuos
2564-MKP	02/03/2026	57897 REV 060.000	Serv inspección 60000 KM
2564-MKP	02/03/2026	57897 REV 060.000	MANO DE OBRA
2564-MKP	02/03/2026	57897 REV 060.000	Rellenar niveles



KIA SPORTAGE

1.6 T-GDI HEV 171KW (230CV) GT-LINE 4X2

VIN	U5YPX81GBPL072373
Primera matriculación	28/9/2023
Kilometraje del vehículo	68.841 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	15/7/2026 7:46:21	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	-------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	KIA	Primera matriculación	28/9/2023
Modelo	SPORTAGE	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	U5YPX81GBPL072373	Tipo de combustible	Híbrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,1 mm	Pirelli	235/55 R 18 104 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,7 mm	Pirelli	235/55 R 18 104 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,3 mm	Pirelli	235/55 R 18 104 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,5 mm	Pirelli	235/55 R 18 104 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Volante

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparación inteligente de cuero

Exterior



2 | Paragolpes Del Ctro

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



3 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Aceptable



4 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



5 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



7 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



8 | Embellecedor Aleta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



9 | Embell Puerta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



11 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



12 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



13 | Llanta Alu Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Fotos comerciales

