



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10380030
vom: 08.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002399312
Besichtigt am: 08.04.2026 12:32
Berichts-Nr: 10380030
FIN: WAUZZZF21MN075998

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10380030
vom: 08.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / BZF
Erstzulassungsdatum:	17.05.2021
Laufleistung:	77.282 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.800 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10380030
vom: 08.04.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.E	Dachreling schwarz
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Datenmodul Europa
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet dunkel
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 kW Hybrid, Turbo FSI, Systemleistung 270 kW, Grundmotor ist: T4H	Digitaler Radioempfang
Abgaskonzept, EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Ablagepaket	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abwicklung Serie	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten, beleuchtet, vorne mit S-Schriftzug
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Embleme
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 270KW Aggr.0ED.D / 0EE.A
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambiente-Lichtpaket plus	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Anhängenvorrichtung	Federung Standard
Assistenzpaket Tour	Fertigungsablauf Standard
Audi AG	Folienbeklebung
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi drive select	Fußmatten vorn und hinten
Audi music interface	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi phone box	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi pre sense front	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense rear	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 11
Audi Smartphone Interface	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Audi sound system	Head-Up Display
Audi virtual cockpit	Heckblende (ECE)
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Heckspoiler in Wagenfarbe
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Außenspiegel links, asphärisch	Industriestecker CEE 16A, 400V, lang undgerade, für das e-tron Ladesystem
Außenspiegel rechts, asphärisch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Batterie 380A (68Ah)	Instrumententafel und Türverkleidung einteilig-einfarbig
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kältemittel R1234yf
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Selbstabholer
Bordliteratur in Deutsch	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Bordwerkzeug	Keine Aktionsausführung
Businesspaket	Kennzeichenträger vorn
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kindersicherheits-Paket
	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10380030
vom: 08.04.2026

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne integriertes Mautsystem
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung	Ohne Lederteilumfang
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung, ohne Safelock	Ohne Luftqualität-Paket
Kopfstützen vorn	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kraftstoffbehälter	Ohne Nachtsichtsystem
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Ladeboden	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ladedose AC Typ 2	Ohne Sonnenschutzrollo
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Ländergruppe A	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Trennwand
Leder Valcona mit S-Prägung	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Lenkradheizung	Ohne Wandhalterung
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
LED-Scheinwerfer	Ohne Zentrale Bedieneinheit
Leichtmetallräder, 10-Speichen-Dynamik, 8,0Jx19, Winterreifen 245/45 R19	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Leichtmetallräder, 10-Speichen-Dynamik, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne zus.Warnleuchten
Manuell betätigte Türen	Ohne Zusatz-/Standheizung
Matrix LED-Scheinwerfer	Optikpaket schwarz
Memory-Funktion für den Fahrersitz	Ottomotor
Mit Multifunktionskamera	Panorama-Glasdach
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl
MMI Navigation plus mit MMI touch response	PKW-Ausführung
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
N.N.N. Ausführung 1	Progressivlenkung
Nicht Heissland	quattro
Nichtraucherausführung	quattro (mit ultra Technologie)
Ohne AdBlue-Tank	Räder der Serie
Ohne Allradlenkung	Radschrauben Standard
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Rechtsverkehr
Ohne Beledung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifen 245/45 R 19
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Feuerlöscher	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Frontspoiler	Reifenreparaturset
Ohne Garagentoröffner	Rückfahrkamera
Ohne Generator	Rücksitzbank umklappbar (Fondsitze 2+1 Sitzer)
Ohne Geräuschkompensation	S tronic (für Allrad)
	Schalt-/Wählhebelknopf



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10380030
vom: 08.04.2026

Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll, Bremssättel rot lackiert (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll, Bremssättel rot lackiert (ECE)

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und beleuchteten Gurtschlössern

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitslenksäule

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

S-Line Schriftzug, aussen

Sondersteuerung

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite

spezielles Typschild EU

sport

Sportfahrwerk

Sportsitze vorn

Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear, Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten

Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten

Standardabgasanlage

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Standklimatisierung

Start-Stop-System

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoßfänger S line

Tagfahrlicht

Top-Infotainment Premium (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfand Deutschland

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz

Wärmeschutzverglasung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterrädeverbau in der Serie



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10380030
vom: 08.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	245/45 R 19 102 V	2,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	245/45 R 19 102 V	2,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	245/45 R 19 102 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	245/45 R 19 102 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	7,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	7,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	7,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10380030
vom: 08.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10380030
vom: 08.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10380030
vom: 08.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF21MN075998

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10380030
vom: 08.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10380030
vom: 08.04.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

