



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****FIN****VXKUKZKXZPW080823**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Der Fahrzeugschein war zum Zeitpunkt der Bewertung nicht vorhanden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.08.2024	Hersteller	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Mokka-e Ultimate	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUKZKXZPW080823	HSN / TSN	1889 / ADD
Schlüssel-Nr.	40414619	Km-Stand abgelesen	6
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	57	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grün / Metallic	Polster / Farbe	Alcantara / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 18 99 V	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 18 99 V	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S / O	7 mm
2 links	215 / 55 R 18 99 V	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 18 99 V	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S / O	7 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, mit Funkfernbedienung, Ablage: Taschen an Vordersitzrücken, Ablagefächer, Active Drive Assist Plus, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Front- und Seitenairbags, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter), Aktiver Fußgänger-Warnton (AVAS), Aluminium-Sportpedale, Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel in Schwarz, Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar, elektrisch anklappbar, Batterie-Ladeset: Mode-2-Ladekabel (1,8 kW) für Haushaltssteckdose und Batterie-Ladestatus-Indikator, Berg-Anfahr-Assistent, Bremssystem: Regenerativ, Dach und A-Säule in Karbon Schwarz, Dach-Designlinie in Chrom, Dachhimmel, Schwarz, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleisten, Silber, Doppelter Kofferraumladeboden, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Emblem "e" auf Heckklappe, Fahrwerk: Fahrmodi, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: Automatik - Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Hutablage, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen vorn und 3 Kopfstützen hinten, höheneinstellbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Metallic, Ladeanschlussmöglichkeiten, Lenkrad: Lederlenkrad, unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und

neigungseinstellbar, Leseleuchten, vorn, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, beleuchtet, Fahrer und Beifahrer, Mittelarmlehne, vorn, Mode-2-Ladekabel, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Onboard-Charger (fahrzeugintegrierte Ladeeinheit), 3-phasig (11 kW), OpelConnect mit Telematikdiensten, Park & Go, Polster: Alcantara/Premium-Lederoptik, Radio: Multimedia Radio Pro, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetall (4) 5 Speichen 7J x 18 in BiColor Schwarz, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Open & Start", Schriftzug "Mokka" am Heck in Chrom, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sicht-Ausstattung, Sitze: Beifahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Komfortsitze, vorn, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Beifahrersitz und hinten außen, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff TC Plus, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Silber, Verkehrsschilderkennung, Wegfahrsperr, Wärmepumpe, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, myOpel App

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
YQ03	IntelliLux LED Matrix Licht
NA01	Paket: Winter
ZJ32	Radio: Multimedia Navi Pro (Mokka-e)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: nicht notwendig

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür hinten links zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7)

Rep.Kosten insgesamt / Minderwert

Fehlende Teile

1. Ladekabel

fehlende Teile insgesamt / Minderwert

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Matti Schmidt

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
29.08.2025	nicht vor Ort	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
29.08.2025	Schmidt	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift



Bild 1 : Diagonal von vorne links



Bild 2 : Diagonal von hinten rechts



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Alle Schlüssel und Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Datenträger NAVI




Bild 7 : Tür hinten links zerkratzt

FIN	VXKUKZKXZPW080823	
km-St.	6	
Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AF	Mehrzweckfahrzeug
Herst.	1889	PSA Automobiles (F)
Typ	ADD	U
Var.	00000	
zGM	2015 kg	
EZ	29.08.2024	
Kunden-Nr.	0210001803	

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B074266000787 0 vom
29.08.2025
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Keine Ausstattungsliste vorgelegt
- Windschutzscheibe beschädigt? Keine Beschädigung vorhanden
- Liegt aktuell ein unreparierter Unfallschaden vor? nein, es liegt kein Unfallschaden vor
- Liegen Hinweise auf einen reparierten Vorschaden vor?, Wenn "Ja", wurde der Vorschaden fachgerecht instandgesetzt? Es sind keine Vorschäden bekannt
- .