



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10658535
vom: 22.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002460981
Besichtigt am:	22.05.2026 09:40
Berichts-Nr:	10658535
FIN:	VSSZZZ5F2P6545315

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10658535
vom: 22.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AOB
Erstzulassungsdatum:	24.05.2023
Laufleistung:	31.684 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magic" Schwarz
Farbe Dach:	"Magic" Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Mittelgrau/Schwarz/Lavarot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	564 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10658535
vom: 22.05.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Drei.-Automatikgurte vorn
4 Türen	Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7, "TSI"	Dynamiklenkung
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	ECO-Funktion
8 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile
Abdeckungen für Leichtmetallräder	--
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einparkhilfe
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Abwicklung Serie	Einstiegsinfotainment Radio 2 (MIB3) 8,25"
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Einton-Signalhorn
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Elektrische Heckklappe
Ambientelicht Ausführung 2	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Embleme
Armaturentafel Standard	Entriegelung Hintersitz Standard
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Außen-Sound Standard	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Feststellbremse
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Formteilhimmel ungeteilt
Betriebserlaubnis Nachtrag	FPK-Basic
Betriebsspannung 12 V	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Bordliteratur in Deutsch	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Bordwerkzeug	Frontantrieb
Bremsbelagverschleißkontrolle	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Brillen-Ablage/Halter	FULL LINK
Chrom-Paket	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Fußhebelwerk
Convenience-Paket	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Dachreling, schwarz	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Dämpfung vorn	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Digitaler Radioempfang	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Doppelboden	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Drehstromgenerator 140 A	Heckspoiler
	Hinterachse "Standard"



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10658535
vom: 22.05.2026

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne Fußmatten
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Handbremshebelgriff
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Individualeinbau
Kältemittel R1234yf	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kategorie 0	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Ladedose
Keine Aktionsausführung	Ohne Ladekabel
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Lichtassistent
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Multifunktionskamera
Kopfstützen vorn	Ohne Navigationsgerät
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sonderspezifikationen
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Sprachsteuerung
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar	Ohne Spurhalteassistent
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Spurwechselassistent
Leichtmetallräder 7J x 18	Ohne Stabilisator hinten
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Steckdose
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Linkslenker	Ohne Trennwand
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Überführungsausrüstung
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mittelarmlehne vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Waschwasser-Standanzeige
MPV	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Müdigkeitserkennung	Ohne zus.Warnleuchten
Nebelscheinwerfer	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlussleuchte	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nichtraucherausführung	Pannens-Set
Normalsitze vorn	Privater Notruf
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Anhängavorrichtung	Radstand
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Rechtsverkehr
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne CD/DVD für Navigation	Reifen 215/50 R18 92W Rollwiderstandsoptimiert
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifendruckkontrolle
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Feuerlöscher	Schalthebelknopf/-Griff in Leder



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10658535
vom: 22.05.2026

Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundauführung

Schwarzer Fahrzeuginnenraum (Dachhimmel)

-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servoschließung Heckklappe

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Staufach unter den Vordersitze(n)

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Telefonvorbereitung für Handy

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Variables Ladebodenkonzept

Variante Grundausrüstung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrung elektronisch

Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung

Wired & Wireless App-Connect

Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10658535
vom: 22.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 V	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 V	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 V	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10658535
vom: 22.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Dachholm rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Türzierleiste vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Diffusor	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10658535
vom: 22.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10658535
vom: 22.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F2P6545315

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10658535
vom: 22.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10658535
vom: 22.05.2026




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10658535
vom: 22.05.2026



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



2 - Dachholm rechts - Delle(n) - Kaltdrücken





3 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar

Abdeckung Motor






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 10658535
vom: 22.05.2026

GEBRAUCHSSPUREN



1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





2 - Türzierleiste vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




3 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Diffusor - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)







Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10658535
vom: 22.05.2026

6 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



8 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

