



DEKRA Automotive Solutions

dettagli veicolo

VIN	VXKFRHNS9 S1008374	Data Immat.	03/03/2025	Colore esterno	KARBON BLACK
Marca	OPEL	Targa		Contachilometri	16 579 km
Modello	Astra ST GS 1.2 Turbo 130cv AT8 S&S	Condition of the car	Sconosciuto		
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-	Commenti	

Dettagli Ispezione

Ispezione loc.	San Polo Torriale - STELLANTIS
----------------	--------------------------------



Elemento rimovibile

Kit gonfiaggio ruote completo ✘

Documento tecnico

Pneumatici









Michelin 225/45/17" V Senza oggetto 5.0 mm		Michelin 225/45/17" V Senza oggetto 5.0 mm	
Michelin 225/45/17" V Senza oggetto 6.0 mm		Michelin 225/45/17" V Senza oggetto 6.0 mm	

Esterni








1		Componente	Kit gonfiaggio ruote completo	Tempo riparazione	-	Costo componente
		Posizione		Costo riparazione	-	Costo Netto
		Danno	Mancante	Tempo verniciatura	-	
		Commenti		Costo verniciatura	-	
2		Componente	Paraurti	Tempo riparazione		Costo componente
		Posizione	Anteriore	Costo riparazione		Costo Netto
		Danno	Riga	Tempo verniciatura		
		Commenti		Costo verniciatura		



DEKRA Automotive Solutions

3		Componente	Cerchio tornito	Tempo riparazione	-	Costo componente
		Posizione	Anteriore destro	Costo riparazione	-	Costo Netto
		Danno	Forfait Riparazione	Tempo verniciatura	-	
		Commenti		- Costo verniciatura Forfettario		
		● ● ●				
4		Componente	Pneumatico	Tempo riparazione		Costo componente
		Posizione	Anteriore destro	Costo riparazione		Costo Netto
		Danno	Sostituzione	Tempo verniciatura		
		Commenti		- Costo verniciatura Forfettario	-	
		● ●				
5		Componente	Porta	Tempo riparazione		Costo componente
		Posizione	Posteriore sinistro	Costo riparazione		Costo Netto
		Danno	Ammaccato	Tempo verniciatura		
		Commenti		- Costo verniciatura Forfettario		
		● ●				
6		Componente	Parafango	Tempo riparazione		Costo componente
		Posizione	Posteriore sinistro	Costo riparazione		Costo Netto
		Danno	Ammaccato	Tempo verniciatura		
		Commenti		- Costo verniciatura Forfettario		
		● ●				
7		Componente	Cerchio tornito	Tempo riparazione	-	Costo componente
		Posizione	Posteriore sinistro	Costo riparazione	-	Costo Netto
		Danno	Forfait Riparazione	Tempo verniciatura	-	
		Commenti		- Costo verniciatura Forfettario		
		● ●				
8		Componente	Paraurti	Tempo riparazione		Costo componente
		Posizione	Posteriore	Costo riparazione		Costo Netto
		Danno	Riga	Tempo verniciatura		
		Commenti		- Costo verniciatura Forfettario		
		● ●				
9		Componente	Parafango	Tempo riparazione		Costo componente
		Posizione	Posteriore destro	Costo riparazione		Costo Netto
		Danno	Ammaccato	Tempo verniciatura		
		Commenti		- Costo verniciatura Forfettario		
		● ●				
10		Componente	Cerchio tornito	Tempo riparazione	-	Costo componente
		Posizione	Posteriore destro	Costo riparazione	-	Costo Netto
		Danno	Forfait Riparazione	Tempo verniciatura	-	
		Commenti		- Costo verniciatura Forfettario		
		● ●				



11		Componente	Pneumatico	Tempo riparazione		Costo componente
		Posizione	Posteriore destro	Costo riparazione		Costo Netto
		Danno	Sostituzione	Tempo verniciatura		
		Commenti		- Costo verniciatura		-
				Forfettario		-
● ●						
12		Componente	Porta	Tempo riparazione		Costo componente
		Posizione	Posteriore destro	Costo riparazione		Costo Netto
		Danno	Ammaccato	Tempo verniciatura		
		Commenti		- Costo verniciatura		
				Forfettario		
● ● ●						
13		Componente	Maniglia esterna porta	Tempo riparazione	-	Costo componente
		Posizione	Anteriore destro	Costo riparazione		Costo Netto
		Danno	Riga	Tempo verniciatura		
		Commenti		- Costo verniciatura		
				Forfettario		
● ●						
14		Componente	Rivestimento sottoporta	Tempo riparazione		Costo componente
		Posizione	Destro	Costo riparazione		Costo Netto
		Danno	Ammaccato	Tempo verniciatura		
		Commenti		- Costo verniciatura		
				Forfettario		
● ●						
15		Componente	Cofano anteriore	Tempo riparazione	-	Costo componente
		Posizione		Costo riparazione	-	Costo Netto
		Danno	SR Rientranza	Tempo verniciatura	-	
		Commenti		- Costo verniciatura		-
				Forfettario		
● ●						
16		Componente	Montante tetto	Tempo riparazione		Costo componente
		Posizione	Destro	Costo riparazione		Costo Netto
		Danno	SR Rientranza	Tempo verniciatura		
		Commenti		- Costo verniciatura		
				Forfettario		
● ●						
17		Componente	Tetto	Tempo riparazione		Costo componente
		Posizione		Costo riparazione		Costo Netto
		Danno	Ammaccato	Tempo verniciatura		
		Commenti		- Costo verniciatura		
				Forfettario		
● ● ● ● ● ● ● ●						



DEKRA Automotive Solutions

18		Componente	Preso in carico	Tempo riparazione	-	Costo componente	-
		Posizione		- Costo riparazione	-	Costo Netto	
		Danno	Vernice	Tempo verniciatura			
		Commenti		- Costo verniciatura			
				Forfettario			

Commenti

PneumaticoPD Michelin 225/45/17" V 6.0 Mm
 PneumaticoPS Michelin 225/45/17" V 6.0 Mm
 PneumaticoAD Michelin 225/45/17" V 5.0 Mm
 PneumaticoAS Michelin 225/45/17" V 5.0 Mm

Costi di riparazione stimati