

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0315NGK / WBA81GE0907U19681 / 7U19681
----------	---------------------------------------

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120 F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120 F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	13.264

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL
☒ CARPETA MANUALES
☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0315NGK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	22/04/2026	RaC:	FINCAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

0315NGK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

0315NGK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBI O	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.	0.75 h.		0,00	353,36	40,00	317,89 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
5. Bandeja tr	-	REEMPLAZAR				0,00	263,25	10,00	236,92 €
6. Neumático dl dr - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	78,99	10,00	90,34 €
7. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.58 h.		0,00	0,00		99,33 €
8. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.17 h.	0.25 h.	1,06	0,00		55,73 €
9. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	1.50 h.	6,35	0,00		67,18 €
10. Embellecedor moldura estribo iz	Pintar Reparado Pieza montada	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.	0.54 h.	2,29	0,00		45,41 €
11. Moldura estribo iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			0.54 h.	2,29	0,00		23,08 €
12. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.92 h.	20,84	0,00		210,26 €
13. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.92 h.	8,13	0,00		82,05 €
14. rejilla paragolpes del	-	PINTAR				38,50	0,00		38,50 €
15. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
16. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1769,86 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0315NGK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,66 h.	294,90 €
Total material pintura	-	79,46 €
Total Mano de Obra Pintura	9,67 h.	372,29 €
Total Recambios	-	623,22 €
Descuento recambios aplicado	-	187,03 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	400,00 €















Valores desde indiv.

2.7 l/h



Total 13264 km → 13253.0 km

Power % 100

75



CONTENT



LAYOUT

Puerta abierta.

875 km 12:03

10




P

+25.5 °C

WARM-UP














Made in
Germany

120
300



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

e1*2018/858*00397

WBA81GE0907U19681

1990 kg

3290 kg

1- 1050 kg

2- 1005 kg

BMW AG DE-80789 MÜNCHEN

5 AOC 986







Power to 100

P

13753.8

Puerto Viejo

125.8

CAD-100

12:04

Carretera Buzanca

Búsqueda

OFF

OFF










































P412052 S2W2R3D

11357

MPBA
10%


















IS:2553




part:2

11 CM/L-4100129774



5NI



// SAINT
SE
43R
0805-0805
E100240







7 8 9 10
Manheim
COA-AUTOMOTIVE

