

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

0040NJS / WBY71EG0805549042 / 5549042

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX1 eDrive20 U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX1 eDrive20 U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	4.236

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	2	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 CARPETA MANUALES

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

0040NJS   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	VREDESTEIN	225/55/18	102	Y	-
DI	VREDESTEIN	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	VREDESTEIN	225/55/18	102	Y	-
TI	VREDESTEIN	225/55/18	102	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	17/06/2026	RaC:	BMW IBERICA
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

**Daños no valorables:**

0040NJS   COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
0040NJS   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	1.92 h.	0.33 h.		0,00	732,82	40,00	526,31 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Emblema tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	46,81	10,00	45,20 €
6. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.09 h.			0,00	63,20	10,00	60,34 €
7. Anagrama tr acabado	-	REEMPLAZAR	0.09 h.			0,00	63,20	10,00	60,34 €
8. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.33 h.	5,63	0,00		92,25 €
9. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.92 h.	12,37	0,00		132,49 €
10. Aleta tr iz c/estribo	Reparado	REPARAR	0.30 h.		4.75 h.	20,12	0,00		214,54 €
11. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada	-			0.92 h.	3,90	0,00		39,32 €
12. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
13. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
14. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
15. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>1456,14 €</b>

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0040NJS   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	3,93 h.	151,29 €
Total material pintura	-	42,02 €
Total Mano de Obra Pintura	9,92 h.	381,91 €
Total Recambios	-	700,94 €
Descuento recambios aplicado	-	322,16 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	180,00 €







0040 NJS

1x1

BMW



0040 NJS

ix1

2 Drive 20







Valores desde indiv.

0.3 kWh/h



Total 4236 km → 4098.0 km

Datos de conducción



CONTENT LAYOUT HEAD-UP

Tapa del maletero abierta.

76%

10:00


10



P

READY

319 km



MEDIA

TEL

NAV

# CHECK-CONTROL

- ⚠️ Capó abierto.
- ⚠️ Puerta abierta.
- ⚠️ Tapa del maletero abierta.
- ℹ️ Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.



MAX  
🪑

REAR  
🪑









BMW 

REGISTRATION

1X 00

Made in  
Germany  
iX1 eDrive20  
C67



**BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG**

e1\*2018/858\*00153

WBY71EG0805549042

2435 kg

3185 kg

1- 1225 kg

2- 1280 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 AOC 986









MEDIA

TEL

NAV

Remote Software Upgrade

Ahora

10:02



Actualización lista para instalar

Instale su actualización en pocos pas

Indicaciones de la versión



Mapa de la Cuesta Alta

Ciempozuelos

Búsqueda



Comino El Esp OFF



OFF





10

km/h  
0



Puerta abierta.



5.37

OFF ON

Inches

TREADWEAR 310

SR

11/02/11



5.93

OFF ON

inch/mm

114



5.19

OFF ON

Industriell































Maxi-Mark

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

YDA







 **Manheim**  
COX AUTOMOTIVE



 **Manheim**  
COX AUTOMOTIVE



